

CANTON
D'OUST

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune d'AULUS LES BAINS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 5 croix
- 2 oratoires « Saint-Bernard » et « Saint-Vincent »

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 6 ponts

Petit patrimoine lié aux activités culturelles

- 1 kiosque à musique



Kiosque à musique

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède un petit patrimoine bâti riche et diversifié. Le patrimoine religieux comprend des croix en fer forgé ouvragées et des oratoires.

Aulus les Bains possède comme beaucoup de villes thermales un ancien kiosque à musique qui fait la richesse de son petit patrimoine bâti. Le thermalisme n'a pas emmené contrairement à ce que l'on pourrait penser beaucoup d'éléments liés à l'eau, ce type de patrimoine se distingue au travers de ponts et de lavoirs couverts.

3- Les actions mises en place

Une visite autoguidée du village est disponible à l'office du tourisme, elle présente les particularités de cette ville thermale.

La commune possède une association : «Les amis d'Aulus et de la vallée du Garbet », impliquée dans le patrimoine.

4- Les projets

La commune a des projets de nettoyage et de réhabilitation sur les lavoirs, les croix, les ponts et sur le moulin communal. Elle compte sur la mobilisation de la population ainsi que sur les associations locales pour réaliser ces projets. Patrice Rieu, le délégué du PNR pour la commune d'Aulus les Bains met en avant le manque de temps pour mettre en place ces actions, il attend une aide technique et financière de la part du projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

- Les ponts : Redonner un caractère traditionnel aux ponts de cette commune. A partir de photos anciennes, réhabiliter les ponts existants en utilisant les matériaux d'origine (bois, pierre...).
- Les croix : refaire l'enduit de certains socles, aménagement et traitement des abords.
- Les oratoires : Enlever l'enduit ciment de ces oratoires en pierre et refaire un enduit à la chaux pierre vue ou affleurant, nettoyage des pierres (encadrement en marbre de l'oratoire Saint-Bernard à réhabiliter), dévégétalisation, aménagement et traitement des abords pour l'oratoire Saint-Vincent (accès et matérialisation du sol sur les contours).

Remarque : Aucune proposition n'a pu être proposée sur les éléments pour lesquels nous ne possédons pas de photographies.

Valorisation touristique :

Valoriser les divers éléments au travers de la visite autoguidée mise en place par l'office du tourisme, qui intègre actuellement peu le petit patrimoine.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Afin de valoriser ses croix en fer forgé ouvragées, la commune d'Aulus Les Bains peut s'associer au canton de Massat qui en possède un certain nombre.

Le kiosque à musique reste un élément fort et identitaire des villes thermales, il en reste très peu sur le territoire étudié. Le kiosque d'Aulus les Bains peut servir d'exemple pour les anciennes villes thermales comme Sentein Les Bains qui souhaitent le reconstituer.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de COUFLENS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix
- 1 statue

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 2 abreuvoirs
- 1 complexe fontaine-lavoir-abreuvoir

Petit patrimoine lié à la détente

- 1 gloriette



Lavoir couvert à Angouls



Gloriette en réhabilitation

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Couflens comprend un ensemble d'éléments de petit patrimoine bâti intéressant et diversifié. Trois éléments se démarquent : Une gloriette (élément de petit patrimoine rare sur ce secteur), un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir où une flore protégée s'est développée et un lavoir couvert qui présente une architecture traditionnelle.

Les éléments sont répartis entre le bourg centre, les hameaux de Salau et d'Angouls.

3- Les actions mises en place

La commune a fait l'objet d'une étude dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur l'embellissement du village. Peu de propositions ont concerné directement les éléments de petit patrimoine bâti et certains projets envisagés n'ont pas été réalisés.

Le lavoir du bourg se fait remarquer par l'aménagement d'un de ses bassins en table de pique-nique ou de jeux.

Dans un ordre privé, des travaux de réhabilitation sont effectués sur la gloriette.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Reprendre les propositions du CAUE d'embellissement du village concernant les éléments de petit patrimoine bâti qui n'ont pas été réalisées en les actualisant. (Exemple, déplacement de l'abreuvoir du parking de Salau).

D'autres propositions complémentaires :

- Remettre en état de fonctionnement l'abreuvoir en pierre situé contre le mur du cimetière de Salau, une fontaine à proximité peut être utilisée pour l'alimentation en eau.
- Remettre également en fonctionnement l'abreuvoir inséré dans un mur de soutènement sur le bourg de Couflens, l'abreuvoir est actuellement converti en bac à fleur.
- Conserver dans l'état actuel le complexe fontaine-lavoir-abreuvoir afin de sauvegarder la flore qui s'y développe.
- Mettre en valeur la croix du bourg : repeindre le christ, refaire l'enduit du socle, interdire le stationnement par des plots de protection devant la croix.
- Refaire l'enduit du bassin et remettre en fonctionnement le lavoir couvert d'Angouls. Aménager ses abords en aire de pique-nique afin de valoriser ce lavoir perdu de ce hameau de montagne.
- Prévoir un point de stationnement (une à deux voitures) au calvaire situé au-dessus du village de Couflens afin de pouvoir admirer le point de vue.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ERCE

1. Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 7 croix
- 1 calvaire
- 2 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- Une fontaine-lavoir-abreuvoir



Oratoire du Casqué



fontaine-lavoir-abreuvoir
à ciel ouvert

2. Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Erce comprend uniquement du petit patrimoine bâti religieux excepté un élément d'eau. Ce patrimoine est constitué de croix élaborées à partir de matériaux divers et d'oratoires. Elle possède un calvaire sur un rocher qui domine le village. L'oratoire en pierre du Casqué est localisé sur la carte IGN. La majeure partie des éléments se trouve dans le centre bourg, on rencontre trois croix réparties sur les hameaux de Cominac et de Bénazets.

3. Les actions mises en place

La commune a mis en place des actions de réhabilitation concernant la traversée du village.

4. Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5. Propositions d'actions

Propositions d'actions de réhabilitation sur les éléments :

Les croix : passage anti-rouille pour les croix en fer forgé, peinture des christ en croix et de certaines croix, refaire l'enduit des socles, nettoyage et dévégétalisation de certains socles.

La fontaine-lavoir-abreuvoir : aménagement du sol autour de l'édifice, protection par des plots de sécurité pour interdire le stationnement autour de la fontaine, enduit et nettoyage des pierres, prévoir un fleurissement sur le dessus de l'édifice.

Oratoire du Casqué : Nettoyage des pierres (mousse), refaire l'enduit.

Valorisation touristique :

Prévoir un chemin qui part du village et qui conduit au calvaire et à l'oratoire du Casqué. Indiquer également cet oratoire depuis la D32, la route qui traverse le village d'Ercé.

La croix de Cominac peut être valorisée par l'aménagement d'une table d'orientation afin de contempler le paysage. Une aire de pique-nique peut également y être associée.

6. Liens éventuels avec d'autres communes

Un travail de recherche sur les oratoires en pierre peut être mené à partir de l'oratoire du Casqué.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de OUST

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 5 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 fontaines
- Un abreuvoir
- Un lavoir à ciel ouvert



Croix en marbre



Croix du Pouech

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Oust comprend peu d'éléments de petit patrimoine bâti notamment ceux liés à l'eau (lavoirs couverts, bassins de fontaines...). Ce constat peut s'expliquer par le fait que la rivière du « Garbet » passe au milieu du village (aménagement d'un canal), les femmes allaient laver à même la rivière et les animaux allaient y boire directement.

Le village comprend cependant de nombreux hameaux qui recensent quelques éléments de petit patrimoine lié à l'eau.

Le maire fait remarquer que la commune comporte certains éléments non pris en compte par l'étude comme les portes de jardins, les loggias et les poulaillers.

3- Les actions mises en place

L'ancien poids public a été transformé en « point info ».

La municipalité a mis en place des actions d'aménagement des abords, des places... Une opération sur la restauration des murs en pierre sèche a été conduite dans le hameau de Vic d'Oust et a donné lieu à la réhabilitation d'une ancienne porte de jardin.

4- Les projets

La municipalité n'a pas de projets car elle n'a pas de matière en petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Des propositions peuvent être émises sur les croix :

La croix en fer forgé à la sortie du village de Vic d'oust : Passage anti-rouille, refaire le socle en pierre.

La croix en fonte à la sortie du village de Vic d'Oust : Peinture, traitement des abords (défrichage, installation d'un banc...).

Les croix ont des particularités qui mériteraient d'être mis en évidence au travers d'une brochure : trois sont à proximité de chapelles ou d'églises (croix de l'église de Oust, croix de la chapelle du Pouech et croix de la chapelle de notre Dame de Vic), la croix du Pouech offre un point de vue intéressant sur le village et la vallée, utilisation de matériaux divers (marbre, fer forgé, fonte...).

Le lavoir à ciel ouvert du hameau de Arrou se situe sur un terrain privé et est actuellement inaccessible. L'utilisation de la pierre, sa configuration et sa situation le rendent très intéressant, d'autant plus qu'il s'agit d'un élément assez rare. Il serait intéressant en accord avec le propriétaire d'aménager un accès à ce lavoir (petit escalier en bois, et défrichage).

Ce lavoir demande également une réhabilitation rapide car il menace de disparaître : stabilisation du sol, nettoyage des pierres, dévégétalisation, traitement des abords, étanchéité et récurage du bassin, remise en eau...

L'abreuvoir du hameau de Anilac a également besoin d'une restauration, d'autant plus qu'il est visible à partir d'une route : traitement des abords, étanchéité et récurage du bassin, remise en eau, enduit et habillage du bac en pierre... Un petit abri à proximité (ancien poulailler) peut être mis en valeur avec cet abreuvoir.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet sur les croix peut être mis en place avec la commune de Seix qui regroupe elle aussi des croix intéressantes architecturalement.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SEIX

Pierre à laver à Faup



1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 7 croix
- 1 statue
- 1 oratoire « Sainte-Anne ».

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 8 fontaines abreuvoirs
- 1 abreuvoir
- 2 lavoirs couverts
- 1 pont



Poids public à 2 entrées



Fontaine abreuvoir en marbre

Petit patrimoine lié aux activités commerciales

- 1 poids public

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Seix petite commune de montagne comprend un petit patrimoine bâti riche et diversifié. On retrouve dans les matériaux de constructions l'utilisation massive du marbre. Le marbre beaucoup exploité au 20^{ème} siècle provient des carrières locales, on en trouve de différents aspects et de différents coloris (vert, rosé, rouge, blanc...).

Le petit patrimoine religieux :

Tous les éléments répertoriés se situent dans le bourg ou aux entrées et sorties de la petite commune. Quelques fûts et socles sont en marbre.

Le petit patrimoine lié à l'eau :

La commune conserve deux lavoirs couverts situés sur les hameaux, il existait un lavoir au village qui a été remplacé par une fontaine abreuvoir. Ces fontaines abreuvoirs sont pour la plupart intéressantes car elles sont en marbre ou en pierre de divers coloris.

Les hameaux de montagne rattachés à Seix conservent des trésors cachés de petit patrimoine de plus en plus rare : Le hameau de Faup conserve au cœur du village un lavoir couvert en pierre (lauzes) et on peut voir sur un chemin de randonnée du hameau de Aunac un abreuvoir de pierre.

Le petit patrimoine lié aux activités commerciales :

La commune de par son ancienne importance économique dans la vallée détient un poids public toujours en fonctionnement. Son fonctionnement est intéressant, la bascule à bestiaux se situe à l'intérieur de la maisonnette contrairement aux autres poids publics du département où seul le mécanisme était situé dans la maisonnette. L'édifice a deux portes, les animaux rentrent par une porte et ressortent par l'autre. Une main courante en fer forgée située à l'arrière de la bâtisse permettait d'attacher les animaux avant la pesée.

3- Les actions mises en place

La volonté du conseil municipal a permis de mettre en place des actions de valorisation du patrimoine, l'« opération façades » en est l'exemple le plus significatif. L'association « patrimoine sexois » est à l'initiative de la réhabilitation et de la valorisation d'un certain nombre d'éléments du petit patrimoine : fontaines abreuvoirs, chapelle de Capvert, recherches historiques...

4- Les projets

La commune souhaite la réhabilitation de certains éléments :

- Le lavoir de Faup : réhabilitation d'une planche à laver en Lauze, refaire la couverture en lauze à partir de photographies anciennes...
- Le lavoir d'Azas : rétablir les canalisations, nettoyage...
- L'abreuvoir d'Aunac : Dévégétalisation, entretien des abords, remise en eau...
- Le poids public du village : dans le cadre de l'aménagement de la place de la bascule réhabiliter l'édifice : enduit, valorisation...
- Croix du Pouech : consolidation, l'association du « patrimoine sexois » souhaiterait remplacer la croix en bois qui n'est pas d'origine par une reproduction de l'originale. Il s'agissait d'une croix en bronze difficile à réhabiliter. L'association pense à une reproduction en fer forgé.
- Reconstruire l'ancienne croix du chemin des « Escarrères » dont certains éléments ont été sauvegardés.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation en plus des projets des communes sont nécessaires:

- Les croix : peinture, passage d'anti-rouille, refaire l'enduit de certains socles, nettoyage des pierres, mettre en valeur les pierres des socles...
- Les fontaines abreuvoir : nettoyage des pierres, enlever l'enduit pour mettre les pierres apparentes, valoriser les bacs en pierre de marbre...

- Un petit patrimoine non valorisé :

Certains éléments situés sur des places ou des parkings sont altérés par le stationnement ou la proximité des poubelles: poid public, fontaine abreuvoir, croix...

Pour valoriser ces éléments des aménagements des abords sont nécessaires : plots de protection, interdire le stationnement, aménagement de locaux à poubelles, mise en place de bancs...

- Une valorisation touristique autour du marbre :

Il serait intéressant de valoriser l'ancienne production de marbre au travers des divers éléments du petit patrimoine bâti qui sont élaborés à partir de cette pierre.

La maison de Haut-Salat conserve une ancienne scierie de marbre et dispose d'une exposition sur le marbre. Un circuit à thème pourrait être créé dans le village. Il permettrait de différencier les différents marbres et carrières locales ainsi que de valoriser le petit patrimoine bâti local.

- Le lavoir de Faup mérite d'être cité comme lieu à visiter sur la commune. Après les travaux de réhabilitation, il pourra servir d'exemple pour les communes qui souhaitent conserver les anciens lavoirs en pierre.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Les communes qui disposent de carrières et d'éléments en marbre pourraient être associées à ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SENTENAC D'OUST

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts
- 1 abreuvoir
- 1 fontaine
- 2 fontaines abreuvoirs
- 2 abreuvoirs-lavoirs
- 1 fontaine-abreuvoir-lavoir.



Fontaine-lavoir-abreuvoir
construite selon la pente
à Cérizols



Croix en marbre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède majoritairement un petit patrimoine lié à l'eau. Elle répertorie trois croix, deux dans le village et une sur la route menant aux hameaux. Comme dans beaucoup de villages de montagne chaque hameau comprend un point d'eau matérialisé le plus souvent par un complexe fontaine-abreuvoir-lavoir. Le marbre est également très utilisé sur cette commune voisine de la commune de Seix : un fût d'une croix et deux abreuvoirs. Certains abreuvoirs sont le lieu de reproduction des amphibiens.

Un complexe fontaine-abreuvoir-lavoir se démarque par son architecture, il a été conçu sur une pente et s'adapte à celle-ci. Il est un bon exemple d'utilisation de la pente et de l'appropriation des usagers de l'espace dans lequel ils vivent.

3- Les actions mises en place

Certains bassins ont été agrémentés par des fleurs et des plantations. Afin de les protéger, deux panneaux d'interdiction ont été placés à proximité des éléments en question. Un sur le village et un autre sur le hameau de Cézirols.

Les croix de « Péro » et du Presbytère ont été restaurées respectivement en 2002 et 2004.

4- Les projets

La commune de Sentenac d'Oust n'a actuellement aucun projet concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitations sont nécessaires sur certains éléments :

Les lavoirs couverts : Refaire la toiture en ardoise, aménagement des abords et de l'accès à deux d'entre eux (lavoir situé sur la route du col de Lacore et lavoir du hameau de Sarrat), étanchéité des bassins, mettre les pierres apparentes du bassin du lavoir sur la route du Col de Lacore, enlever l'enduit des murs du lavoir du hameau de la Serre de Sereing.

Les fontaines, abreuvoirs et lavoirs : nettoyage des bassins en pierre, dévégétalisation, récurage des bacs en tenant compte des périodes de reproduction des espèces animales, aménagement des abords, habillage des bacs en béton en pierre, remplacer les tuyaux en PVC par des robinets ou des sorties d'eau en fonte...

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Possibilité de s'associer à la commune de Seix sur la proposition de valorisation du marbre.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SOUEIX

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix
- 1 oratoire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts



Lavoir de Rogalle

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Soueix détient un petit patrimoine bâti restreint compte tenu de l'étendu du territoire. Les divers éléments sont répartis entre le bourg centre de Soueix et les hameaux de Rogalle et de Saint-Sernin.

Le hameau de Saint-Sernin comprend une chapelle romane du XII^{ème} siècle, mais aucun élément du petit patrimoine bâti date de cette époque. L'oratoire de Rogalle est cependant le vestige d'une ancienne chapelle datant du XIII^{ème} siècle.

3- Les actions mises en place

Les lavoirs de Soueix et de Saint-Sernin ont été réhabilités de la même manière.

Remarque : Il est dommage d'avoir ajouté des façades à ces anciens lavoirs couverts ouverts. Le lavoir de Rogalle a quant à lui gardé son architecture d'origine.

L'oratoire de Rogalle a été édifié en 1950 sur l'emplacement d'une ancienne chapelle du XIII^{ème} siècle.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation et de valorisation sont nécessaires sur certains éléments :

Les croix : refaire l'enduit des socles, nettoyage des pierres des socles pour valoriser les inscriptions, traitement du bois de la croix en bois, peinture ou passage d'anti-rouille des croix en fer, aménagement et traitement des abords.

Les lavoirs couverts : Rendre un caractère traditionnel aux lavoirs de Soueix et de Saint-Sernin sur l'exemple du lavoir de Rogalle : Enlever les façades rajoutées, réparation des canalisations et remise en eau des bassins.

Remarque : le lavoir de Rogalle a conservé son architecture d'origine mais des travaux de réhabilitation sont cependant nécessaires : Refaire la toiture en tuiles canal, nettoyer et dévégétaliser la fontaine abreuvoir associée, refaire l'enduit et l'étanchéité des bassins.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de USTOU

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 10 croix
- 1 statue
- 4 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts
- 2 fontaines abreuvoirs
- 2 fontaines
- 1 pont



Oratoire



Lavoir de Saint-Lizier d'Ustou

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède beaucoup de petit patrimoine bâti religieux (dix croix et quatre oratoires ont pu être recensés, sachant que certains éléments par manque de connaissance du territoire ont pu être oubliés). Il s'agit essentiellement de croix en fonte ou en fer forgé. La diversité des oratoires de cette commune est intéressante à prendre en compte.

Les éléments sont répartis sur les différents hameaux de cette commune très étendue : Serac d'Ustou, Saint-Lizier d'Ustou, Le train d'Ustou, Biele, Portet et Ariail.

En ce qui concerne les éléments liés à l'eau, seul le lavoir de Saint-Lizier d'Ustou porte un intérêt patrimonial.

3- Les actions mises en place

Peu d'actions de réhabilitation semblent avoir été entreprises sur les éléments de petit patrimoine bâti.

4- Les projets

Pas d'informations à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Une opération de réhabilitation des divers éléments est à mettre en place. Certains édifices sont en mauvais état et sont menacés de disparition :

Les croix : peinture, anti-rouille, refaire l'enduit des socles, remplacer certaines pierres, dévégétalisation, traitement et aménagement des abords.

Les oratoires : Enduit, dévégétalisation et traitement des abords.

Les fontaines et abreuvoirs : refaire l'enduit et l'étanchéité des bassins, réparation des canalisations et remise en eau, nettoyage des pierres.

Les lavoirs couverts : refaire les toitures en ardoises pour deux d'entre eux.

Valorisation touristique :

Les éléments de petit patrimoine intégrés à un projet de circuit touristique pourraient permettre de valoriser les différents petits villages de cette commune et inciter les touristes à aller les visiter.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un travail de recherche sur les oratoires peut être mené en collaboration avec la commune d'Ercé qui détient également des oratoires d'intérêt patrimonial.

CANTON
DE SAINT-GIRONS

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ALOS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix
- 1 calvaire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 1 fontaine
- 3 fontaines-lavoir-abreuvoir
- 1 fontaine-abreuvoir
- 1 abreuvoir

Fontaine-lavoir-abreuvoir réhabilitée
à La Pause



Croix en fer forgé dans le centre bourg

Fontaine-lavoir-abreuvoir réhabilitée
dans le centre bourg



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune d'Alos possède du petit patrimoine religieux et lié à l'eau. Les éléments sont concentrés dans le bourg, et dans les hameaux de Montarna et La Rivière. Le patrimoine est en bon état, un certain nombre d'éléments a fait l'objet d'une réhabilitation. Les croix sont très variées de par les matériaux, la taille.

3- Les actions mises en place

Une croix a été restaurée (en 2002), de même que deux fontaines-lavoir-abreuvoir (une l'a été en 2006).

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Les croix et les socles doivent pour la plupart être nettoyés. Celle située au cœur du hameau de la Rivière est cachée en partie par les voitures qui se garent devant. Il faudrait donc prévoir un périmètre pour empêcher les véhicules de se stationner. Elle doit par ailleurs être repeinte.

Petit patrimoine lié à l'eau

Les bacs en béton des abreuvoirs, fontaines-abreuvoirs et fontaines-lavoirs-abreuvoirs qui n'ont pas fait l'objet de restauration pourraient être récurés et habillés de pierres.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CASTELNAU-DURBAN

1. Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

5 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

4 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs

1 fontaine-abreuvoir

1 fontaine à bras

1 pont

Petit patrimoine lié aux activités commerciales :

1 poids public



Valorisation du poids public



2. Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Castelnau-Durban possède une variété d'éléments intéressants notamment en ce qui concerne le petit patrimoine lié à l'eau. On trouve un pont, une fontaine à bras, une vieille fontaine comprenant des bassins en pierre (fontaine des pigeons) et des complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs. Ces derniers manquent d'entretien, ont subi des dégradations et pour certains ne sont plus en fonctionnement. Il est urgent pour cette commune de réhabiliter ce petit patrimoine lié à l'eau. Chaque hameau comportait un point d'eau matérialisé le plus souvent par un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir.

Le patrimoine religieux se fait remarquer par l'utilisation du marbre rouge et gris pour les fûts et les socles des croix.

Enfin, le bourg de Castelnau-Durban comprend un poids public intéressant constitué d'une maisonnette et de deux bascules, il est le seul vestige des anciennes grandes foires de la commune.

3. Les actions mises en place

Une action de valorisation touristique en Séronais :

Le secteur du Séronais possède un circuit de randonnées développé et de qualité. Chaque élément patrimonial à voir ou chaque endroit à visiter est indiqué à partir de **panneaux fléchés**. Les éléments touristiques (patrimoine, visites d'ateliers artisanaux...) sont répertoriés et localisés sur une carte touristique (insérée dans un panneau en bois grand format), différente dans chaque commune. Une **pancarte explicative** donne des indications historiques sur certains éléments.

Cette initiative permet un développement touristique et homogène du Séronais.

La fontaine des pigeons est un élément indiquée par un panneau fléché et valorisée par une pancarte explicative.

« Au fils de l'eau »...

Un sentier d'interprétation : Exposition « au fils de l'eau » a été aménagée sur la promenade du village. Il constitue un moment de détente et d'apprentissage pour les passants. Il permet de valoriser les éléments patrimoniaux liés à l'eau (moulin, faune, flore...).

Le pont piéton, départ de la boucle de randonnée qui mène aux carrières de marbre a été restauré en 2004. Une partie en pierre a été conservée, le tablier à l'origine en pierre a été refait en bois.

Le poids public a été récemment restauré. Depuis août 2007, il fait l'objet d'un affichage de photographies anciennes du village qui montre l'importance de l'ancienne activité commerciale qui régnait sur cette place de la foire. L'histoire et le fonctionnement de ce poids sont également expliqués. Une exposition et une conférence sur les poids publics, ont eu lieu en août 2007 à Castelnau.

4. Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5. Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les fontaines-lavoirs-abreuvoirs : Dévégétalisation, récurage et étanchéité des bassins, refaire les enduits extérieurs, réparation des canalisations et remise en eau pour le lavoir d'Escougnals, aménagement et traitement des abords (accès, sol, fleurissement...).

Les croix : dévégétalisation, nettoyage des pierres, remplacer les pierres brisées, refaire les peintures.

Valorisation touristique :

Les hameaux qui possèdent un point d'eau : Créer autour des points d'eaux de chaque hameau des lieux de rencontre, de détente et de rafraîchissement (aménagement de bancs, entretien des abords, respect de la faune et de la flore aquatique...).

Refaire vivre le poids-public : Organiser ponctuellement des démonstrations de fonctionnement avec des animaux et des charrettes, durant la manifestation « Autrefois le Couserans » par exemple.

6. Liens éventuels avec d'autres communes

Les éléments d'eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CLERMONT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix
- 1 calvaire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 pont
- 1 abreuvoir
- 1 fontaine-abreuvoir



Croix en fer forgé

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Elle possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti, et ceux-ci ne sont pas mis en valeur.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine lié à l'eau

Le platelage du pont doit être refait.

L'abreuvoir qui est reconverti en jardinière doit être nettoyé, et habillé de pierres.

Il faut débroussailler devant la fontaine-abreuvoir, mais conserver la végétation derrière afin de préserver la faune et la flore qui s'y développent. Il conviendrait d'enlever l'enduit existant et refaire un enduit à pierre vue ou affleurant.

Petit patrimoine religieux

En ce qui concerne les croix et calvaire, la statue du Christ doit être repeinte, le bois traité, la croix en fer forgé repeinte, le muret de pierres nettoyé de la végétation et les joints refaits.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ENCOURTIECH

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 abreuvoir
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir
- 1 puits

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 métier à ferrer



Fontaine-lavoir-abreuvoir
dans une niche en pierre
à Caujole



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Le petit patrimoine bâti est peu important sur Encourtiech, mais il est diversifié et comporte 2 éléments intéressants : le métier à ferrer et l'association fontaine-lavoir-abreuvoir abritée par une niche en pierre.

3- Les actions mises en place

Le métier à ferrer a été réhabilité. Le socle de la croix semble avoir également fait l'objet d'une réhabilitation.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix pourrait être repeinte.

Petit patrimoine lié à l'eau

Pour l'abreuvoir, il conviendrait de le dévégétaliser, et d'habiller les bacs en pierres.

En ce qui concerne l'association fontaine-lavoir-abreuvoir : la niche en pierre qui protège cet élément doit être refaite, car elle menace de s'effondrer, le ciment devrait être enlevé dans la mesure du possible (sachant qu'il soutient le talus). Les bacs en ciment pourraient être habillés de pierres pour rappeler la niche. Une remise en eau rendrait tout le charme à cet élément patrimonial.

Le puits nécessite un nettoyage sélectif de la végétation qui l'entoure.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le métier à ferrer a déjà fait l'objet d'une réhabilitation. Un petit panneau expliquant l'utilité et le fonctionnement d'un métier à ferrer pourrait être fixé.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ERP

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir-abreuvoir
- 1 fontaine
- 1 fontaine-abreuvoir
- 1 fontaine-lavoir



Fontaine-lavoir réhabilitée



Fontaine-abreuvoir réhabilitée

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Erp possède assez peu d'éléments de petit patrimoine bâti, mais un certain nombre d'entre eux ont fait l'objet de réhabilitation. Ils se trouvent dispersés sur tout le territoire communal.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de développement terroir de 1999, la fontaine, la fontaine-abreuvoir et la fontaine-lavoir ont été réhabilitées.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pas de préconisation particulière pour la croix

Petit patrimoine lié à l'eau

Pas de préconisation particulière pour la fontaine et la fontaine-lavoir

Pour le lavoir-abreuvoir de Lasties : ôter la tôle pour la remplacer par des tuiles canal, nettoyer et récurer les bassins, refaire l'enduit, débarrasser l'édifice du lierre qui l'envahi.

Les abords de la fontaine-abreuvoir doivent être nettoyés.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ESPLAS DE SEROU

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

5 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

10 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs

4 fontaines-abreuvoirs

5 abreuvoirs

2 fontaines-lavoirs

1 lavoir-abreuvoir



Abreuvoirs en pierre circulaires.



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède un petit patrimoine bâti lié à l'eau important. Il s'agit d'une municipalité qui comprend de nombreux hameaux (une vingtaine), chacun d'entre eux fonctionnait comme un véritable village et comportait un point d'eau central matérialisé le plus souvent par un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir. Il s'agit d'édifices en béton, en pierre ou en brique, altérés par le développement de la végétation, qui manquent d'entretien et qui ont subi des dégradations de par les changements de températures.

Les hameaux de Genat et du Pla du Lac comprennent également d'anciens bassins circulaires en pierres maçonnées (fonction d'abreuvoirs ou de lavoirs) intéressants qui sont menacés de disparition si aucun travaux n'est entrepris rapidement.

Il est urgent pour cette commune de réhabiliter ce petit patrimoine lié à l'eau.

Les croix de cette commune mise à part le calvaire situé à côté de l'église dans le bourg d'Esplas se situent en dehors du village et des hameaux. Il s'agissait principalement de croix de repère ou de mission.

3- Les actions mises en place

La commune a mis en place un inventaire du petit patrimoine bâti en 2005. Cette étude a été réalisée par une étudiante-stagiaire.

Le calvaire situé à côté de l'église dans le bourg d'Esplas a été réhabilité.

Une action de valorisation touristique en Séronais :

Le secteur du Séronais possède un circuit de randonnées développé et de qualité. Chaque élément patrimonial à voir ou chaque endroit à visiter est indiqué à partir de panneaux fléchés. Les éléments touristiques (patrimoine, visites d'ateliers artisanaux...) sont répertoriés et localisés sur une carte touristique (insérée dans un panneau en bois grand format), différente dans chaque commune. Une pancarte explicative donne des indications historiques sur certains éléments.

Cette initiative permet un développement touristique et homogène du Séronais.

Sur la commune d'Esplas de Serou, la carte touristique a été altérée (pancarte cachée par les bennes à ordures) et aucun élément du petit patrimoine bâti n'y est valorisé.

4- Les projets

La commune a des projets de réhabilitation sur les lavoirs, les fontaines, les abreuvoirs et les croix.

Dans un souci de valorisation touristique, la commune souhaite reconduire la fête de la myrtille et créer un nouveau parking pour l'accueil des visiteurs. Elle compte sur une aide technique et financière de la Communauté de Communes du Séronais et du projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises.

5- Propositions d'actions

Réhabilitation des complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs pour redonner vie aux hameaux :

Dévégétalisation, nettoyage, récurage et étanchéité des bassins, refaire les enduits extérieurs, réparation des canalisations et remise en eau pour certains éléments, mettre des robinets ou des arrivées d'eau en fonte, aménagement et traitement des abords (accès, sol, fleurissement...).

Créer autour des points d'eaux de chaque hameau des lieux de rencontre, de détente et de rafraîchissement (aménagement de bancs, entretien des abords, respect de la faune et de la flore aquatique...).

Réhabilitation des anciens bassins circulaires en pierres maçonnées :

Recherche historique sur la fonction (abreuvoir ou lavoir) et l'architecture (hauteur des bassins, enduit...) de ces bassins à partir de collectage auprès des anciens ou de photographies anciennes. Dévégétalisation, déblaiement des édifices, récupération des pierres et réhabilitation des bassins, étanchéité et remise en eau, aménagement et traitement des abords (accès, sol, fleurissement...).

Prévoir une pancarte explicative donnant des indications historiques sur ce type de bassin.

Réhabilitation des croix de repère :

Peinture, stabilisation des murets en pierre faisant office de socles, dévégétalisation, aménagement des abords et protection des édifices (plots de protection, sol, accès...).

Remettre en état sur la commune d'Esplas de Sérou, le circuit de randonnée du Séronais.

Remettre en état et réactualiser la carte d'Esplas de Sérou. Si les travaux de réhabilitation ont pu être effectués, indiquer comme sur d'autres communes certains éléments de petit patrimoine bâti, notamment les bassins circulaires de Genat et du Pla du Lac.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Les éléments d'eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais.

Alzen possède également des abreuvoirs circulaires en pierres.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de EYCHEIL

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix (dont une sur une colline au dessus du Pouech qui n'a pas été recensée).
- 1 oratoire qui abrite une statue de la vierge.
- 1 stèle dédiée à Napoléon dans le cimetière de l'église.

Petit patrimoine lié à l'eau :

- Un lavoir qui a été reconverti en réservoir d'eau
- Un puits
- 2 abreuvoirs-lavoirs dont un est privé.
- Un abreuvoir privé
- Un réservoir d'eau (Hameau du Ticoulet).



Croix en bois

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

L'essentiel des éléments se concentrent dans les hameaux de la commune. Le bourg recense deux croix, un oratoire et une stèle.

On regrette l'absence de petit patrimoine lié à l'eau dans le bourg, un ancien lavoir couvert a été reconverti en réservoir d'eau mais est actuellement menacé de disparition. Les hameaux comprennent des éléments mais qui ne sont pas valorisés. De plus un ancien lavoir a été supprimé et remplacé par une aire de repos.

Tout au long de la route qui mène aux différents hameaux de la commune, on trouve des croix en majorité en bois. Il n'existe aucune trace concernant le petit patrimoine lié aux activités humaines, la proximité de la sous-préfecture de Saint-Girons peut expliquer ce manque de patrimoine.

3- Les actions mises en place

Un inventaire sur le petit patrimoine lié à l'eau a été réalisé par le Pays du Couserans. La commune a mis en place une opération « embellissement du village » qui a permis la valorisation de certains éléments du petit patrimoine bâti, notamment par la création d'aire de repos ou de pique nique.

- La croix de l'église a été protégée par l'aménagement de la place de l'église
- La croix du Pouech anciennement en bois a été remplacée par une croix en fer forgée et mise en valeur par la création d'une aire de pique nique.
- La croix de Ouergues a été mise en valeur par l'aménagement de la salle des fêtes.

Des randonnées ont été créées et sont indiquées à partir de deux cartes, une située à Eycheil et l'autre au hameau de Ouergues.

4- Les projets

Concernant le petit patrimoine, la commune a le projet de démolir l'ancien lavoir qui a été reconverti en réservoir d'eau. Elle serait très intéressée pour la réhabilitation de la stèle de Napoléon située sur le cimetière.

5- Propositions d'actions

Il serait intéressant de préserver le lavoir, le seul point d'eau du village intéressant au niveau du petit patrimoine. Des propositions ont été faites par des architectes qui ont travaillé sur la commune et le CAUE qui seraient intéressantes de prendre en compte.

Interdire le stationnement autour de la croix sur la place de la mairie afin de la protéger et de la valoriser.

Le petit patrimoine présent sur les hameaux à l'arrière de la commune peut servir à valoriser ce secteur géographiquement reculé, à dominante agricole et résidentielle. Il offre des points de vue exceptionnels et des chemins de randonnées intéressants. Les éléments ont cependant besoin de travaux de réhabilitation :

- Les croix en bois ont besoin d'être traitées pour les protéger des intempéries. La croix du Pouech actuellement en fer forgée peut être remplacée par une croix en bois d'origine, les croix de Ouergues et du Cot de Jou peuvent servir d'exemples.
- Les points d'eaux de campagne peuvent être valorisés par un habillage en pierre des bacs en béton et par la mise en fonctionnement de certains d'entre eux.
- Le puits de Sabouche a besoin d'être protégé, il serait intéressant de le couvrir en prenant l'exemple des puits couverts qui existent sur le territoire et qui respectent l'architecture de ce secteur.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un chemin de randonnée valorisant les divers éléments peut être mis en place avec la commune de Lacourt.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LACOURT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 8 croix
- Une statue d'une vierge

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 5 lavoirs couverts
- 2 lavoirs à ciel ouvert
- 2 abreuvoirs
- 4 fontaines-abreuvoirs
- 2 fontaines dont une a été créée.



Lavoir couvert réhabilité

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune comprend une majorité de petit patrimoine lié à l'eau, notamment de lavoirs couverts et à ciel ouverts. Ces divers éléments sont répartis entre le bourg et les différents hameaux. Leur abondance est due à l'accès difficile et l'éloignement des hameaux par rapport au bourg.

Concernant le petit patrimoine religieux, huit croix sont répertoriées dont 5 dans le bourg. Sur les trois restantes, la croix de Sournis et la croix du Picou offrent des points de vue remarquables.

Il n'existe aucune trace concernant le petit patrimoine lié aux activités humaines, la proximité de la sous-préfecture de Saint-Girons peut expliquer ce manque de patrimoine.

3- Les actions mises en place

La commune dans le cadre des contrats de terroir et de Pays est à l'initiative de la réhabilitation d'un certain nombre d'éléments :

- 3 lavoirs couverts, deux dans le village et un au hameau de Chunaut.
- Sur le lavoir-abreuvoir du hameau d'Espou.
- Une fontaine devant l'église (aménagement d'un bac en pierre)
- 4 croix sur le village.

La commune dans le cadre de l'aménagement d'un terrain de pétanque a créé une fontaine en pierre.

4- Les projets

La commune n'a pour l'instant aucun projet concernant son petit patrimoine bâti, mais consciente de l'enjeu de ce patrimoine elle souhaite mettre en place d'autres projets de réhabilitation quand elle pourra bénéficier de nouvelles subventions similaires à celles qu'elle a pu obtenir dans le cadre des contrats de terroir.

Elle met en avant le fait que certains éléments ont été réhabilités mais des efforts restent à faire sur les abords des édifices.

5- Propositions d'actions

Les divers éléments du bourg ont bénéficié de travaux de restauration mais des aménagements restent cependant à faire :

- Prévoir l'interdiction de stationner autour de la croix en marbre à côté de la poste
- La croix à la sortie du village pourrait être valorisée par l'aménagement d'une aire de repos ou de pique-nique.
- Le manque de place autour du lavoir couvert de la route d'Oust-Massat ne permet pas de réaliser une aire de repos mais l'aménagement d'une petite aire de stationnement ponctuel (deux places de parking) pourrait permettre de valoriser le lavoir. Les gens de passage pourraient alors s'arrêter prendre de l'eau fraîche.
- Le lavoir sous la route mériterait d'être indiqué.
- Des bancs peuvent être placés à côté de l'église, il permettrait ainsi de valoriser les divers éléments situés à proximité notamment la fontaine.

Des travaux de réhabilitation sont à réaliser sur l'ensemble des éléments présents sur les hameaux :

- Une dévégétalisation et un récupage des bacs sont à effectuer sur les fontaines-abreuvoirs pour mettre en valeur le bâti, notamment la pierre.
- Des tuyaux en plastique font office de robinets, ils peuvent être remplacés par des tuyaux en fontes.
- Les bacs en bétons peuvent être habillés en pierre.
- Les socles des croix sont à refaire.

Une proposition de valorisation touristique :

La croix de Sournis et la croix du Picou offrent des points de vue remarquables. Il serait intéressant d'indiquer ces points de vue par des panneaux à partir du lavoir du village. Ils peuvent être également préconisés dans les offices du tourisme et être utilisés dans des programmes pédagogiques pour des lectures de paysages. Ils permettraient également de valoriser les fontaines et les abreuvoirs situés sur la route qui mène à ces croix.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un chemin de randonnée valorisant les divers éléments peut être mis en place avec la commune d'Eycheil.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LESCURE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 oratoires
- 3 calvaires
- 1 croix



Pompe à eau dans le village

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 pompe à eau
- 2 fontaines-lavoir-abreuvoir
- 2 fontaines-abreuvoirs

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Les éléments sont dispersés dans un grand nombre de hameaux. La pompe à eau est un élément original.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Les éléments sont dans un assez bon état, il s'agirait surtout de nettoyer les croix, les pierres des socles et des oratoires. Le bois du calvaire doit être traité et revernir.

Petit patrimoine lié à l'eau

La pompe à eau pourrait être restaurée et mieux mise en valeur. Un traitement anti-rouille est nécessaire. Elle se situe sur la place du bourg, à proximité de la croix. Les abords pourraient faire l'objet d'un aménagement avec installation de bancs, fleurissement.

Les fontaines-lavoirs-abreuvoirs et les fontaines-abreuvoirs ne sont pas facilement visibles et accessibles. Celle du hameau de Loubersenac est la plus accessible et intéressante. Elle nécessite une dévégétalisation des bassins, une réfection du toit du lavoir. L'accès doit être facilité (panneau indicatif, débroussaillage des abords...).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence d'une fontaine à pompe à Saint-Lizier.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTEGUT-EN-COUSERANS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 5 croix (dont 1 calvaire)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts
- 2 abreuvoirs
- 1 fontaine-abreuvoir



Lavoir réhabilité à Catalas



Calvaire en pierre dans le cimetière

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Montégut-en-Couserans possède des éléments de petit patrimoine religieux et lié à l'eau. Ces éléments sont dans l'ensemble en bon état, car ils ont été réhabilités pour un certain nombre. Les lavoirs couverts et le calvaire en pierre sont les particularités de la commune.

3- Les actions mises en place

Les lavoirs couverts et la fontaine-abreuvoir ont fait l'objet de réhabilitation et de valorisation. Certaines croix semblent également avoir été maintenues en état.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pour les croix : nettoyage des croix et des socles, traitement du bois, et vernissage, peinture de celle-ci lorsqu'elle est en fer forgé.

Le calvaire en granite est original. Les pierres pourraient être nettoyées, et un panneau pourrait indiquer sa présence.

Petit patrimoine lié à l'eau

La fontaine-abreuvoir a déjà été réhabilitée, et ses abords mis en valeur. Toutefois, un nettoyage des bacs, un traitement du bois du banc sont nécessaires. Par ailleurs, le mur de soutien derrière les bacs nécessite d'être réenduit. La partie du sol située devant l'élément est en ciment. Elle pourrait être remplacée par des cailloux par exemple pour donner un côté plus naturel et trancher avec le mur.

Les 2 abreuvoirs pourraient faire l'objet de réhabilitation, d'autant plus qu'ils sont situés à proximité de lavoirs couverts. Il s'agirait de nettoyer les bacs, de les habiller de pierres, et d'indiquer leur présence.

Les lavoirs couverts ont déjà été réhabilités. Néanmoins, un nettoyage du bois, des bacs est nécessaire. Le mur du lavoir d'Ussau doit être réenduit.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MOULIS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 9 croix
- 9 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 4 abreuvoirs
- 3 lavoirs couverts
- 1 pont
- 1 puits couvert
- 2 lavoirs-abreuvoirs (dont l'un est associé à un puits)

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids-public



Magnetite dédiée à Saint Martin



Puits couvert à Montfaucon d'en bas



Croix avec un fût en marbre à Pouech



Poids public dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Moulis possède beaucoup d'éléments de petit patrimoine bâti. Ils sont dispersés principalement dans les différents hameaux de la vallée du Lez (Aubert, Bader, Pouech, Luzenac, Arguilla...). Les éléments liés à l'eau se trouvent dans leur ensemble dans les hameaux accrochés sur les versants (Goué, Montfaucon, Rour, La Traverse). Cette commune se caractérise par l'importance de son petit patrimoine religieux, et particulièrement l'importance des oratoires appelés ici des « magnetites ». La plupart des hameaux possèdent le leur. Le patrimoine religieux se situe plus dans les hameaux du fond de vallée. Le poids-public situé dans le centre bourg et toujours en état de marche est un élément remarquable de la commune de Moulis. NB : les nombreux bacs en béton se trouvant dans les hameaux n'ont pas été pris en compte.

3- Les actions mises en place

Les 2 lavoirs couverts ont fait l'objet d'une réhabilitation il y a une dizaine d'années par un groupe de jeunes volontaires du « dynamic chantier sud ».

L'association puits-lavoir-abreuvoir du hameau de Goué d'en haut a fait l'objet d'une réhabilitation en 1991 comme indiqué sur l'élément.

La toiture du lavoir couvert au hameau de La traverse semble avoir été refaite récemment.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix située dans le centre bourg est abîmée (décoration manquante sur la croix, morceaux de socle manquants, tentatives grossières de réparations). Le socle doit être nettoyé. Les ajouts de ciment doivent être ôtés, et une reprise du pied du socle doit être faite de manière plus précise.

Les mauvaises herbes qui poussent au pied de la croix du Pouech sont à enlever, le socle, le fût à nettoyer, et la croix à repeindre. En ce qui concerne le gros œuvre, la partie haute du fût est fissurée. Un colmatage de la fissure est à faire rapidement, pour éviter que la croix tombe.

La croix de Luzenac et son socle sont à nettoyer, et les mauvaises herbes présentes sur les marches à enlever.

La croix à la sortie du centre bourg doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. Elle est cachée dans la végétation. Un élagage très léger mettrait en valeur la croix, de même qu'un débroussaillage des abords. Par ailleurs, la pose d'un banc à droite de la croix empêcherait les voitures de se garer.

La croix située à l'extérieur d'Aubert est en mauvais état (les 2 bras de la croix sont liés par un fil de fer, les extrémités ont disparu). Cette croix pourrait être reconstruite d'après d'éventuels photographies et témoignages.

La croix du calvaire situé dans le cimetière doit être nettoyé, et la statue du Christ repeinte.

La croix située sur la place à Aubert est originale. L'édifice présente une niche dans son socle, et un coq au dessus de la croix. Il pourrait être nettoyé. Des voitures peuvent se garer autour de cet élément. Aussi, un aménagement des abords (massif de fleurs, pose de rochers au pied...) pourrait protéger la croix. Cela est réalisable étant donnée la taille de la place.

La croix en bois situé à l'extérieur de Montfaucon d'en haut est en mauvais état. Le bois doit être traité, puis verni. La stabilité de la croix dans le sol est à surveiller.

La croix en fer forgé à la sortie d'Aubert doit être repeinte. Un angle du socle doit être refait, l'ensemble doit être ré-enduit.

L'oratoire de Bader : un crucifix a été placé dans la niche, à la place d'une statue de la Vierge. On remarque qu'auparavant, une grille devait protéger le contenu de la niche des vols. Une mangeoire pour les oiseaux a été placée sur l'élément. Un autre endroit serait plus approprié. Un nettoyage de la pierre est conseillé.

L'oratoire situé à Legerge : ôter les guirlandes de Noël, nettoyer la pierre, la statue et la repeindre.

L'oratoire dédié à Saint-Martin : nettoyage de la pierre, ôter la végétation du toit, refaire l'enduit sur une des façades de l'édifice.

Oratoire situé au pont : nettoyage de la pierre, refaire un support pour poser les fleurs en harmonie avec l'édifice. La partie autour de la niche est en ciment. Il faut refaire un enduit de manière homogène sur tout l'oratoire.

L'oratoire situé au bord de la route départementale : nettoyage de l'intérieur de la niche, colmater les fissures du toit, refaire un enduit pour tout l'édifice, ôter la partie en ciment qui s'affaisse sous la niche.

Oratoire à Arguilla : enlever les effets personnels (balai, seau...) situés au pied de l'oratoire, ôter la grille de protection et la remplacer par des barreaux qui laissent voir le contenu de la niche.

Oratoire du Pouech : Il n'y a pas de préconisations particulières à faire.

Oratoire dédié à Saint-Blaise à l'extérieur de Goué d'en bas : nettoyage de la pierre, débroussaillage des alentours, ôter le grillage de protection et le remplacer par une grille.

Oratoire dédié à Jeanne d'Arc à Goué d'en bas : nettoyage de la pierre, enlever les matériaux déposés aux abords (tuyaux, bois).

Petit patrimoine lié à l'eau

Les 2 lavoirs couverts ont déjà fait l'objet d'une réhabilitation. Quelques préconisations doivent toutefois être formulées. Celui de Bader est associé à un abreuvoir qui pourrait être récuré et ré-enduit. Le rebord doit être refait à certains endroits. L'ensemble des bassins du lavoir doit être refixé au sol à un endroit. L'aménagement d'un espace public avec massif de fleurs, bancs pourrait être mis en place devant l'abreuvoir. Cela éviterait aux voitures de s'y garer. Une remise en eau serait à étudier. La toiture est en bon état, mais les tuiles plates ne sont pas caractéristiques de ce secteur où les couvertures sont en ardoises. Un remplacement de celles-ci serait souhaitable.

Le lavoir du hameau d'Arguilla sert d'entrepôt pour les poubelles, et des matériaux divers (barbecue, grillage, seaux...). Il convient que les propriétaires du hameau récupèrent leurs biens et les stockent ailleurs. Une mise en eau est à étudier. Là aussi la couverture a été faite en tuiles et non en ardoises.

Au lavoir de la Traverse : les bassins doivent être récurés. Le mur qui entoure les bassins doit être refait par endroit et réenduit. L'arrivée d'eau doit être revue. Dans la mesure du possible, l'eau doit arriver par le robinet. A défaut, le tuyau doit être remplacé par un tuyau plus discret.

Les abreuvoirs et lavoirs situés vers le hameau de Rames sont inaccessibles actuellement. Compte-tenu de la beauté du site, il conviendrait d'ouvrir un chemin depuis Rames. Les bassins sont parfaitement intégrés à la végétation.

L'abreuvoir reconverti en jardinière à Arguilla est abîmé. Le rebord doit être refait à certains endroits. Cet élément ne servant plus, les habitants ont fait le choix d'en faire une jardinière. Etant donnée sa position, il apparaît difficile de le remettre en eau. Il serait souhaitable de l'habiller de pierre.

L'abreuvoir du Pouech semble toujours utilisé, mais il est en mauvais état. Des travaux de maçonnerie (re-sceller le rebord, refaire l'enduit sur la tranche) doivent être menés sur le plus grand des bassins. Les 2 bassins doivent être nettoyés et récurés, et la végétation autour coupée.

L'abreuvoir à Rour est en pierre. Ses abords doivent être dés herbés, le bassin débarrassé de la végétation et du bois entreposé. Une remise en eau est à étudier.

Le puits associé à l'abreuvoir au hameau de Montfaucon doit être dégagé de la végétation. L'abreuvoir doit être repris car il se disloque. La grille qui protège actuellement l'entrée du puits pourrait être remplacée par un dispositif plus adapté (barreaux, porte...).

L'ensemble puits-lavoir-abreuvoir à Goué d'en haut a été réhabilité en 1991. Les abords doivent être dés herbés. Les bacs doivent être nettoyés, et récurés. Un habillage en pierre des bassins situés à droite du puits serait souhaitable. Les gonds de la porte du puits doivent être repeints.

Le pont à arches est en bon état. Il faut veiller à ce que la végétation n'envahisse pas trop l'élément.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le poids-public est en excellent état et peut toujours fonctionner. Il n'y a pas de préconisations particulières à faire, si ce n'est de déplacer le local poubelles pour mettre le poids-public plus en vue.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Moulis possède une croix avec un fût cylindrique en marbre comme certaines croix de Saint-Girons, Lorp-Sentaraille, Montjoie en Couserans, Prat-Bonrepaux, Lacourt...

Les maginettes sont à lier avec d'autres communes qui en possèdent comme Engomer.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de RIMONT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 5 croix (dont 1 calvaire)
- 1 oratoire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids-public



Poids-public dans le centre-bourg



Lavoir

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Rimont possède des éléments de petit patrimoine diversifiés. Ils se concentrent dans le centre-bourg. Le poids-public est intéressant. Rimont est considéré comme un « village de charme » par le réseau des Plus Beaux Villages de France. A ces éléments de petit patrimoine bâti, s'ajoutent d'autres éléments comme le clocher octogonale, l'abbaye de Combelongue qui donne tout son charme à cette commune.

3- Les actions mises en place

Le poids-public semble avoir été réhabilité de même que le lavoir de Las Escaneros.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Le calvaire du Christ doit être repeint, et le socle refait.

La croix située à côté du poids-public doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. L'emmarchement doit être repris.

Les 2 croix en fer forgé insérées dans des murets doivent être repeintes.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le bois de la charpente du lavoir situé dans le centre-bourg doit être traité, et la tôle qui sert de couverture doit être remplacée par des tuiles.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le poids-public est en bon état. Un panneau explicatif pourrait être accolé sur une façade pour expliquer son histoire et son fonctionnement en prenant l'exemple du poids-public de Castelnau-Durban.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de RIVERENERT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix (dont 1 calvaire)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 5 fontaines-lavoirs-abreuvoirs
- 2 fontaines
- 2 fontaines-abreuvoirs
- 2 abreuvoirs



Abreuvoir de Sérac



Fontaine dans une niche en pierre
aux Cravives

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune est vaste et possède un grand nombre de hameau. Les éléments de petit patrimoine bâti sont dispersés dans les hameaux et le centre bourg, et sont liés à la religion et à l'eau. C'est le petit patrimoine lié à l'eau qui domine. En effet, beaucoup de hameaux possèdent leur lavoir, leur fontaine, leur abreuvoir.

Riverenert a mené des opérations de réhabilitations sur les abreuvoirs, certaines fontaines et fontaines-abreuvoirs.

La fontaine située dans une niche en pierres est originale. La commune possède également deux croix très semblables.

3- Les actions mises en place

Les 2 abreuvoirs et les 2 fontaines-abreuvoirs ont été restaurés et mis en valeur, de même que la fontaine située dans le centre bourg.

Les croix semblent faire l'objet d'un entretien.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pour les croix : celles-ci sont en bon état. Les pierres des socles pourraient être nettoyées et les croix repeintes. La croix située au hameau de La Croix devrait être stabilisée car elle penche.

Petit patrimoine lié à l'eau

Les 2 abreuvoirs ont été réhabilités. Une dévégétalisation devant l'abreuvoir, et un nettoyage des pierres et du dallage situé devant sont nécessaires.

La fontaine réhabilitée située dans le centre bourg pourrait faire l'objet d'un fleurissement qui la mettrait bien en valeur.

La fontaine située dans la niche en pierre est originale et est dans un bon état. Le robinet pourrait être remplacé par un tuyau en fonte ou repeint en noir, par esthétique. Un panneau pourrait indiquer sa présence.

Les 2 fontaines-abreuvoir ont elles aussi été réhabilitées. Pour celle situé au hameau de Rouge, il faudrait enlever le ciment pour laisser les pierres plus apparentes, et nettoyer la pierre de la fontaine pour faire ressortir les inscriptions.

Les fontaines-lavoirs-abreuvoirs sont toutes enduites de ciment. Celles situées dans les hameaux sont en eau et servent encore aux habitants pour laver, rincer. Pour certaines, les bassins doivent être récurés. Un habillage des bacs béton en pierres serait souhaitable, à défaut les enduits doivent être refaits. Les abords doivent être désherbés et les pierres nettoyées dans certains cas. Un fleurissement des abords les mettrait en valeur.

Pour l'élément situé en dehors des hameaux, un curage des bassins est nécessaire, ainsi qu'une remise en eau. L'enduit pourrait être ôté pour laisser les pierres apparentes.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SAINT-GIRONS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 10 croix (dont 4 calvaires)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 passerelles
- 1 abreuvoir
- 2 lavoirs-abreuvoirs



Croix avec un fût en marbre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Saint-Girons est la seule commune urbaine du territoire du futur PNR. Elle possède beaucoup d'éléments de petit patrimoine bâti, principalement des croix. Les passerelles se situent en centre ville, de même que la plupart des croix. Les lavoirs-abreuvoirs et l'abreuvoir sont eux situés dans les hameaux. Il en reste peu, car beaucoup ont été détruits après le raccordement des hameaux au réseau d'eau de Riverenert. Ces éléments liés à l'eau sont en mauvais état, et ne sont plus utilisés.

3- Les actions mises en place

La croix située au hameau de Gloriette a fait l'objet d'une réhabilitation en 2006 par la mairie de Saint-Girons. Le socle a été refait et la statue du Christ repeinte.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Les calvaires sont en mauvais état, à l'exception de celui du hameau de Gloriette. Celui de Pégoumas nécessite un traitement anti-rouille, la peinture de la croix et de la statue du Christ, et un débroussaillage devant la croix. La végétation qui commence à recouvrir le pied pourrait être conservée afin de cacher le socle en béton. Pour celui de l'Avenue Laffont : nettoyage du socle pour faire ressortir les inscriptions, peinture de la statue, enlever les mauvaises herbes. Celui situé devant l'église Saint-Valier : refaire le socle qui présente des fissures, nettoyage du socle et de la croix, peinture de la statue. Un fleurissement plus important du pied, la pose d'un banc rendrait cet endroit plus chaleureux, et moins bétonné.

3 croix possèdent un fût en marbre. Ces croix seraient intéressantes à mettre en valeur. Celles situées chemin des Lauriguères et avenue Laffont présentent des similitudes. La croix du chemin des Lauriguères doit être réparée, et le fût stabilisé. Celle de l'avenue Laffont est en bon état, mais le socle doit être nettoyé pour faire ressortir les inscriptions, et les mauvaises herbes ôtées. Cette croix n'est pas mise en valeur, elle se situe sur un espace ouvert qui pourrait être nettoyé, et où un banc pourrait être mis en place. Mais ces aménagements doivent tenir compte du fait qu'elle se trouve au pied de maisons.

La croix de la place des Capots est en bon état, mais son socle est grossier, les joints ciment devraient être repris. Le mûr situé derrière la croix et le banc devraient être nettoyés et un autre pourrait être ajouté.

La croix située à proximité de l'église de Lédar est également intéressante de par sa taille et la richesse de ses décors. Le socle est enduit de ciment. Cette croix se situe sur un parking, elle est protégée par deux piquets en fer. La croix et son socle doivent être nettoyés pour faire ressortir les inscriptions et les sculptures, et les mauvaises herbes au pied, enlevées.

Pour celle située au dessus de l'église de Lédar, un traitement du bois et un vernissage de celui-ci est à prévoir.

La croix de l'avenue d'Aulot est en fer forgé simple. Son fût et son socle sont enduits de ciment de manière grossière. Il faudrait enlever le ciment et refaire tout le socle en laissant les pierres plus apparentes.

Petit patrimoine lié à l'eau

Les 3 passerelles permettent ici le transit des piétons d'une rive à l'autre du Lez ou du Salat. Elles n'ont pas un grand intérêt patrimonial, mais ont toutes besoin d'être repeintes.

Abreuvoir de Gloriette : débarrasser l'abreuvoir du matériel entreposé, récurage des bacs, refaire leur étanchéité. Une remise en eau de l'élément doit être étudiée. L'enduit du bassin doit être refait et les abords doivent être débroussaillés. Le mur situé derrière l'abreuvoir doit être refait, car il est en mauvais état. On remarque qu'il a déjà fait l'objet d'une réparation grossière.

Le lavoir-abreuvoir du hameau de Saint-Martin est intéressant car il se situe au bord de la rivière, et les 6 bassins sont encore alimentés en eau. Afin de dégager l'élément, un débroussaillage sélectif est indispensable. Le chemin qui y mène doit être débroussaillé sur sa partie finale. Les bacs doivent être nettoyés.

Le lavoir-abreuvoir d'Horis : la couverture du lavoir doit être refaite (tuiles canal, charpente en bois), les bacs récurés, les abords débroussaillés. Les pierres du mur situées derrière le lavoir doivent être nettoyées et les joints refaits. Une remise en eau doit être envisagée. Le bac de l'abreuvoir peut être habillé de pierres.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Saint-Girons possède des croix dont le fût cylindrique est en marbre, tout comme Saint-Lizier, Lorp-Sentaraille, Moulis, Montjoie en Couserans, Prat-Bonrepaux, Lacourt....

CANTON
DE SAINT-LIZIER

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LA BASTIDE DU SALAT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix
- 1 statue de la Vierge
- 1 oratoire Saint-Bernard

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert

Petit patrimoine lié aux activités artisanales :

- 1 métier à ferrer



Métier à ferrer

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède un petit patrimoine bâti diversifié (religieux, lié à l'eau, artisanal). On note cependant une importance d'éléments religieux, également diversifiés (croix, oratoire, statue).

En ce qui concerne le patrimoine lié à l'eau, la commune ne comprend qu'un seul élément : le lavoir couvert.

Enfin, la commune conserve un métier à ferrer en bon état, d'intérêt patrimonial.

3- Les actions mises en place

Le lavoir couvert et le métier à ferrer ont été restaurés en 2002. Le patrimoine religieux (croix, oratoire et statue) a également bénéficié de travaux de restauration entre 1982 et 1995. Certains éléments ont besoin de nouvelles interventions.

4- Les projets

La commune n'a pas de projet concernant le petit patrimoine bâti étant donné que tous les éléments ont bénéficié en grande partie de travaux de restauration.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

Les croix : refaire l'enduit des socles, nettoyer et remplacer les pierres des socles, aménagement et traitement des abords.

L'oratoire Saint-Bernard : Valoriser la bâti de cet oratoire en le dévégétalisant pour rendre la partie haute apparente.

Statue de la Vierge : Nettoyage et peinture de la statue et du socle.

Le lavoir couvert : redonner un côté convivial à ce lavoir en rendant les pierres apparentes, en aménagement des bancs en bois à l'intérieur, en prévoyant un fleurissement de l'édifice.

Valorisation touristique :

Valoriser le métier à ferrer : Indiquer le métier à partir du centre du village, aménager les abords de l'édifice en aire de pique-nique, réfléchir à une pancarte explicative (fonctionnement, historique, anecdotes...).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Une initiative avec toutes les communes du Salat sur la valorisation du petit patrimoine bâti serait intéressante.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BETCHAT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 8 croix (dont 3 calvaires).
- 1 statue

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 fontaines à pompe
- 1 fontaine-lavoir
- 1 lavoir couvert

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids public



Aménagements autour de la fontaine à pompe du centre bourg



Poids public dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Betchat possède des éléments de petit patrimoine nombreux, variés. Ils sont répartis dans le centre bourg, mais également dans les hameaux de Lasserre, Belloc, Soulagnet, ou Blanque. Ils sont dans l'ensemble en bon état, car la commune a mené des actions de réhabilitation. Bien que cette commune possède des fontaines et des lavoirs, l'eau est présente sur aucun de ces éléments.

3- Les actions mises en place

Betchat a entrepris de nombreux travaux de réhabilitation et de mise en valeur (fontaines à pompe, lavoir couvert, croix à Soulagnet). La bascule du poids public a été protégée du stationnement des véhicules par la pose de boules. La croix de Soulagnet a été restaurée. Des bancs ont été posés au pied du lavoir, et de la croix de Soulagnet. La croix de Lasserre semble être entretenue de manière régulière.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Le bois de la croix de Blanque doit être traité et verni.

La croix de Lasserre ne demande pas de préconisations particulières, de même que le calvaire de Soulagnet qui a été refait. Seuls ses abords doivent être désherbés.

Les pierres des socles et des fûts des croix situées dans le centre bourg doivent être nettoyées afin de faire ressortir les inscriptions.

Le calvaire au croisement du chemin du château de Castelbon est en très mauvais état. La statue et l'inscription INRI doivent subir un traitement anti-rouille et être repeintes. Le bois doit être traité et verni.

L'enduit du fût de la croix de Belloc doit être refait.

La croix des Hauts de Belloc est en mauvais état. La stabilité de l'édifice doit être vérifiée, d'autant que des travaux de terrassement ont lieu au pied de la croix. Certaines briques doivent être remplacées. L'enduit doit être refait. La croix doit être nettoyée et repeinte.

La statue est en bon état et semble avoir été repeinte récemment.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le lavoir couvert et ses abords ont été réhabilités. Le chemin d'accès doit être dés herbé. Toutefois, une remise en eau est à étudier.

Les 3 fontaines à pompe sont en bon état, mais une remise en eau est à étudier.

La fontaine-lavoir est en mauvais état. Les bassins doivent être refaits. La fontaine doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Une des boules protégeant la bascule du stationnement des voitures doit être refixée. Les murs doivent être ré-enduits, et débarrassés des affiches qui y sont accolées. Le panneau d'affichage municipal pourrait être déplacé ailleurs.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de plusieurs fontaines à pompe sur le territoire (Caumont, Montgauch, Taurigan-Vieux, Saint Lizier...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CAUMONT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix (dont 2 calvaires)
- 1 statue



Lavoir couvert dans le parc

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 1 fontaine à pompe



Aménagement autour de la fontaine à pompe dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Caumont possède assez peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Ceux-ci sont localisés dans le centre bourg principalement. Les éléments liés à l'eau sont bien restaurés et mis en valeur.

3- Les actions mises en place

Le lavoir couvert a été restauré.

La fontaine à pompe a été restaurée et ses abords aménagés.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La statue a besoin d'être repeinte et son socle nettoyé pour faire ressortir les inscriptions.

Le fût de la croix à la sortie de la commune doit être nettoyé, et le socle débarrassé des mauvaises herbes. Il en est de même pour la croix située dans le village.

Les croix des 2 calvaires doivent être nettoyées, repeintes, ainsi que les statues du Christ en croix.

Petit patrimoine lié à l'eau

La fontaine à pompe et ses abords ne demandent pas de prendre des mesures particulières.

Les bassins du lavoir couvert doivent être ré-enduit à certains endroits. Une remise en eau rendrait tout le charme à cet élément.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de plusieurs fontaines à pompe sur le territoire (Montgauch, Taurigan-Vieux, Saint-Lizier, Betchat...).

La réhabilitation du lavoir couvert de Caumont peut servir d'exemple aux autres communes.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CAZAVET

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 7 croix (dont 4 calvaires)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 pont
- 1 lavoir-abreuvoir
- 2 fontaines-abreuvoirs



Croix avec un fût et un socle en marbre à Cazaux



Fontaine-abreuvoir en marbre à Cazavet

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les éléments de petit patrimoine de cette commune se concentrent dans le centre bourg et les hameaux de Salège et Cazaux. La grande particularité de Cazavet est l'utilisation du marbre dans un grand nombre de ses croix, fontaines et abreuvoirs.

3- Les actions mises en place

Le lavoir-abreuvoir à Cazaux a été réhabilité.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Le calvaire du hameau de Gèle est en mauvais état. Le Christ en croix doit subir un traitement anti-rouille et être repeint, de même que l'inscription INRI. La croix doit être nettoyée et les abords désherbés.

Le bois du calvaire situé à l'entrée de Cazavet pourrait être reverni.

La croix au centre de Cazavet ne demande pas de mesures particulières.

Le calvaire de Salège est en mauvais état. La croix doit être repeinte. Il faudrait couper quelques branches afin de dégager la croix. Il est associé à une petite croix en marbre qui doit être nettoyée.

La croix en marbre de Salège doit être nettoyée et ses abords désherbés.

La croix et la statue du Christ du calvaire situé à l'entrée de Cazaux doivent être repeintes.

La croix à côté du lavoir de Cazaux ne demande pas de prendre des mesures particulières.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le bois du pont (garde-corps et platelage) nécessite d'être traité et reverni.

Le lavoir-abreuvoir a déjà été réhabilité, toutefois un récurage et un nettoyage de l'abreuvoir serait souhaitable. Les murs du lavoir pourraient être ré-enduit car on devine les parpaings sous l'enduit.

La fontaine-abreuvoir de Cazaux doit être nettoyée, et l'abreuvoir récuré et débarrassé du tambour de machine à laver qui y est entreposé.

La fontaine-abreuvoir de Cazavet doit être nettoyée. Les bassins des abreuvoirs sont à récurer et nettoyer. L'eau qui coule de la fontaine est canalisée par un tuyau par des propriétaires privés. Cet élément doit retrouver un usage collectif.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Cazavet possède des croix avec un fût cylindrique en marbre comme certaines croix de Saint-Girons, Saint-Lizier, Lorp-Sentaraille, Moulis, Montjoie en Couserans, Prat-Bonrepaux, Lacourt....

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de GAJAN

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix
- 1 calvaire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits-fontaine-abreuvoir



Association puits / fontaine à pompe / abreuvoir à Chaumarty

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune possède peu d'éléments, ce sont presque exclusivement des croix qui sont dispersées dans ou hors des hameaux. Les 4 croix font l'objet d'un fleurissement de leur pied et de leurs environs. L'association puits-fontaine-abreuvoir est originale.

3- Les actions mises en place

Au hameau de Sainte-Croix, la croix a été refaite en 1989.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Les croix sont assez bien mises en valeur, par les massifs qui les entourent ou par le fleurissement dont elles font l'objet. Elles doivent cependant être nettoyées, tout comme les socles. Le calvaire doit être nettoyé, repeint, et la croix stabilisée dans le sol car elle penche.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le puits-fontaine-abreuvoir est une association originale qu'il conviendrait de restaurer et de mettre en valeur. Cela passe par un nettoyage, une dévégalisation, un passage d'anti-rouille sur la fontaine avant que celle-ci soit peinte. L'abreuvoir pourrait être habillé de pierres pour rappeler le puits.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de plusieurs fontaines à pompe sur le territoire (Montgauch, Taurigan-Vieux, Saint-Lizier, Betchat, Caumont...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LACAVE

1- Éléments recensés

- 3 oratoires
- 1 croix
- 1 lavoir-couvert




Oratoire 1



Oratoire 2



Oratoire 3



Lavoir



Croix

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Lacave comporte peu de petit patrimoine bâti. La totalité des éléments sont recensés dans le bourg. Les hameaux constitués d'un seul corps de ferme ne disposent pas de petit patrimoine.

Le petit patrimoine religieux est important sur la commune (4/5). En ce qui concerne le patrimoine lié à l'eau, le village ne possède pas d'abreuvoirs de par la proximité du Salat et aucune fontaine publique ne présente un intérêt patrimonial.

3- Propositions d'actions

En ce qui concerne les oratoires, il serait intéressant de les signaler et de préciser leurs caractéristiques spécifiques (Saint-Michel, Sainte-Anne, La vierge Marie). Ils peuvent être mis en rapport avec les petites chapelles, la croix et l'église afin de constituer un petit parcours d'histoire religieuse à Lacave.

Des travaux de réhabilitations sont nécessaires en ce qui concerne le lavoir couvert : Encadrements des ouvertures, nettoyage, façades, remise en fonction... La réhabilitation du lavoir pourrait permettre l'aménagement d'un lieu de rafraîchissement et de halte sur les berges du Salat. Des toilettes peuvent être aménagées sur un des côtés du lavoir.

La croix sur la place du village doit être protégée. La proximité de la route rend l'encadrement de celle-ci difficile. Un banc placé du côté de la place permettrait une première protection et éviterait que les gens s'assoient sur ses marches.

4- Liens éventuels avec d'autres communes

L'aménagement du lavoir serait intéressant à mener en même temps que la remise en fonction de la roue à aubes de l'usine de Prat-Bonrepaux. Ce projet permettrait d'aménager l'ensemble des berges du Salat des deux communes.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LORP-SENTARAILLE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix
- 1 tombeau de la famille Berges



Croix en marbre à Lorp,
dédiée à Aristide Berges

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune comprend essentiellement un petit patrimoine religieux. Elle recense quatre croix, dont deux au village de Lorp et deux au village de Sentaraille. Trois d'entre elles sont en marbre.

Il n'existe pas de petit patrimoine intéressant lié à l'eau ou aux activités humaines, mis à part quelques bacs en béton. Ce constat peut s'expliquer par la proximité du Salat (les bêtes allaient boire dans le Salat et les femmes lavaient directement leur linge dans ce cours d'eau) et de la sous-préfecture de Saint-Girons (ville principale qui concentrait la majeure partie des commerces et des services).

La commune est marquée historiquement par la famille Berges, un tombeau familial est situé à Sentaraille et une croix dans le village de Lorp lui est dédiée.

3- Les actions mises en place

La commune est à l'initiative du maintien, du nettoyage et de l'entretien des croix.

Face à l'inexistence de points d'eau, la commune a créé récemment deux fontaines : une fontaine monumentale avec un bassin hexagonal à Lorp et une fontaine plus fonctionnelle dans le village de Sentaraille (ces éléments récents ne sont pas pris en compte dans l'inventaire).

4- Les projets

La commune de par le peu de petit patrimoine qu'elle possède n'a actuellement aucun projet.

5- Propositions d'actions

En ce qui concerne la réhabilitation des croix :

- anti-rouille pour les croix en fer forgée,
- nettoyage de la pierre (enlever la mousse et la végétation)
- refaire l'enduit des socles
- peinture à refaire pour le crucifix.

Une des croix de Sentaraille est à l'extrémité d'un champ de maïs et sert de poteau de délimitation. Pour éviter ce genre de désagrément, la croix peut être protégée par un petit aménagement de ses abords (barrière en fer forgée, plots de protection...).

Un espace Aristide Berges a été aménagé au village de Sentaraille, il serait intéressant d'y associer le tombeau et la croix. La croix étant située sur une route fréquentée, il serait intéressant d'indiquer sa signification par une pancarte (explication des deux dates gravées). De plus, toujours dans l'intérêt de la protéger, interdire le stationnement autour de cette croix.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Une initiative avec toutes les communes du Salat sur la valorisation du petit patrimoine bâti serait intéressante.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MAUVEZIN DE PRAT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- Une croix
- Une statue de la vierge

Petit patrimoine lié à l'eau :

- Une fontaine abreuvoir
- Un abreuvoir reconverti en bac à fleur.



Fontaine-abreuvoir de 1908
construite par la famille BOUSSION

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Mauvezin de Prat comprend dans son bourg 4 éléments de petit patrimoine bâti. L'édifice le plus intéressant est la fontaine abreuvoir construite en 1908 par la famille Boussion, industriel à Lacave. La faiblesse du petit patrimoine notamment celui lié aux activités humaines s'explique par la situation géographique de la commune entre Prat- Bonrepaux et Lacave. Ces deux derniers bourgs concentraient la majorité des commerces et Mauvezin de Prat n'a développé aucune activité commerciale ou de service.

3- Les actions mises en place

La commune a mis en place très peu d'actions concernant le petit patrimoine bâti. Elle participe cependant avec la Communauté de Communes du Bas Couserans à la mise en place de sentiers de randonnées.

4- Les projets

La mairie n'a pas de projets spécifiques concernant le petit patrimoine bâti, elle donne la priorité à l'entretien de l'église.

5- Propositions d'actions

Les quatre éléments recensés dans le bourg sont en mauvais état et ont besoin de travaux de réhabilitation :

- Refaire le socle de la statue de la Vierge, remplacement de certaines pierres.
- Refaire le socle de la croix.
- Refaire et récurer les bacs de la fontaine et de l'abreuvoir.

Etant donné que la commune possède peu de petit patrimoine il serait intéressant de valoriser l'existant.

La fontaine peut être valorisée par un fleurissement sur le mur de soutènement et à proximité du bac (un bac à fleurs a par exemple été placé sur les barres en fer de l'abreuvoir).

L'abreuvoir constitue le deuxième point d'eau du village, il serait intéressant de remettre en fonction cet abreuvoir. Ainsi la croix et l'abreuvoir constitueraient un ensemble intéressant à l'entrée du village. Un banc pourrait être installé sur le côté afin d'aménager un lieu de repos ou de halte.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Continuer à travailler avec la Communauté de Communes du Bas Couserans sur les chemins de randonnée pour valoriser le petit patrimoine bâti.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MERCENAC

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 7 croix (dont 2 calvaires)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir-abreuvoir
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir (avec une fontaine à roue couverte)
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir (avec une fontaine et le lavoir couverts)



Fontaine à roue de Nerou



Croix du Cap de la Lane

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Mercenac possède du petit patrimoine bâti religieux et d'eau. Ils se répartissent dans le centre bourg et sur les hameaux de la commune. On remarque une prédominance du petit patrimoine religieux représenté uniquement par des croix. Le hameau de Nerou conserve une très belle fontaine à roue.

3- Les actions mises en place

La fontaine à roue de Nérrou semble être entretenue.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Croix du bourg : Les deux Christ en croix doivent être repeints, de même que les croix. La croix à l'entrée de la commune doit être nettoyée.

La croix du Cap de la Lane : Le socle doit être repris car il se fissure.

La croix en bois : traitement du bois et passage de lazure.

La croix de Bernadat : refaire la peinture, passage d'anti-rouille, traitement des abords (ordonner la croix dans l'herbe).

La croix de Mouchet : Repeindre la croix, tailler les arbustes à proximité du socle.

Petit patrimoine lié à l'eau

Les bassins du lavoir-abreuvoir à la sortie du bourg doivent être récurés, étanchéifiés et les abords débroussaillés. Une remise en eau est à étudier.

La fontaine de Nérrou : Remettre en fonctionnement la fontaine à roue et continuer son entretien (peinture, passage d'anti-rouille...). Nettoyage, débroussaillage, dévégétalisation, récurage et étanchéité des bassins. Aménagement d'un accès par des escaliers ou un chemin aux bassins.

Le lavoir du Mouchet : remise en état complet de ce complexe qui mérite d'être valorisé.

- Première intervention à mener : Un nettoyage, un débroussaillage et une dévégétalisation des bassins.
- Deuxième intervention : refaire le toit et l'enduit du lavoir couvert. Etanchéité et enduit des bassins.
- Troisième intervention : remettre une fontaine à bras ou à roue (se renseigner sur la fontaine d'origine et se servir de l'exemple de la fontaine de Nérrou). Remise en eau des bassins.
- Quatrième action : traitement des abords et de l'accès au complexe.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTESQUIEU-AVANTES

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix (dont 2 calvaires).

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts (dont un est associé à un puits)
- 3 fontaines-lavoirs-abreuvoirs

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids-public



Pompe à eau sous le lavoir du centre bourg



Fontaine-lavoir-abreuvoir aux Espalats



Poids public dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Montesquieu-Avantes possède des éléments de petit patrimoine diversifiés. Ils se situent principalement dans le centre bourg et les principaux hameaux que sont Bouch, Les Espalats, Bouinéous. Le poids public, la roue à eau du lavoir de l'entrée du centre bourg, de même que les 3 fontaines-lavoirs-abreuvoirs construites sur le même modèle sont intéressants.

3- Les actions mises en place

La toiture de la fontaine-lavoir-abreuvoir des Espalats a été refaite.

4- Les projets

Il y a une volonté de la commune de restaurer les éléments de petit patrimoine, notamment ceux liés à l'eau. Mais faute de moyens, seule la toiture d'un élément a pu être refaite. Il y a également une volonté d'ouvrir un chemin de randonnée vers le lavoir de Bouch. D'un point de vue patrimonial plus large, il y a le souhait de restaurer le Vieux Montesquieu qui est en ruines, et de préserver les nombreux murets de pierres que compte la commune.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pour les 2 calvaires : nettoyage des socles, des croix, et peinture des statues du Christ, des croix et inscriptions.

Aux Espalats, le socle de la croix doit être nettoyé et réenduit. La croix doit être nettoyée.

Le socle de la croix située à l'extérieur du centre bourg est à nettoyer.

Petit patrimoine lié à l'eau

Les fontaines-lavoirs-abreuvoirs des Espalats, de Bouinéous et de Sarat Del Bes sont construites sur le même modèle.

Aussi la toiture de l'élément de Bouiéous pourrait être refaite sur le modèle de celle des Espalats. Cet élément demande beaucoup de travail de restauration (enlever tous les matériaux qui sont stockés dans les bassins, les récurer, refaire leur étanchéité, refaire tous les enduits, débroussailler les abords). L'élément, dans la mesure du possible, doit être remis en eau.

La fontaine-lavoir-abreuvoir des Espalats doit être remise en eau dans la mesure du possible. Le bois des piliers doit être traité et verni. Les bassins doivent être récurés. L'abreuvoir est en mauvais état. Il doit être repris par endroit. Les abords de l'élément peuvent être aménagés (massif de fleurs, pose d'un banc).

La fontaine-lavoir-abreuvoir de Sarat Del Bes demande le plus de travail. Les bassins doivent être débarrassés des divers matériaux entreposés. L'abreuvoir doit être en partie refait. La toiture en tôle doit être remplacée par des tuiles. Le mur en bardage bois doit être traité et reverni. Les abords doivent être désherbés. Une remise en eau est à étudier.

Le lavoir de Bouch n'est pas accessible. L'ouverture d'un chemin fait partie des volontés de la commune. Il est actuellement envahi par les eaux. Il faudra donc une fois l'eau retirée, aménager une évacuation d'eau pour éviter l'inondation de ce lavoir, nettoyer et remettre en état ce qui a pu être altéré par l'eau (récurage du bassin...). Le bois de la charpente doit être traité.

Le lavoir à l'entrée du centre bourg auquel est associé un abreuvoir, un puits et sa roue à eau est particulièrement intéressant. La partie supérieure de la roue à eau a disparu, ce qui permet de voir le dispositif. La roue à eau doit subir un traitement anti-rouille, puis être repeinte. Le bois de la charpente et des piliers doit être traité et reverni. Les bassins se fissurent, ils doivent être ré-enduits. Pour mettre cet élément en valeur les abords doivent être aménagés (enlever le bitume sur la partie droite de l'élément pour y mettre un massif de fleurs, un banc). Une remise en eau des bassins rendrait tout son charme à cet élément.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le poids-public est enserré entre le local poubelles et celui de recyclage. Afin de mettre cet élément en valeur il faudrait déplacer ces 2 zones. Le poids doit subir un traitement anti-rouille, puis être repeint. La bascule en bois a été recouverte d'une plaque par souci de sécurité. Le bois était très abîmé. Il serait intéressant de refaire le plateau en bois et d'ôter la plaque en fer.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de fontaine à roue comme à Saint-Lizier.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTGAUCH

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 8 croix (dont 4 calvaires)
- 3 statues

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine à pompe
- 1 fontaine-abreuvoir



Fontaine à pompe à l'entrée de Lacraste



Aménagement autour de la statue de la Vierge à Lacraste

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La majorité des éléments de petit patrimoine bâti que possède Montgauch se situent dans les hameaux de Bareille et de Lacraste. Les éléments de petit patrimoine de cette commune peuvent devenir des lieux de rendez-vous, d'arrêt pour les habitants et les promeneurs, puisque pour une grande partie des croix, un banc a été installé au pied, de même pour les statues.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Calvaire de Montgauch : nettoyage de la croix, peinture du Christ, stabiliser le socle de la croix sur le sol.

Croix à l'entrée de Montgauch : peinture de la croix, couper la végétation au pied qui commence à devenir trop envahissante.

Calvaire à la sortie de Montgauch : peinture du Christ et de l'inscription INRI.

Croix devant le cimetière à Lacraste : nettoyage du fût et du socle.

La croix située dans le mur à Lacraste ne demande pas de prendre de mesures particulières.

Le calvaire à l'entrée de Bareille doit être nettoyé, et dévégétalisé. Le Christ doit être repeint. Le socle doit être nettoyé et repris (remettre des briques sur la partie haute, refaire l'enduit).

Croix à Bareille : enlever les poubelles qui cachent la croix, couper quelques branches de l'arbre pour laisser apparaître le croix.

Calvaire de Bareille : la croix doit subir un traitement anti-rouille, et être repeinte.

Les 3 statues doivent être nettoyées et repeintes. Leurs abords sont bien aménagés.

Petit patrimoine lié à l'eau

La fontaine à pompe doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. Une remise en eau est à étudier.

Pour la fontaine-abreuvoir : l'abreuvoir doit être remplacé sous la fontaine. L'ensemble doit être nettoyé.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de plusieurs fontaines à pompe sur le territoire (Caumont, Taurigan-Vieux, Saint-Lizier, Betchat...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTJOIE-EN-COUSERANS

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 19 croix (dont 8 calvaires)
- 3 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 1 lavoir ouvert
- 1 complexe fontaine-lavoir-abreuvoir
- 4 abreuvoirs
- 6 puits dont 2 couverts

Petit patrimoine lié aux activités commerciales et artisanales :

- 1 métier à ferrer
- 1 poids public



Puits à Maubresc



Métier à ferrer à Baliard



Lavoir couvert aux Baudis



Poids public aux Baudis

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Montjoie possède un petit patrimoine riche et varié. Il s'agit d'une commune très étendue avec de nombreux hameaux. Chaque hameau fonctionnait de façon indépendante avec ses propres moyens, c'est pourquoi on trouve sur cette commune beaucoup d'éléments de petit patrimoine bâti.

La commune se démarque par la présence de puits couverts et non couverts. Elle comporte également un petit patrimoine lié au commerce et à l'artisanat avec un ancien métier à ferrer au hameau de Baliard et un poids public aux Baudies composé d'une bascule à bestiaux. L'importance des croix et notamment des calvaires est à souligner.

De manière générale, beaucoup d'éléments sont en mauvais état et ont besoin de travaux de restauration.

3- Les actions mises en place

Les éléments suivants ont bénéficié de travaux de restauration : l'abreuvoir situé derrière la salle des fêtes, le puits collectif situé sur le bourg de Montjoie (2000), le lavoir couvert d'Audinac-Les-Bains (mai 2006) et l'oratoire d'Aulibet (2006).

4- Les projets

La commune a des projets de réhabilitation sur les croix, les puits et les lavoirs, fontaines et abreuvoirs. Elle a également le projet de créer une association du patrimoine.

5- Propositions d'actions

Beaucoup d'éléments sont en mauvais état, une opération de réhabilitation des éléments de petit patrimoine bâti doit être envisagée avant toute opération touristique. Etant donné le nombre important d'éléments des priorités doivent être déterminées en fonction de l'état de délabrement des éléments, du coût et des possibilités touristiques. Certains éléments ne seront pas pris en compte dans les propositions d'actions.

Les puits : La restauration des puits est intéressante d'un point de vue touristique, de plus un puits est déjà restauré et un deuxième est en cours de restauration. Privilégié la restauration des puits collectifs publics.

Puits de Perry : Nettoyage et dévégétalisation, remise en eau et en fonctionnement de la fontaine à bras, aménagement et traitements des abords, aménagement d'un abreuvoir pour les animaux.

Puits de Maubresc : remise en eau et fonctionnement du dispositif, réfection du socle, aménagement et traitement des abords.

Les lavoirs couverts :

Le lavoir couvert d'Audinac-Les-Bains a été restauré mais des réhabilitations sont à faire sur la fontaine-abreuvoir associée à ce lavoir : Nettoyage et dévégétalisation des bassins, remise en état de la fontaine en fonte, réparation des canalisations et remise en eau des abreuvoirs, aménagement et traitement des abords.

Cas d'urgence n°2 : Le lavoir couvert des Baudies : élément complètement inondé qui nécessite de grands travaux de restauration : Aménager une évacuation de l'eau pour éviter l'inondation de ce lavoir, nettoyage et remise en état des parties altérées par l'eau, aménagement du ou des bassin(s) du lavoir (recherche auprès des habitants pour redonner à ce lavoir un aspect d'origine), dévégétalisation des murs en pierres, consolidation de la partie en bois (pans de murs et charpente), revoir la toiture en tuile, aménagement et traitement des abords (tondre l'herbe, faire une bordure en pierre autour du lavoir, prévoir un accès en pierre aux marches du lavoir...).

Les croix : privilégier les croix qui présentent un intérêt patrimonial (éléments en pierre, en fer forgé, en bois...).

Travaux d'ensemble à réaliser : Nettoyage et enduit des socles et fûts en pierre, passage d'anti-rouille sur les croix en fer forgé, traitement du bois des croix en bois, peinture des Christs en croix.

Cas d'urgence n°1 : La croix en bois de Baliard : Remplacer cette croix par une croix en bois qui reprend les mêmes dimensions, refaire le socle en pierre, prévoir un aménagement des abords (sol en pierre autour de la croix).

Trois croix d'intérêt patrimonial : Les croix de Lara : Ces trois croix sont intéressantes de par leur architecture similaire (Socle en pierre, fût cylindrique en marbre, croix en fer forgé) et leur hauteur (4 à 5 mètres). Elles se trouvent dans le même hameau.

Travaux à réaliser : Nettoyage et enduit des socles et fût en pierre, anti-rouille pour les croix en fer forgé, aménagement et traitement des abords.

Le métier à ferrer de Baliard : Traitement et peinture du bois, remplacer les sangles, indiquer le métier à ferrer depuis le centre du hameau, prévoir une pancarte explicative (historique, fonctionnement, anecdotes...), aménagement et traitement des abords (dévégétalisation, aménagement d'un banc en bois sur le petit carré d'herbe à côté, protéger l'accès à l'édifice par des barrières en bois de sécurité...).

Le poids public des Baudies : Dévégétalisation et nettoyage de l'édifice et des abords, remplacer le mur en brique par deux poteaux en bois pour rendre visible l'élément, peinture anti-rouille de la bascule en fer, mettre une pancarte explicative (historique, fonctionnement, anecdotes...), aménagement et traitement des abords (aménagement du sol en calade de pierre autour de la bascule, établissement d'un banc en bois sur le petit carré d'herbe à côté, protéger l'accès à l'édifice par des barrières en bois de sécurité...).

Proposition de valorisation touristique suite aux travaux de réhabilitation :

Mise en place d'un circuit qui présenterait la vie en communauté dans les villages d'autrefois. Il relierait les différents hameaux et mettrait en évidence certains éléments :

- A Baliard : La croix en bois et le métier à ferrer.
- Au centre bourg de Montjoie : Le puits couvert collectif.
- A Lara : Les trois croix d'intérêt patrimonial et le puits couvert privé.
- A Perry : Le puits collectif.
- A Maubresc : le puits et le lavoir à ciel ouvert.
- Aux Baudies : Le lavoir couvert et le poids public.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Les puits de cette commune peuvent être mis en relation avec ceux du territoire de l'Arize et de la Lèze .

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de PRAT-BONREPAUX

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 9 croix et un chemin de croix du calvaire
- 3 oratoires
- 1 plaque funéraire gallo-romaine

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 pont
- 5 abreuvoirs
- 1 fontaine à pompe
- 1 ancien lavoir couvert
- 1 ancienne roue à aubes de l'usine de Prat

Petit patrimoine lié au commerce et à l'artisanat


- 1 poids public
- 1 métier à ferrer

Au total la commune recense 24 éléments de petit patrimoine bâti.


2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Prat-Bonrepaux recense un petit patrimoine bâti important et diversifié. Deux à trois éléments se regroupent à des endroits précis dans le bourg mais également dans les hameaux. On distingue sept petits regroupements :

- 1- Les Vieilles : une croix, un abreuvoir, une fontaine.



- 2- Courbieu : Une croix, un abreuvoir, un lavoir




3- Bonrepaux : Un abreuvoir, un escalier en pierre et un oratoire



- Dans le bourg :
- 4- Sur la place centrale : une croix et une fontaine
- 5- Sur une petite place : une croix et un poids public
- 6- L'église qui regroupe deux croix et la plaque funéraire dans le jardin du presbytère.
- 7- Le calvaire avec un chemin de croix et un oratoire.



Croix inscrite



Plaque classée

La commune compte deux éléments protégés :

- Une croix du XVIIIème siècle inscrite aux Monuments Historiques située sur la place centrale.
- Une plaque funéraire d'un centurion romain classé aux Monuments Historiques située au presbytère.

Prat-Bonrepaux possède un seul lavoir au hameau de Courbieu, des descentes aux ruisseaux étaient aménagées pour aller faire la lessive.

3- Les actions mises en place

Pour l'instant la commune n'a mené aucunes actions concernant le petit patrimoine bâti.

4- Les projets

Le métier à ferrer : Situé sur une parcelle privée dans le hameau des Vieilles, il a été récemment donné à la commune. La municipalité souhaite le déplacer pour le mettre en valeur.


La plaque tombale gallo-romaine : La mairie souhaite déplacer cette plaque afin de la valoriser dans le village.

5- Propositions d'actions

Il serait intéressant d'agir en fonction des micro-sites.

- 1- Les Vieilles : Il serait intéressant de redonner un côté pastoral à cet hameau. En remettant en fonctionnement l'abreuvoir et la fontaine et en intégrant à l'ensemble le métier à ferrer.
- 2- Courbieu : Ce hameau recense le seul lavoir de la commune qui date du début du 20^{ème} siècle, des travaux de réhabilitations sont nécessaires : Toiture, nettoyage, mise en fonctionnement... L'abreuvoir a également besoin de travaux, mais le développement de la végétation demande des recommandations de professionnels (ANA).
- 3- Bonrepaux : Un petit oratoire privé est perché au dessus de la route (cet oratoire situé sur l'ancienne route a été créé en 1610 pour protéger les voyageurs de ce lieu dangereux), il est actuellement inaccessible car il demande de passer sur un terrain privé. Le propriétaire est prêt à défricher pour permettre de regarder l'oratoire de la route. Un petit abreuvoir en pierre à proximité sur la nouvelle route porte également un intérêt. Il serait intéressant de mettre une pancarte au dessus de l'abreuvoir pour signaler l'oratoire et expliquer brièvement sa fonction.
- 4- Place centrale : signaler que la croix est inscrite aux Monuments Historiques et qu'elle date du 18^{ème} siècle.
- 5- Place : Valoriser le poid public par une pancarte expliquer sa fonction ancienne, ainsi que sa fonction actuelle. Il serait également intéressant de déplacer le métier à ferrer à cet endroit pour donner à cette place un thème sur les anciennes activités humaines. La croix cassée par un élagage a besoin d'être restaurée et remplacée sur son socle.

Afin de valoriser les autres petits groupements et les éléments qui sont isolés, il serait intéressant de créer plusieurs petits circuits pédestres à thème autour du petit patrimoine bâti, la disposition des éléments ainsi que les chemins existants le permettent. Ce sentier à thème serait valorisé par une fiche explicative.



Création d'un circuit à thème autour du petit patrimoine bâti

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Il serait intéressant de valoriser les berges du Salat avec la commune de Lacave. Prat-Bonrepaux possède une ancienne roue à aubes qu'il serait intéressant de remettre en fonctionnement et Lacave possède de l'autre côté du pont un lavoir-couvert qui peut être valorisé avec la roue et donner ainsi à l'ensemble un cachet supplémentaire autour du patrimoine lié à l'eau. Le micro-site de Bonrepaux peut faire partie de ce projet de par sa proximité avec le Salat et l'ancien moulin.

Roue à aubes



Lavoir couvert de Lacave

Inventaire du patrimoine vernaculaire : Fiche de présentation

Commune de SAINT-LIZIER

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :


- 4 croix
- 1 statue

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 fontaines
- 3 puits
- 1 pont
- 1 abreuvoir
- 1 fontaine-abreuvoir



Fontaine à roue à Bayles



Puits dans le centre ancien



Aménagement autour d'une croix



Croix avec un fût en marbre

2- Particularités liées à la commune sur le patrimoine vernaculaire

Saint-Lizier est une des communes d'Ariège qui possède le patrimoine le plus important et d'une grande renommée (cathédrale de Saint-Lizier, Notre Dame de la Sède, Palais des Evêques, rues pittoresques bordées de maisons à colombages et à encorbellements, remparts...). Mais elle possède également des éléments de petit patrimoine bâti nombreux et variés qui viennent compléter ces éléments plus connus et reconnus. Le petit patrimoine est dans un bon état, et souvent bien mis en valeur, la commune participant à son maintien. Les éléments se trouvent surtout dans le centre historique et sa périphérie. Ils sont liés à l'eau, et à la religion dans une moindre mesure.

Cette commune fait partie des Plus Beaux Villages de France, mais est également une halte sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et sur la route des Pyrénées romanes qui passe par les hauts lieux de l'art roman de Saint-Lizier à la Seu d'Urgell en Espagne.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des Journées de Patrimoine de Pays qui ont lieu tous les ans avec des thématiques différentes, certains éléments de petit patrimoine bâti comme l'abreuvoir ont fait l'objet de nettoyage.

Le pied de la croix de Pouteroles a été rescellé, et ses accès et abords aménagés. On accède au belvédère par 2 chemins dont l'un a été aménagé avec des traverses de chemin de fer qui font office de marches. Des bancs ont été posés.

Les abords de la croix de Basterne ont été aménagés en petite aire d'arrêt (poubelle, blocs de pierre servant de bancs).

Les abords de la croix située à l'embranchement de la route de Montgauch ont également été traités (bloc de pierre servant de banc, coupe de l'herbe autour de la croix).

Pour ces 3 croix, ce sont de véritables espaces publics qui ont été constitués autour d'elles.

4- Les projets

Dans le cadre des prochaines Journées de Patrimoine de Pays, dont le thème est « les rues et les chemins », il est prévu de nettoyer de manière sélective le pont Saint Valentin. Le chemin devrait être ouvert au-delà du pont pour mener à une maison

forte. Un fléchage discret (petits panneaux en bois, gravés, et faits par la commune) va être mis en place pour indiquer le chemin.

Le maire projette de mettre une table de pique-nique au belvédère de Pouteroles, mais il craint des dégradations.

Dans le cadre des « rendez-vous aux jardins » organisés en Midi-Pyrénées le 1^{er} week-end de juin, les puits seront montrés. La commune a une position marquée pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine dans sa globalité. Il y a une volonté du maire de préserver les haies qui permettent un maintien de la biodiversité, de mettre en valeur les chemins bordés par des mûrs en pierres sèches, ou encore de faire protéger les vannes du barrage par la Commission Régionale de Protection des Sites.

La commune cherche également à inciter les propriétaires privés à entretenir et sauver le patrimoine qu'ils possèdent. Elle propose dans certains cas d'intervenir sur les éléments de patrimoine pour éviter que la détérioration de celui-ci soit irréversible, mais certains propriétaires refusent.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La statue est dans un bon état, et bien mise en valeur. Il n'y a donc pas de préconisations particulières à faire.

La croix située dans le centre historique est également en bon état, seules les pierres du socle pourraient être nettoyées.

La croix de Pouteroles : la croix est en bon état et le site du belvédère bien aménagé. Une petite statue de la vierge pourrait être mise dans la niche placée dans le socle.

La croix de Basterne doit être repeinte, et son socle nettoyé et débarrassé des mauvaises herbes. Les abords de cette croix sont soignés.

La croix située à l'embranchement de la route de Montgauch : Les pierres doivent être nettoyées. Une statue pourrait être installée dans la niche, mais l'absence de protection peut faire craindre un vol. Ses abords sont bien aménagés, mais sa position (en bordure d'une route fréquentée) empêche d'en faire un véritable lieu d'arrêt.

Petit patrimoine lié à l'eau

La fontaine située sur le parking du Palais des Evêques et du panorama s'offre à la vue des touristes qui viennent à Saint-Lizier. Son bassin en granite est original. Une mise en valeur est donc intéressante. Le ciment qui fixe la fontaine au mûr est fait de manière grossière, il faudrait l'enlever. Un fleurissement des abords permettrait de mettre l'élément en valeur, et de le protéger des voitures.

La fontaine située devant l'Office de tourisme ne demande pas d'actions particulières.

La fontaine à roue du hameau de Bayles est originale. Elle est associée à un puits et à un abreuvoir en béton qui se trouve en très mauvais état. Il convient de refaire l'abreuvoir. La remise en eau est à étudier. Pour fonctionner de nouveau, la roue de la fontaine doit être dégrappée. Les abords de cet élément doivent être débroussaillés.

Le pont Saint-Valentin et ses abords vont être nettoyés dans le cadre des Journées de Patrimoine de Pays, il n'y a pas d'autres préconisations à faire.

Le puits de La Poste est en excellent état, et bien mis en valeur. La présence du dispositif permettant de remonter les seaux, donne au puits l'impression de toujours servir. Il se situe dans une cour à l'écart du flux des touristes qui viennent visiter le Palais des Evêques. Un fléchage discret pourrait indiquer le puits.

Le puits situé devant le presbytère est enserré entre les bâtiments. Les pierres pourraient être nettoyées et la grille qui protège l'entrée du puits remplacée par des barreaux.

Le puits de Gaillardoux est en mauvais état. Le socle qui l'entoure se fissure. Si il n'a pas d'utilité majeure dans la stabilisation du puits, il pourrait être enlevé pour le dégager. Le lierre qui a envahi le puits doit être en partie enlevé. Les alentours sont à débroussailler.

L'abreuvoir de Peillou : Le bassin doit subir un nettoyage sélectif pour conserver un aspect « naturel ». Son étanchéité doit être refaite. Il faut débroussailler devant l'abreuvoir, mais laisser la végétation située derrière l'élément afin de préserver la faune et la flore qui s'y développent.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Saint-Lizier possède une croix avec un fût cylindrique en marbre comme certaines croix de Saint-Girons, Lorp-Sentaraille, Moulis, Montjoie en Couserans, Prat-Bonrepaux, Lacourt.

La fontaine à roue du hameau de Bayles rappelle celle de Lescure ou de Mercenac.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de TAURIGNAN CASTET

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 1 abreuvoir



Lavoir couvert

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Taurignan Castet possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Ils sont situés dans le centre bourg et les hameaux.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pour les croix : nettoyage des croix et des socles.

Petit patrimoine lié à l'eau

Pour le lavoir du centre bourg : nettoyage des bacs, du toit, réenduire les murs, refaire le toit et la charpente, traiter le bois et passer de la lasure . Une remise en eau est à étudier. Les boutons poussoir doivent être remplacés par des robinets. Un panneau pourrait indiquer la présence du lavoir dans les ruelles du bourg.

Au hameau de la Mourère, la partie supérieure du mur de soutènement (en parpaings) située derrière le lavoir doit être enduite. Quelques tuiles sont à remplacer. Les bacs doivent être nettoyés et ré-enduits.

Les abords des lavoirs (débroussaillage, plantations...) pourraient être aménagés.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de TAURIGNAN VIEUX

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix
- 2 calvaires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine à pompe couplée à un abreuvoir
- 1 abreuvoir



Fontaine à pompe

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Taurignan Vieux possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Ils sont tous situés dans le bourg et en mauvais état. Les deux calvaires sont situés à 50m l'un de l'autre.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pour les croix : nettoyage des croix et des socles, peinture de la statue du Christ. Refaire la croix pour l'une d'elle d'après d'éventuels photographies, récits.

Petit patrimoine lié à l'eau

Pour la fontaine à pompe : la déplacer pour la rendre accessible (elle est dans une cour fermée d'un bâtiment public), la nettoyer, la repeindre. Refaire l'abreuvoir qui est associé.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Voir avec Campagne sur Arize qui possède de nombreuses fontaines à pompe.

CANTON
DE TARASCON

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ALLIAT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 fontaines-abreuvoir
- 1 lavoir couvert



Aménagement autour de la croix du centre du village

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les éléments de petit patrimoine bâti de la commune d'Alliat se situent dans le centre du village. Ils sont peu nombreux mais ont été réhabilités et mis en valeur. Ils donnent au bourg un certain cachet.

3- Les actions mises en place

La croix a été restaurée, de même que le lavoir. La fontaine-abreuvoir qui est associée semble faire l'objet d'un entretien régulier. Leurs abords ont été aménagés (fleurissement, présence d'une table de pique-nique).

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix a besoin d'être repeinte.

Petit patrimoine lié à l'eau

La fontaine-abreuvoir accolée au lavoir ne demande pas de préconisations particulières. Les bassins du lavoir pourraient être récurés, et les mauvaises herbes ôtées. L'enduit des bassins doit être refait.

La remise en eau de la fontaine-abreuvoir située dans une des rues du village est à étudier. Le robinet pourrait être remplacé par un tuyau en fonte.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

La commune possède une croix d'architecture sobre comme beaucoup de communes du Tarasconnais.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ARIGNAC

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

4 croix

1 calvaire

Petit patrimoine lié à l'eau :

3 lavoirs couverts

3 fontaines-abreuvoirs

2 anciennes fontaines en pierre

Petit patrimoine lié aux activités industrielles :

Une tour horloge



Tour horloge



Croix en fer forgé

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune d'Arignac comprend un petit patrimoine bâti intéressant et de qualité. Elle se démarque par la présence de la tour-horloge et du calvaire qui domine le village.

La majorité des éléments se concentrent dans le bourg, excepté le hameau de Menac qui comprend un lavoir couvert et une ancienne fontaine en pierre.

Au niveau du petit patrimoine religieux, Arignac comprend une croix d'architecture sobre (croix en fer forgé placée sur un socle en pierre monolithe) et une croix ouvragée (croix en fer forgé d'architecture plus détaillée) propre au secteur du tarasconnais. Elle comprend également deux croix en fonte sur un socle en pierre maçonnée qui semble démarquer un secteur (peut-être l'ancien centre bourg, la commune devait comprendre d'autre croix de ce type).

Au niveau du petit patrimoine lié à l'eau la commune comprend des éléments intéressants : auges taillées dans la pierre et anciennes fontaines en pierre... qu'il est intéressant de conserver ou de remettre en état.

3- Les actions mises en place

Au niveau de l'embellissement du village : Une opération de réhabilitation sur les éléments liés à l'eau a été mise en place. Chaque micro-site a bénéficié d'un aménagement : plots de protection en pierre polie pouvant également servir de siège, sols en calades de pierre, embellissement des fontaines par des parements en pierre...

La tour-horloge est valorisée la nuit par un éclairage.

Au niveau touristique : Un circuit de randonnée : le tour du village (randonnée de 2 heures) a été mis en place, il est signalé par un balisage jaune. Il permet de mettre en valeur le petit patrimoine bâti du village mais également de visiter les hameaux de la commune notamment celui de Menac.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Redonner un côté ancien aux lavoirs couverts :

Travaux à réaliser : remplacer le crépi ocre des murs par un enduit à la chaux, refaire les toitures en tuile canal ou en ardoise, refaire la peinture de la charpente verte d'un des lavoirs couleur bois.

Remettre en état deux anciennes fontaines en pierre

Une première étape consiste à réfléchir sur les possibilités de remise en eau de ces fontaines.

Travaux à réaliser : dévégétalisation, nettoyage des pierres, enduit, prévoir des bassins d'écoulement...

Travaux à réaliser sur la tour-horloge :

Sur les conseils du CAUE, refaire l'enduit des murs de la tour (l'enduit actuel un crépi jaune est défraîchi et ne correspond pas aux anciens enduits utilisés). Au niveau des ouvertures, refaire la peinture et traiter le bois de la fenêtre, remplacer la porte actuelle en fer par une porte en bois.

Aménager les abords de la croix en fer forgé sur un socle monolithe en pierre :

L'emplacement de cette croix sur un terrain vague et sa position en hauteur sur une petite butte peut permettre un aménagement du site : Chemin d'accès depuis le parking de la mairie situé en contrebas, implantation de tables de pique-nique ou de bancs en bois sur les parties enherbées, valorisation de la roche à nue sur d'autres endroits.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de valorisation sur les deux types de croix (croix en fer forgé d'architecture sobre et ouvragées) présents dans ce secteur peut être mis en place. Un lien peut également être envisagé avec les croix en fer forgé du canton de Massat.

Un projet de valorisation des tours horloges peut également être envisagé, (il existe 4 tours horloges de ce type sur le secteur de Tarascon et du Vicdessos) par la mise en place de visites guidées sur le patrimoine industriel.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BEDEILHAC-AYNAT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

2 croix

Un socle de croix en pierre

Petit patrimoine lié à l'eau :

Un lavoir couvert associé à un abreuvoir

3 abreuvoirs dont deux abreuvoirs couverts

1 fontaine dans une niche sur un mur de soutènement.

Un pont (non identifié par l'étude).



Abreuvoir couvert

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune se démarque par ses 2 abreuvoirs couverts par une arcade en pierre ou en brique de formes circulaires situés dans chaque village. Ces édifices sont pour la plupart implantés dans des murs de soutènement ou adossés au bâti. Il est dommage que ces deux abreuvoirs ne fonctionnent plus, ils sont actuellement utilisés comme bacs à fleurs.

Le village d'Aynat possède un complexe composé d'une fontaine et d'un abreuvoir couvert en pierre face à la chapelle Saint-Roch intéressant au niveau du patrimoine.

La croix en fer forgé à la sortie du village d'Aynat possède des ressemblances étranges avec les croix des hameaux de Rabat les trois Seigneurs.

3- Les actions mises en place

La commune a bénéficié de financements pour des opérations d'embellissement du village dans le cadre des contrats de terroir en 1997.

Le lavoir à l'entrée du village d'Aynat a été restauré en 2004.

Le complexe d'Aynat composé de l'abreuvoir couvert et de la fontaine a été restauré en 2006.

4- Les projets

En partenariat avec la Communauté de Communes de Tarascon et une association de réinsertion, la commune souhaite d'ici fin 2007 mettre en place des actions de réhabilitation et de valorisation touristique sur les abreuvoirs et le pont situé entre les deux villages.

5- Propositions d'actions

Etant donné que la commune possède un type d'abreuvoir particulier, il serait intéressant de réhabiliter ces abreuvoirs :

1. Prévoir la mise en eau et l'étanchéité des bassins.
2. Ecoulement de l'eau par une fontaine ou un tuyau en fonte.
3. Arcades en pierres ou briques.
4. Murs enduits à pierres vue.
5. Habiller les bacs en béton en pierre à l'identique des murs

Valorisation touristique :

Un sentier de randonnée situé entre les deux villages peut permettre de valoriser le petit patrimoine bâti.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

La commune de Bedeilhac-Aynat possède des abreuvoirs couverts de même type que ceux présents sur la commune de Rabat les Trois Seigneurs. Une opération de réhabilitation et de valorisation de ces abreuvoirs pourrait être mis en place sur les deux communes.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CAPOULET ET JUNAC

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :
3 croix



Croix en fer forgé

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune comprend peu de petit patrimoine bâti, il s'agit essentiellement de croix. La proximité de Tarascon et de Vicdessos peut expliquer le fait que cette petite commune comprenne peu de patrimoine. L'absence d'éléments liés à l'eau peut se comprendre par la proximité de la rivière du Vicdessos.

Au niveau du petit patrimoine religieux, Capoulet et Junac comprend comme beaucoup de communes de ce secteur (exemple : Rabat les Trois Seigneurs) des croix d'architecture sobre (croix en fer forgée placée sur un socle en pierre monolithe) et des croix d'architecture plus détaillée (instruments de la passion du christ, tulipes aux extrémités des branches, cœur...).

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Afin de mettre en valeur les croix de cette commune, une opération de réhabilitation est à mettre en place :

- a. Passage d'anti-rouille ou refaire la peinture
- b. Consolider les niches des socles.
- c. Dévégétalisation, élagage des arbres environnants, nettoyage des pierres.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de valorisation sur les deux types de croix (croix en fer forgé d'architecture sobre et ouvragées) présents dans ce secteur peut être mis en place. Un lien peut également être envisagé avec les croix en fer forgé du canton de Massat.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de GENAT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

1 complexe fontaine-lavoir-abreuvoir couvert

1 fontaine-abreuvoir couvert



Croix en pierre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Genat recense peu de petit patrimoine bâti : trois éléments. Le matériau principalement utilisé est la pierre de granite pour la croix et de schiste pour le patrimoine lié à l'eau.

3- Les actions mises en place

Les édifices couverts ont bénéficié de travaux de restauration : Le complexe fontaine-lavoir-abreuvoir en 2003 et la fontaine-abreuvoir en 2005.

4- Les projets

La commune n'a actuellement pas de projet concernant le petit patrimoine bâti étant donné qu'elle vient d'effectuer des travaux de restauration (2003 et 2005).

5- Propositions d'actions

Concernant le petit patrimoine bâti, la commune a réalisé les travaux de restauration nécessaires. Cette commune n'a pas d'intérêt à mettre en place une action de valorisation touristique pour ses trois éléments.

Seule une recherche historique sur la croix en pierre peut être intéressante, elle comporte des gravures qui peuvent avoir une signification.


Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de Gourbit

1- Éléments recensés

- 6 fontaines bornes
- 3 fontaines-abreuvoirs
- 1 fontaine monumentale
- 1 lavoir-couvert
- 2 croix
- 1 calvaire et son chemin de croix

Les croix



Les fontaines



Rigoles d'écoulement en pierre

Le lavoir couvert

Exemple de fontaine borne

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune ne possède pas de hameaux et la totalité du petit patrimoine se concentre dans le bourg du village. La commune recense une majorité de patrimoine lié à l'eau (11/14) et compte avec le calvaire et deux croix un petit patrimoine religieux.

3- Les actions mises en place

La commune a réhabilité le lavoir dans le cadre du contrat de terroir en 1999.

4- Les projets

La commune n'a pas de projet en ce qui concerne le petit patrimoine bâti du village mais souhaite agir sur le petit patrimoine montagnard. Elle souhaite réhabiliter les cabanes du lac d'Artax, certains orris situés sur le chemin du lac d'Artax et certaines terrasses dans le cadre de milles et unes terrasses d'Ariège.

Le restaurant du moulin et le lac d'Artax encouragent la visite du village après le repas ou la randonnée, la municipalité souhaite à cet effet soigner l'image du village en réhabilitant le patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Indiquer à partir du village le lavoir-couvert situé à la sortie du village. Ce patrimoine mérite d'être réhabilité même si celui-ci a déjà bénéficié d'une réhabilitation dans le cadre des contrats de terroir. Un petit panneau explicatif (date, historique, alimentation, fonction) serait intéressant à mettre en place. Le lavoir comprend à l'intérieur un repose-linge qui est important à préserver.

Le calvaire et le point de vue qu'il offre gagne également à être indiqué à partir du village par des panneaux directionnels.

Les abreuvoirs-fontaines sont intéressants car ils donnent une homogénéité au village. Le marbre des bacs des abreuvoirs est peu utilisé et est à mettre en évidence.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LAPEGE

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix dans le bourg
- 5 croix sur les chemins aux abords du village.

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 2 fontaines- abreuvoirs
- 1 abreuvoir en pierre



Abreuvoir en pierre de 1748

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La beauté de ce petit village tout en pierre fait regretter la faible présence du petit patrimoine, notamment des fontaines. Le village ne comprend que deux fontaines. Un contraste s'effectue entre un lavoir couvert des années soixante et un petit abreuvoir en pierre de 1748.

3- Les actions mises en place

Les fontaines ont été restaurées. Le lavoir actuel a été créé dans les années soixante. L'ancien lavoir était situé plus haut sur la route actuelle, il a été détruit suite à la construction de cette même route.

4- Les projets

La municipalité donne actuellement priorité à l'assainissement du village, aucun projet ne concerne le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Les croix :

La croix au dessus de la mairie doit être restaurée et indiquée depuis le village.
Remettre l'ancien coq au dessus de la croix située près de l'église.

Le lavoir :

Pour redonner un côté ancien au lavoir : refaire la toiture en ardoise, conserver le pilier en bois, supprimer les façades ou les remplacer par des murs en pierre. Les ouvertures peuvent être naturelles avec un encadrement en bois ou en pierre.

L'abreuvoir en pierre :

Intégrer l'abreuvoir en pierre dans la fontaine- abreuvoir en réaménageant l'ensemble.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MIGLOS

Fontaine à 2 becs



Lavoir avec un toit en lauzes

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

7 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

3 fontaines de caractères

6 fontaines-abreuvoirs

Une fontaine-lavoir

4 lavoirs couverts

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune est divisée en 4 hameaux principaux : Arquizat, Norgeat, Norrat et Axiat, et un hameau secondaire : Baychon. On retrouve à quelques éléments près le même type et le même nombre d'éléments sur chaque hameau excepté le petit hameau de Baychon qui comprend un élément : Une fontaine à bras avec un lavoir à ciel ouvert.

La commune possède quatre types d'éléments : Les fontaines de caractères, les lavoirs couverts, les fontaines-abreuvoirs et les croix.

	Fontaines de caractères	Lavoirs couverts	Fontaines-abreuvoirs	Croix
Arquizat	1	0	2	2
Norgeat	1	1	2	3
Norrat	1	1	1	2
Axiat	0	2	1	0

Les croix sont toutes en fer forgé et ont un socle en pierre monolithe.

Les fontaines de caractères sont en pierre (granite), deux d'entre-elles celles de Norgeat et de Norrat sont identiques.

Les quatre lavoirs ont une toiture en Lauze et des façades en pierre.

Les fontaines-abreuvoirs sont en béton exceptée celle de Norrat (située à la sortie en haut du village) qui est en pierre.

3- Les actions mises en place

Un inventaire a été mené en 1996 par la Communauté de Communes de Tarascon dans le cadre d'un programme Leader II. Cet inventaire semble avoir donné suite à des travaux de réhabilitation vu l'état convenable des éléments.

4- Les projets

La commune souhaite réhabiliter une maison forestière, élément non pris en compte dans cette étude.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

Les croix : passage d'anti-rouille, enduit et remplacement des pierres des socles, traitement des abords (périmètre de protection, élagage des arbres...).

Les lavoirs : conservation des toitures en Lauze, refaire les enduits des façades au badigeonnage à la chaux, remplacement du pilier en béton du lavoir de Norgeat par un pilier en bois, étanchéité enduit et remise en eau des bassins, dévégétalisation, traitement des abords.

Les fontaines abreuvoirs : habillage des bacs en béton en pierre, dévégétalisation, étanchéité enduit et remise en eau des bassins...

Les fontaines de caractère : Nettoyage et remplacement des pierres abîmées, refaire les enduits, étanchéité des bassins, dévégétalisation, traitement des abords (rigoles d'évacuation en pierre...).

La fontaine-lavoir de Baychon : Réparation et remise en fonctionnement de la fontaine, refaire la peinture, étanchéité enduit et remise en eau du lavoir, aménagement d'une calade en pierre pour valoriser cet édifice et l'extraire de la végétation.

La fontaine-abreuvoir en pierre de Norrat : Remise en eau et étanchéité du bassin en pierre, refaire la rigole d'écoulement en pierre, remplacer le tuyau en PVC par un tuyau en fonte ou une pierre d'écoulement (exemple de la commune de Montoulieu), dévégétalisation et traitement des abords.

Interdire le stationnement autour des édifices, prévoir des aires de stationnement ou des périmètres de sécurité.

Valorisation touristique :

Au niveau patrimonial, en complément de la visite du château de Miglos, un guide du patrimoine bâti à l'échelle de la commune serait intéressant. Il permettrait de visiter les différents hameaux de la commune, de valoriser le bâti (églises, maisons, granges...) et le petit patrimoine bâti (croix, lavoirs, fontaines-abreuvoirs, fontaines de caractères...).

Aménagement d'une micro-aire de pique-nique au hameau de Baychon au site de la fontaine-lavoir. Celle-ci située à proximité du château permettrait de répartir les visiteurs entre deux aires.

Indiquer à partir du lavoir et de la fontaine de caractère de Norrat, la fontaine-abreuvoir en pierre située sur la route juste au-dessus.

Aménagement de la placette de Norrat pour mettre en valeur les trois éléments : Le lavoir, la fontaine de caractère et la croix (à partir des conseils du CAUE).

Exemple : murets en pierre pour séparer la placette de la route, implantation de végétations (arbres), bancs...

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet sur la valorisation des fontaines de caractère serait intéressant (fascicule de restauration, guides...), il peut être mené sur différents secteurs : Tarascon, Vicedessos, Vallée de la Barguillère...

Un fascicule sur les différents lavoirs que l'on trouve sur le territoire du PNR serait intéressant, les lavoirs de Miglos pourraient y être répertoriés par rapport à leurs toitures en Lauze taillée en arc de cercle.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de NIAUX

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

3 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

2 fontaines

1 lavoir couvert



Fontaine souterraine matérialisée
par une arche en pierres

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède autant d'éléments de petit patrimoine bâti religieux (3) que liés à l'eau (3). Elle comprend une ancienne fontaine à bras intéressante ainsi qu'une source matérialisée par une arche en pierres au dessous de la route de la grotte de Niaux.

Les croix du lavoir et du chemin de randonnée de la Crouzette sont du même type que les croix que l'on trouve sur la commune de Rabat les trois Seigneurs.

3- Les actions mises en place

EDF a permis la suppression du transformateur qui cachait le lavoir.

Le lavoir a été restauré en 2004. Il forme avec la croix qui lui est associée un complexe intéressant aménagé en aire de pique-nique à proximité du cours d'eau de Vicdessos.

4- Les projets

Rien à signaler.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

Lavoir couvert : toiture à refaire en tuiles, remplacer les piliers actuels par des piliers en bois, enduit à faire au badigeonnage à la chaux, étanchéité et enduit des bassins.

Fontaine à bras : passage de peinture ou d'anti-rouille (cf. conseils du CAUE), surélever la fontaine sur un socle en pierre pour la mettre en valeur, la remettre en fonctionnement avec de l'eau potable (petit patrimoine fonctionnel pour les habitants et les automobilistes de passage), enlever le pot de fleur, traitement et dévégétalisation des abords, conserver le système d'écoulement en béton.

Source matérialisée en pierre : consolidation de l'arche en pierre, nettoyage et traitement des abords.

Les croix : enduits et pierres des socles, passage d'antirouille, peinture...

Valorisation touristique :

Situé sur une route de passage (vallée du Vicdessos, cols...) le village de Niaux possède des ressources patrimoniales en eau intéressantes qui seraient intéressants d'indiquer :

Indiquer à partir de la route la source matérialisée en pierre. Effectuer des recherches sur la datation et la fonction de cette source pour indiquer son origine au promeneur.

Après une remise en fonction de la fontaine à bras, indiquer aux automobilistes que l'eau est potable, une petite aire de stationnement peut être aménagée à côté.

Indiquer le site du lavoir aménagé en aire de repos (site calme et agréable).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des croix similaires sont peut-être présentes sur les autres communes du secteur.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de QUIÉ

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

1 fontaine

Petit patrimoine lié aux activités industrielles :

Une horloge



Croix de Quié

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Quié recense peu de petit patrimoine bâti. Elle comprend trois éléments de typologie différente (religieux, eau, industriel). Malgré le nombre d'éléments restreint que la commune a conservé, il s'agit d'un petit patrimoine intéressant riche en histoire et en anecdotes.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet. Seule la croix semble avoir bénéficié d'un aménagement.

4- Les projets

La commune n'a actuellement pas de projet concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

La croix : passage d'anti-rouille.

Valorisation de la fontaine : aménagement du chemin d'accès, indiquer la fontaine depuis le village, dévégétalisation et nettoyage de la fontaine, aménagement du sol et traitement des abords, mettre un panneau portant des indications historiques sur l'édifice.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de valorisation des tours horloges peut être envisagé sur ce secteur (il existe 4 tours horloges de ce type sur le secteur) : mise en place de visites guidées sur le patrimoine industriel. Même si l'horloge de Quié n'est pas implantée sur une tour elle peut être associée à ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de RABAT LES TROIS SEIGNEURS

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

9 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

6 abreuvoirs dont 4 abreuvoirs couverts par une arcade

4 fontaines-abreuvoirs

2 fontaines-lavoirs-abreuvoirs

1 ancienne fontaine dans un mur de soutènement.



Abreuvoir couvert

Remarque : La commune possède de nombreux ponts non pris en compte dans l'étude :

par manque d'intérêt patrimonial

ou par difficulté à recenser les différents édifices (accès difficile, non identifiés...)

La commune comprend également des orris et des refuges de bergers non pris en compte dans cette étude.

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune se démarque par ses abreuvoirs (4) ou fontaines-abreuvoirs (1) couverts par une arcade en pierre ou en brique de forme circulaire. Ces édifices sont pour la plupart implantés dans des murs de soutènement ou adossés au bâti. Beaucoup de fontaines en fontes (7) ont été érigées en 1907 par J. Ricard ancien maire de Rabat les Trois Seigneurs.

Au niveau du petit patrimoine religieux, Rabat les Trois Seigneurs comprend plusieurs croix d'architecture sobre (5) (croix en fer forgée placée sur un socle en pierre monolithe) datant du XIX^{ème} siècle. Ces croix se situent à l'extérieur du village centre, sur les routes et dans les hameaux. Les croix du village sont également en fer forgé mais elles ont une architecture plus détaillée (instruments de la passion du christ, tulipes aux extrémités des branches, cœur...).

3- Les actions mises en place

Pas d'informations à ce sujet. Cependant la commune dispose de nombreux sentiers de randonnées balisés, intéressants pour la valorisation de certains éléments du petit patrimoine bâti.

4- Les projets

La commune souhaite réhabiliter des fontaines et des croix mais n'a pas de projets précis.

5- Propositions d'actions

Etant donné que la commune possède un type d'abreuvoir particulier, il serait intéressant de réhabiliter ces abreuvoirs :

Prévoir la mise en eau et l'étanchéité des bassins.

Ecoulement de l'eau par une fontaine ou un tuyau en fonte.

Arcades en pierres ou briques.

Murs en pierres apparentes.

Habiller les bacs en béton en pierre à l'identique des murs

Conserver les fontaines en fonte érigées par l'ancien maire en 1907, elles permettent un décor ancien et homogène. Prévoir de refaire la peinture de certaines d'entre elles.

Les croix :

- Passage d'anti-rouille ou refaire la peinture
- Nettoyage des socles en pierre monolithe
- Refaire l'enduit ou remplacer des pierres de certains socles.

Valorisation touristique :

Valoriser les abreuvoirs couverts et les croix au travers des sentiers de randonnée présents sur la commune.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

La commune de Bédeilhac-Aynat possède des abreuvoirs couverts de même type que ceux présents sur la commune de Rabat les Trois Seigneurs. Une opération de réhabilitation et de valorisation de ces abreuvoirs pourrait être mise en place sur les deux communes.

Un projet de valorisation sur les deux types de croix (croix en fer forgé d'architecture sobre et ouvragées) présents dans ce secteur peut être mis en place. Un lien peut également être envisagé avec les croix en fer forgé du canton de Massat.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SAURAT

1- Eléments recensés

L'étendue de la commune de Saurat ne permet pas de réaliser un inventaire exhaustif du petit patrimoine bâti, cette mission serait ambitieuse.

L'inventaire du petit patrimoine bâti a été réalisé à l'aide de l'inventaire général sur le patrimoine bâti. Le travail de terrain s'est déroulé en commun. Le technicien chargé de l'étude du patrimoine de par sa connaissance du terrain a pu donner des pistes d'étude sur le petit patrimoine bâti.

Premièrement, il a permis de sélectionner 13 hameaux qui comprennent un petit patrimoine bâti intéressant. Chaque hameau comprend au minimum un lavoir ou un abreuvoir mais certains d'entre eux ne présentent pas d'intérêt patrimonial. Il s'agit pour la plupart d'éléments en béton qui datent du début du 20^{ème} siècle et qui ont permis un remplacement rapide des anciens lavoirs et abreuvoirs.

Deuxièmement, l'étude du patrimoine bâti en général a mis en évidence l'importance du petit patrimoine situé sur le bourg.

L'inventaire se divisera donc en deux parties :


- L'étude du bourg
- L'étude de 13 hameaux

Tableau de répartition des éléments du petit patrimoine bâti
dans le bourg et sur les hameaux de la commune de Saurat

Eléments du petit patrimoine bâti	Dans le bourg	Hameaux sélectionnés	Total commune
Abreuvoirs	2	10	12
Fontaines	2	1	3
Fontaines bornes	12	1	13
Fontaines abreuvoirs	5	0	5
Lavoirs couverts	1	11	12
Fontaine-lavoir-abreuvoir	0	2	2
Croix	10	1	11
Métier à ferrer	0	2	2
Poids public	1	0	1
Pompe à essence	1	0	1
Banc en pierre	2	0	2
Statut	1	0	1
Total	37	28	65

L'étude met en évidence 65 éléments de petit patrimoine bâti répartis sur le bourg et sur 13 hameaux.


Carte de localisation : Hameaux de Saurat qui comprennent du petit patrimoine bâti



Les hameaux sélectionnés se concentrent aux abords de la route du Col de Port, une route touristique très fréquentée en période estivale. Ce positionnement peut être intéressant pour mettre en place des projets de valorisation touristique du petit patrimoine bâti. Quatre hameaux se détachent cependant de la route en question: Cabus, Ruzole, Goueytes et Carly. Il s'agit d'hameaux qui comprennent un petit patrimoine bâti d'intérêt.

1- Le bourg :

Carte de répartition du petit patrimoine bâti par thématique du bourg de Saurat



Cette carte permet de montrer l'importance et la diversité des éléments du petit patrimoine bâti situés sur le bourg.

✚ Les 10 croix du bourg :

Le bourg recense 10 croix qu'il est important de mettre en valeur. Au niveau des matériaux, la majorité des croix sont en fonte ou en fer forgé, seule une croix est en bois. En ce qui concerne la datation on peut classer les croix en trois périodes : les plus anciennes datent du début du 19^{ème} siècle (Il s'agit de croix datées). Les deux autres périodes concernent les croix du milieu-fin du 19^{ème} siècle et 20^{ème} siècle (la plupart de ces croix ne sont pas datées et leur datation est difficile).

Croix début 19^{ème} siècle



Croix en bois

Croix 20^{ème} siècle



Croix milieu-fin 19^{ème} siècle

💧 Petit patrimoine lié à l'eau :

Le bourg recense un petit patrimoine bâti lié à l'eau important, tous les éléments n'ont pas été pris en compte mais les 10 éléments sélectionnés diffèrent des autres communes et présentent pour certains d'entre eux un fort intérêt patrimonial. S'il ne s'agit pas d'une fontaine à part entière, chaque élément est le plus souvent associé à une fontaine ou à une borne-fontaine.

Fontaines monumentales caractérisées par l'originalité de leur architecture.



Exemple de borne-fontaine

Une diversité de matériaux dans les abreuvoirs...



Abreuvoir taillé dans la pierre.



Abreuvoir en fer



Abreuvoirs en béton...Une niche en pierre placée au dessus caractérise cet abreuvoir

✂ Petit patrimoine lié aux activités de commerce:

Le poids-public



Une ancienne pompe à essence

2-Les hameaux :



Le lavoire couvert de Carly



Lavoire privé d'une ferme à Cabus



Lavoire couvert de La Ruzole



Abreuvoir en bois à Goueytes



Abreuvoir circulaire en pierre à Goueytes



Croix de l'église de Fond de la Serre

Prat-Vieil, Eychervidal, Matet de Maury, Planals et Taussos

L'inventaire de ces quatre hameaux a été regroupé par rapport à leur proximité géographique mais également par les similitudes qu'ils présentent. En plus de comprendre un petit patrimoine bâti similaire, l'architecture des différents éléments est semblable :

- Les deux métiers à ferrer possèdent une charpente en bois, avec un toit à une pente recouvert d'une tôle.
- Les abreuvoirs sont tous en béton
- Les lavoirs couverts se caractérisent par un toit en tuiles plates, une charpente de bois, des murs en pierre maçonnés. Les bacs du lavoire sont en béton.

Abreuvoirs en béton



Prat-Vieils

Lavoirs




Eychervida

Métiers à ferrer



Planals et Taussos



Eychervidal




Matet de Maury



Eychervidal

Usclades, Rogale et Fourc

Les trois hameaux de ce fond de vallée présentent uniquement un petit patrimoine lié à l'eau. En ce qui concerne les lavoirs couverts, ils sont pour Usclades et Fourc intégrés à un ensemble fontaine-abreuvoir-lavoir. Rogale se démarque par un abreuvoir et un lavoir intégré dans le mur de soutènement en pierre qui longe la route du col de Port. L'architecture des éléments est similaire aux hameaux centraux. Fourc compte une fontaine privée matérialisée par une pierre polie.



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

On pourrait qualifier la commune de Saurat de « commune d'eau ». En effet, qu'il s'agisse du bourg ou des hameaux étudiés 72 % des éléments mis en évidence relève du petit patrimoine bâti lié à l'eau.

Il est cependant intéressant de distinguer le bourg d'un côté et les hameaux de l'autre pour définir les particularités du petit patrimoine bâti.

Le bourg : un petit patrimoine riche et diversifié

Le bourg de Saurat recense 57 % des éléments mis en exergue dans cette étude. Son petit patrimoine bâti est riche et diversifié, on trouve des éléments liés à la religion, à l'eau, et également aux activités humaines. Le bourg concentre 12 bornes-fontaines qui donnent une homogénéité et une particularité au village centre.

Les hameaux : « un petit patrimoine riche en eau »

Les hameaux possèdent un petit patrimoine bâti lié à l'eau important. Sur les 13 hameaux étudiés 10 d'entre eux ont un à deux lavoirs couverts. Les abreuvoirs et les fontaines viennent compléter ce patrimoine d'eau. L'éloignement du centre bourg et l'ancienne activité pastorale de Saurat expliquent la richesse de ce patrimoine. On trouve dans la vallée deux métiers à ferrer aux hameaux d'Eychervidal et de Planals et Taussos.

3- Les actions mises en place

Des actions ponctuelles mais sans projet d'ensemble ont été réalisées sur la commune de Saurat. La commune a par exemple financé les matériaux pour aider les habitants du hameau d'Eychervidal à restaurer leur lavoir. Sur le bourg, une fontaine a également été déplacée d'une placette au fond du village pour sa valorisation et sa mise en fonctionnement.

4- Les projets

La municipalité a un projet autour des bornes-fontaines sur le bourg, notamment sur leur réfection et leur mise en valeur.

5- Propositions d'actions

Un circuit historique pour valoriser le petit patrimoine du bourg :

La richesse du petit patrimoine du bourg mérite d'être mise en valeur. Premièrement, certains éléments doivent être réhabilités. Des déplacements et des mises en fonctionnements sont également à réfléchir.

Propositions de travaux de réhabilitation des différents éléments :

- Les croix : Peinture, passage d'anti-rouille, refaire l'enduit de certains socles, mettre en valeur les pierres des socles...
- Les fontaines-abreuvoirs : Mise en fonctionnement de certains éléments, enduit à refaire, étanchéité des bassins, déplacement de certains éléments...

Exemple de travaux à réaliser sur 3 éléments



Remettre en état de marche cette fontaine et la placer à un endroit plus approprié : place, côté du parc...



Déplacer le vide bouteille qui cache cette croix et nettoyer la pierre du socle.



Refaire la peinture (croix et statue du christ). Interdire le stationnement autour de cette croix.

Un circuit historique dans le village peut être mis en place pour valoriser le patrimoine en général. Ce circuit permettrait de faire découvrir la particularité de certains éléments du petit patrimoine bâti mais également les éléments du patrimoine bâti de plus grande ampleur (église, école, maisons typiques ...) Des pancartes explicatives permettront d'animer le circuit.

Exemple de valorisation sur certains éléments du petit patrimoine bâti



Cette inscription de fontaine mérite par exemple d'être resituée dans son contexte.

Il serait intéressant d'expliquer le fonctionnement de l'ancien poids public.

L'entretien de l'ancienne pompe à essence peut être valorisé en mettant la date et une photographie de l'ancienne station essence.

Mise en place « d'un chemin des lavoirs » sur les hameaux

Afin de valoriser les nombreux lavoirs que possède la commune (14 recensés plus ceux qui n'ont pas été sélectionnés) il serait intéressant de créer un chemin des lavoirs. La route principale est la route du Col de Port (route touristique très fréquentée en période estivale représentée sur la carte de localisation des lavoirs dans la partie 1).


La mise en place de ce chemin consisterait dans une première étape à sélectionner certains lavoirs qui présentent un intérêt de par :

- leur architecture propre (respect de l'architecture locale, choix des matériaux utilisés),
- leur situation (lavoirs situés dans un hameau avec une architecture particulière ou lavoir situé à proximité d'un point de vue),
- leur utilisation (encore en fonctionnement initial, lieu de rencontre des habitants, reconverti en abri bus...).

Selon leur état, ces lavoirs bénéficieraient de travaux de réhabilitation.

Travaux de réhabilitation : Nettoyage, récurage des bacs, dévégétalisation, mise en fonctionnement, toiture à refaire, respect des matériaux locaux, enduit, étanchéité des bassins, habillage des bacs en béton...

Exemple de réhabilitation du lavoir de Uscaldes



Enfin une réflexion d'aménagement global viendrait compléter ces deux premières étapes. Certains lavoirs pourraient par exemple être aménagés en micro-aires de repos et de rafraîchissement.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Ce chemin des lavoirs pourrait commencer avec les villages en aval de Saurat (Surba, Bédheilhac, Aynat) et continuer par la route du Col de Port dans les villages en amont du Couserans.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SURBA

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- Une croix
- Un oratoire



Fontaine-abreuvoir en pierre



Tour

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts dont deux reconvertis en abris bus
- 1 fontaine-abreuvoir
- 4 fontaines

Petit patrimoine lié aux activités humaines :

- 1 tour (statut privé).

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Surba comprend un petit patrimoine bâti lié à l'eau plus important que les autres types de patrimoine. Les éléments se concentrent dans le bourg, exceptés une tour et un lavoir qui sont situés sur l'hameau de Florac.

On note la particularité des fontaines, elles sont généralement en fonte et peintes en vert. Quatre d'entre elles sont similaires (dessin) et situées dans le bourg, ce qui donne une homogénéité au village.

Une fontaine-abreuvoir sur la route principale du bourg comprend un abreuvoir en schiste. Ce type d'abreuvoir est rare et peut servir d'exemple patrimonial.

3- Les actions mises en place

Deux anciens lavoirs ont été reconvertis en abri bus. Le petit patrimoine bâti semble entretenu et restauré.

4- Les projets

La commune a des projets sur le patrimoine bâti (création d'un logement social, deux projets de lotissements en cours) mais pas sur le petit patrimoine.

5- Propositions d'actions

Continuer à préserver et à valoriser le petit patrimoine du bourg pour améliorer le cadre de vie. L'arrivée de nouvelles populations avec la création des deux lotissements peut encourager la municipalité à agir sur le patrimoine en général.

La tour privée du hameau de Florac mérite avec l'accord du propriétaire d'être valorisée. L'aménagement d'un accès, une pancarte explicative et une visite de l'édifice peuvent par exemple être envisagés. D'autant plus que la tour se trouve à côté du terrain de camping dont la clientèle peut être intéressée. Le lavoir privé qui se trouve à côté de la tour pourrait également être réhabilité et aménagé en aire d'accueil pour recevoir les visiteurs de la tour.

CANTON
DE VARILHES

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CAZAUX

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix



Croix de Cazaux

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune ne possède qu'un élément de petit patrimoine bâti.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Les pierres pourraient être nettoyées et les joints refaits.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CRAMPAGNA

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 statue

Puits couvert à Pujet

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits
- 1 fontaine-lavoir
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Crampagna possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Il se trouve dans les hameaux ou à l'extérieur. Le puits couvert est original.

3- Les actions mises en place

La fontaine-lavoir a été réhabilitée, de même que le puits.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Statue : nécessité de repeindre la statue, de nettoyer le socle, de le réenduire, de traiter le bois de la barrière qui entoure la statue, de réparer le banc endommagé, de débroussailler autour de la statue pour dégager les bancs de la végétation. Pour accéder à la statue il faut marcher le long de la route départementale qui est très fréquentée. Un chemin situé derrière le parapet serait plus sécurisant.

Petit patrimoine lié à l'eau

Puits du hameau de Pujet : Il se trouve dans un excellent état. Sa mise en valeur sous forme d'un tonneau de vin est originale et rappelle l'activité viticole de même que la toponymie « ravin des vignes » situé à proximité du hameau de Pujet.

Fontaine-lavoir à Carol : L'enduit et le socle qui maintient les bassins du lavoir sont à reprendre. Une tuile doit être remplacée. Une remise en eau est à étudier.

Fontaine-lavoir-abreuvoir au hameau de Aybrams : Le lavoir et l'abreuvoir sont toujours alimentés en eau. Les murs, le toit du lavoir doivent être nettoyés et l'enduit refait. Les bassins doivent être récurés. La végétation qui pousse sous le lavoir doit être retirée. Une partie du mur entourant l'abreuvoir doit être refait car il menace de s'effondrer. La totalité du mur doit par la suite être réenduit.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Le territoire du canton de Varilhes renferme plusieurs puits

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LOUBENS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir à ciel ouvert
- 1 lavoir-abreuvoir
- 2 abreuvoirs
- 1 puits couvert



Puits couvert dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti.

3- Les actions mises en place

Le puits a été restauré en 2002.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix pourrait être nettoyée.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le lavoir-abreuvoir pourrait être nettoyé, et un fleurissement des abords est envisageable. Les poubelles doivent être enlevées et une remise en eau est à étudier. Mais sa localisation (en bordure d'une route départementale très fréquentée) ne peut pas en faire un lieu de rencontre et un point d'arrêt.

Les abreuvoirs et le lavoir à ciel ouvert doivent être nettoyés et ré-enduit.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Le territoire du canton de Varilhes renferme plusieurs puits

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTEGUT-PLANTAUREL

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix (dont 2 calvaires)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits couvert
- 1 abreuvoir
- 1 fontaine-abreuvoir



Puits couvert

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Montégut-Plantaurel possède assez peu d'éléments de petit patrimoine. Seuls les 2 calvaires sont situés dans le centre bourg.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pour les croix : nettoyage des croix et des socles, et peinture de la croix.
Les 2 calvaires nécessitent des travaux de peinture de la statue du Christ.

Petit patrimoine lié à l'eau

En ce qui concerne l'abreuvoir, il conviendrait de conserver la végétation derrière afin de préserver la flore qui s'y développe, et le bac pourrait être habillé de pierres.

Les abords de la fontaine-abreuvoir nécessitent d'être débroussaillés pour rendre celle-ci accessible. Elle doit être nettoyée et remise en état de marche, l'eau étant actuellement stagnante.

Le puits couvert a déjà fait l'objet d'une réhabilitation, et est privé.

CANTON
DU VICDESSOS

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de AUZAT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 10 croix
- 1 statue

Petit patrimoine lié à l'eau :


- 2 lavoirs couverts
- 4 fontaines-abreuvoirs dont trois couvertes
- 1 fontaine à deux becs
- 2 abreuvoirs
- 9 ponts piétons

Petit patrimoine lié aux activités industrielles :

- 1 tour-horloge



Fontaine à 2 becs



Croix ouvragée



Pont piéton

Un travail d'inventaire exemplaire et détaillé a été réalisé par Antoine Garcia (délégué au projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises pour la commune d'Auzat), notamment au niveau des ponts piétons.

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune comprend un petit patrimoine bâti riche et diversifié. Elle comprend de nombreux éléments qui peuvent être divisés en trois groupes : Les croix, les fontaines, lavoirs et abreuvoirs et les ponts.

1. **Les croix** : il s'agit de croix uniquement en fer forgé ou en fonte implantées sur des socles en pierre. Certaines croix en fer forgé ouvragées présentent un intérêt patrimonial.
2. **Les fontaines, lavoirs et abreuvoirs** : Sur 9 éléments 5 sont des édifices couverts. On trouve sur cette commune des fontaines-abreuvoirs couvertes, alors qu'en principe, seuls les lavoirs sont couverts. La commune possède sur la place du village une fontaine à deux becs, élément typique que l'on retrouve sur le secteur. Enfin, beaucoup d'éléments ont conservé leur architecture en pierre.
3. **Les ponts** : La commune comprend beaucoup de ponts piétons qui présentent un intérêt patrimonial (architecture en pierre), même si certains ont été modifiés (bétonnage, ajout de balustrades). Il faut savoir, que les ponts intéressants d'un point de vue patrimonial ont été peu identifiés dans les autres communes.

La commune possède également une tour-horloge, vestige du patrimoine industriel lié aux usines de métallurgie.

Les divers éléments se répartissent entre le centre bourg d'Auzat et les hameaux de la commune : Saleix, Olbier, Artiès, Ourre, Mounicou... Les ponts sont situés à l'extérieur ou aux sorties des hameaux (ils permettaient l'accès aux différents villages), seuls deux ponts sont situés sur le bourg d'Auzat.

3- Les actions mises en place

Certains éléments ont bénéficié de travaux de restauration, ceux-ci commencent cependant à dater (années 90) et les éléments ont besoin de nouvelles interventions.

Deux éléments ont été refaits à neuf par la commune : Le pont de Bassiès au dessus de l'ancien pont et l'abreuvoir d'Artiès.

4- Les projets

Par manque de financements la commune n'a actuellement aucun projet concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

Les croix : anti-rouille, peinture, pierres de certains socles à remplacer, enduit de certains socles à refaire, nettoyage ou dévégétalisation, aménagement et traitement des abords.

Les fontaines, lavoirs et abreuvoirs : Nettoyage et récurage des bassins, dévégétalisation, nettoyage et remplacement des pierres, refaire l'enduit de certains bassins en béton, aménagement et traitement des abords.

Les ponts : Dévégétalisation et nettoyage des pierres, consolidation ou redressement, peinture des balustrades, remise en état des tabliers en pierre.

Valorisation touristique :

Vu le nombre de ponts que recense la commune, un guide de découverte des différents ponts d'Auzat serait intéressant.

Un circuit historique au travers des routes et des sentiers de randonnée peut être envisagé afin de valoriser les divers éléments de petit patrimoine bâti de cette commune. Le passé industriel (forges à la catalane, métallurgie) de ce secteur ne pourra qu'enrichir en connaissances et en anecdotes ce circuit.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet sur la valorisation des fontaines de caractère serait intéressant (fascicule de restauration, guides...), il peut être mené sur différents secteurs : Tarascon, Vicedessos, Vallée de la Barguillère...

Afin de valoriser ses croix en fer forgé ouvragées, la commune d'Auzat peut s'associer à d'autres cantons qui en possèdent. Les ponts piétons peuvent être mis en relation avec les ponts d'Orus.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de GESTIES

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

3 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

Un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir

2 fontaines-abreuvoirs

Un lavoir couvert



« La Fount »

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Excepté la croix du Pech (croix de pèlerinage qui se situe sur le chemin allant à la chapelle Saint-Nicolas) les éléments se situent à l'intérieur du village de Gesties.

La particularité du village est que chaque quartier a gardé son nom occitan (en patois local) et que les divers éléments, notamment les fontaines bénéficient de nom : « fount del PEZOU », « fount del CHALIOU », « LA FOUNT », « croix del FAOUROU »...

Les deux croix sont en fer forgé, implantées sur un socle monolithe en pierre de granite.

Le lavoir couvert comporte quatre bassins en pierre. Les bassins des fontaines-abreuvoirs sont en béton.

3- Les actions mises en place

En 1989, la municipalité sur les conseils du CAUE a réalisé l'aménagement de la place : Le site de la « Fount » (fontaine-abreuvoir-lavoir) et la croix devant la mairie ont bénéficié de travaux de restauration.

Les autres éléments semblent avoir été également restaurés.

4- Les projets

La commune n'a pas de projet concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

La restauration des éléments est en partie réalisée, on ne peut que conseiller à la commune de continuer et d'entretenir les éléments.

La valorisation des éléments passe par la visite du village et de la Chapelle Saint-Nicolas.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un fascicule sur les différents lavoirs que l'on trouve sur le territoire du PNR serait intéressant, un des lavoirs de Gesties peut y être répertoriés par rapport à sa ressemblance avec les lavoirs de Siguer.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de GOULIER

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

4 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

1 lavoirs couvert

1 abreuvoir

3 fontaines

1 fontaine-abreuvoir



Fontaine à 2 becs



Fontaine couverte

Remarque : Cette commune possède plusieurs « passerots » (couloirs qui passent sous les maisons du village) qui ne sont pas pris en compte dans l'inventaire du petit patrimoine bâti mais qui sont intéressants à valoriser.

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Goulrier recense un petit patrimoine bâti riche et varié. On rencontre comme dans beaucoup de communes des éléments religieux et des éléments liés à l'eau.

Au niveau du bâti religieux, la commune comprend quatre croix de typologie différente : un calvaire, une croix-oratoire, une croix de mission et une croix de carrefour.

En ce qui concerne l'eau, on retrouve cette même diversité avec un lavoir couvert, un abreuvoir, une fontaine-abreuvoir, une fontaine de caractère, une fontaine couverte par une arche en pierre, une fontaine en pierre d'architecture sobre.

3- Les actions mises en place

La commune restaure et entretient les éléments de petit patrimoine bâti notamment ceux liés à l'eau.

4- Les projets

La commune souhaite mettre en place des travaux de réhabilitation sur les éléments liés à l'eau et sur les « passerots ». Elle a pour objectif d'embellir les édifices afin de valoriser le village à des fins touristiques.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

L'abreuvoir en dalles de pierre : Dévégétalisation, nettoyage des pierres, aménagement du sol et des abords (sol en calade de pierre, anneaux d'attaches ou main courante en fer forgé pour attacher les animaux...)

Fontaine de caractère sur la place : récurage et nettoyage du bassin, nettoyage des pierres, aménagement des abords (abaissement du goudron pour valoriser le bassin de la fontaine, aménagement du sol en calade de pierres, plots de protection par rapport à la circulation et au stationnement).

Fontaine avec une arche en pierre : dévégétalisation, faire un accès en pierre pour prendre de l'eau.

Le lavoir couvert : refaire la toiture en ardoise, refaire l'enduit à la chaux sur les murs extérieurs et intérieurs ou laisser les pierres apparentes, enlever le bardage bois à l'intérieur, nettoyage et dévégétalisation de l'habillage en pierre des bassins, aménagement du sol en calade de pierre.

Les croix sont en bon état et nécessitent seulement des travaux d'entretien.

Valorisation touristique :

Le chemin de randonnée qui arrive au village et qui passe par la croix oratoire peut permettre de valoriser les éléments de petit patrimoine bâti mais également le village dans son ensemble.

La commune de Goulier a tout intérêt à restaurer son petit patrimoine afin d'associer les divers éléments au petit patrimoine pastoral qu'elle possède avec les orris.

Le village de Goulier avec son patrimoine pastoral, ses « passerots » et son petit patrimoine bâti peut être un véritable lieu d'apprentissage de l'histoire, de l'architecture et du patrimoine local.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

La commune de Goulier possède une fontaine couverte par une arche en pierre qui peut être mise en relation avec celles de Vicdessos et celle de Sem mais également avec les abreuvoirs couverts du Tarasconnais qui ont une architecture similaire (arche en pierre).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ILLIER ET LAMARADE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

Une fontaine-abreuvoir couverte

2 lavoirs couverts.



Fontaine-abreuvoir couverte

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune d'Illier et Lamarade a la particularité de se situer entre deux secteurs : Le Tarasconnais et le Vicdessos. Malgré son appartenance au canton de Vicdessos elle détient un petit patrimoine bâti plus proche des caractéristiques du secteur de Tarascon.

La commune se démarque par un abreuvoir couvert inséré dans un mur de soutènement en pierre couvert par une arcade en pierre de forme circulaire. Il s'agit d'un type d'abreuvoir que l'on rencontre dans le canton de Tarascon.

Au niveau du petit patrimoine religieux, Illier et Lamarade comprend comme beaucoup de communes du secteur de Tarascon (exemple : Rabat les Trois Seigneurs) une croix d'architecture sobre (croix en fer forgé placée sur un socle en pierre monolithe) et une croix ouvragée (croix en fer forgé d'architecture plus détaillée : instruments de la passion du christ, tulipes aux extrémités des branches, cœur, coq...).

Remarque sur le petit patrimoine bâti : A deux reprises une petite croix en fer forgé semble accompagner un édifice, on trouve une croix derrière la croix de mission de Illier et une croix à proximité du lavoir de Lamarade d'en Haut.

3- Les actions mises en place

La commune a mis en place des travaux de réhabilitation sur la fontaine-abreuvoir et sur les lavoirs couverts.

4- Les projets

La commune n'a pas de projets précis concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Sur la fontaine-abreuvoir couverte : remettre à nue les pierres de l'arcade et de l'intérieur.

Sur les lavoirs couverts : Opter pour une toiture en tuile canal ou en ardoise, nettoyage des bassins, prendre le modèle du lavoir de Lamarade d'en haut (lavoir couvert sans façade avec des piliers en bois) pour le lavoir de Lamarade du Bas.

Sur la croix d'Illier : Enduit et nettoyage du socle, aménagement et traitement des abords (plots de protection, dégager le devant et l'arrière de la croix...).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un lien peut être envisagé avec les communes du Tarasconnais qui possèdent des abreuvoirs couverts.

Un projet de valorisation sur les deux types de croix (croix en fer forgé d'architecture sobre et ouvragées) présents dans ce secteur peut être mis en place. Un lien peut également être envisagé avec les croix en fer forgé des autres cantons qui en possèdent.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LERCOUL

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

Une croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

Une fontaine de caractère



Fontaine à 2 becs

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune comprend seulement deux éléments situés sur la place centrale du village : une croix et une fontaine de caractère. La croix en fonte est située sur un socle en pierre monolithe. La fontaine en pierre comprend deux arrivées d'eaux, un toit pavillon et un abreuvoir taillé dans le granite.

3- Les actions mises en place

La fontaine semble avoir été restaurée lors de l'aménagement récent de la place. Un sentier de randonnée rejoint la commune de Siguer et Lercoul.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

La croix : réparation et soudure des branches cassées de la croix ;

Remarque sur la fontaine : La génoise en tuile ne semble pas répondre aux logiques architecturales du secteur.

Valorisation touristique :

Le peu d'éléments ne permet pas de proposer un projet de valorisation touristique, cependant les éléments peuvent être valorisés au travers du village dans son ensemble et des sentiers de randonnées (le sentier venant de Siguer arrive sur la place)...

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet sur la valorisation des fontaines de caractère serait intéressant (fascicule de restauration, guides...), il peut être mené sur différents secteurs : Tarascon, Vicedessos, Vallée de la Barguillère...

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ORUS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 8 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine-abreuvoir-lavoir
- 4 fontaines-abreuvoirs
- 1 fontaine (fontaine de Sabi)
- 5 ponts piétons



Croix associée à une fontaine-abreuvoir

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède un petit patrimoine bâti diversifié, elle se fait remarquer par deux choses :

- Deux croix sont associées à une fontaine-abreuvoir.
- Cinq ponts piétons en pierre ont été répertoriés sur la commune.

3- Les actions mises en place

Deux fontaines-abreuvoirs (« place » et « poulette ») ont été restaurées en 2005.

4- Les projets

Des projets de réhabilitation sur les croix, les fontaines et les ponts sont prévus pour début 2007.

5- Propositions d'actions

Certains éléments ont besoin de travaux de réhabilitation :

- La fontaine, abreuvoir et lavoir du Tramasque : refaire la toiture et le pavage en pierre du sol.
- La croix du Triet : reconstituer les éléments de la passion du Christ.
- Le Christ : peinture, restauration de la statue du Christ.
- Les fontaines et abreuvoirs en général: Les robinets peuvent être remplacés par des tuyaux en fonte, habillage des bacs béton en pierre.

Remarque : Aucune proposition n'a pu être proposée sur les éléments pour lesquels nous ne possédons pas de photographies.

En ce qui concerne la valorisation touristique :

- il serait intéressant de réaliser un parcours pour valoriser les ponts en pierre.
- Effectuer des recherches sur les croix associées aux fontaines pour connaître la signification de cette association.
- Indiquer les croix et fontaines (fontaine de Sabi, croix de Laouze, croix de Basquissu) situées sur les chemins de randonnées afin de les faire connaître et de les valoriser.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Les ponts piétons peuvent être mis en relation avec les ponts d'Auzat.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SEM

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

1 fontaine

2 fontaines-abreuvoirs



Fontaine couverte par une arche en pierre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Cependant une fontaine couverte en pierre et une croix ouvragée en fer forgé présentent un intérêt patrimonial.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

Les fontaines-abreuvoirs: nettoyage et récurage des bassins, repeindre les fontaines en fer, remise en eau, aménagement et traitement des abords.

Les autres éléments ne nécessitent pas de travaux de restauration.

Valorisation touristique :

Sem est le lieu de départ et d'arrivée de randonnées et c'est aussi un ancien site minier. Profiter de ce contexte pour amener les gens à visiter le village : la fontaine proche du parking et la croix en fer forgé dans le village pourront être valorisées. Une fiche descriptive du village présentant ses caractéristiques peut être éditée pour inciter la visite.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

La commune de Sem possède une fontaine couverte par une arche en pierre qui peut être mise en relation avec celles de Vicdessos et celle de Goulier mais également avec les abreuvoirs couverts du Tarasconnais qui ont une architecture similaire (arche en pierre).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SIGUER

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

3 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

3 lavoirs couverts

1 lavoir à ciel ouvert

1 fontaine

Petit patrimoine lié aux activités de détente :

1 gloriette



Lavoir fermé



Gloriette

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Il s'agit d'un village important qui comprend l'essentiel de son petit patrimoine bâti dans le bourg.

On remarque l'imposante architecture de ses trois lavoirs couverts sur trois sorties de village (Tarascon-Gesties, Lercoul (hameau de Seuillac) et Bouychet). Il s'agit de grands lavoirs en pierre constitués d'un seul bassin (voir deux bassins pour celui situé sur la route de Bouychet). Ils sont entièrement fermés par des façades en pierre qui comportent des ouvertures (une grande porte ou fenêtre en arche), la toiture est en Lauze de forme circulaire. Un abreuvoir extérieur est attenant à chaque lavoir.

Les trois croix sont en fer forgé et possèdent des décors (sculptures, statues...).

Sur la route de Bouychet, on peut voir une gloriette en mauvais état sur l'extrémité d'un champ.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

Les croix : passage d'anti-rouille, peinture, élagage et traitement des abords.

Les lavoirs : récurage et étanchéité des bassins, refaire l'enduit à la chaux quand cela est nécessaire, nettoyage et traitement des abords.

La gloriette : toiture en lauze à refaire, enduit à la chaux à refaire, traitement et remplacement des boiseries, élagage et traitement des abords.

Valorisation touristique :

La gloriette en accord avec le propriétaire pourrait être signalée à partir du village.

Un panneau à l'entrée du village (en venant de Tarascon) peut également signaler les deux autres lavoirs. Ils peuvent également être valorisés par les chemins de randonnées qui relient le village de Siguer aux villages de Gesties et Lercoul.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un fascicule sur les différents lavoirs que l'on trouve sur le territoire du PNR serait intéressant, les lavoirs de Siguer pourraient y être répertoriés par rapport à leurs imposantes architectures.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SUC ET SENTENAC

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

5 croix dont une croix oratoire.

1 oratoire

Petit patrimoine lié à l'eau :

1 fontaine

2 fontaines-abreuvoirs

3 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs dont deux avec un lavoir couvert et un avec un lavoir à ciel ouvert.



Fontaine-abreuvoir en pierre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les divers éléments de petit patrimoine bâti se répartissent entre les deux villages de cette commune : Suc et Sentenac. Le tableau suivant montre la répartition des éléments entre les deux villages, malgré un certain équilibre on ressent la prédominance d'éléments sur le village de Sentenac.

Type d'éléments de petit patrimoine bâti	SUC	SENTENAC
Croix	2	3
Oratoire	0	1
Fontaine	1	0
Fontaine-abreuvoir	1	1
Complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs	1	2

Un petit patrimoine bâti de pierre

Le petit patrimoine bâti de cette commune est très intéressant, elle concentre beaucoup d'éléments en pierre : cinq bassins sont taillés dans la pierre, les six fontaines sont en pierre et quatre des cinq croix conservent un socle d'origine en pierre.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet, cependant certains éléments semblent avoir été réhabilités :

Le lavoir couvert de Sentenac : Toiture a été refaite, habillage des bassins en pierre sèche (schiste) et aménagement d'un point téléphone et d'un panneau d'affichage.

Le lavoir à ciel ouvert de Sentenac : habillage du bassin en pierre sèche (schiste).

La croix à l'entrée du village de Sentenac : croix et Christ en croix ont été repeints.

Le lavoir couvert de Suc : Enduit des bassins, toiture refaite en ardoises.

La fontaine-abreuvoir et la croix-oratoire de Suc : homogénéisation de l'ensemble, insertion des deux éléments dans le mur de soutènement en pierre maçonné, habillage du bassin de l'abreuvoir en pierre.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

Le lavoir couvert de Sentenac : Remplacer les poteaux en béton par des piliers en bois, nettoyage du bassin en pierre de l'abreuvoir, interdire le stationnement devant l'édifice afin de valoriser l'ensemble lavoir-fontaine-abreuvoir.

Le lavoir couvert de Suc : refaire la toiture en ardoise.

Eléments en pierre : nettoyage des pierres et consolidation des éléments.

Valorisation touristique :

A partir d'une fiche explicative disponible en Mairie et dans les offices du tourisme, une promenade guidée peut être mise en place sur cette commune afin de valoriser les divers éléments en pierre des deux villages.

La commune peut également être valorisée par les différents sentiers de randonnées qui relient les différents villages du secteur.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Les éléments en pierre d'origine méritent d'être valorisés, ils peuvent être mis en relation avec d'autres édifices semblables du secteur. Une plaquette sur le petit patrimoine bâti en pierres peut être envisagée. Ce projet peut permettre de mettre en avant la diversité géologique et les divers types de pierres du territoire.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de VICDESSOS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 5 croix
- 1 calvaire
- 1 statue

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 1 lavoir à ciel ouvert
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir
- 6 fontaines (dont 4 couvertes par une arche en pierre)

Petit patrimoine culturel :

- 1 kiosque
- 1 gloriette



Fontaine dans le village



Calvaire monumental
à l'entrée de Vicdessos

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Vicdessos possède des éléments de petit patrimoine bâti nombreux et variés. Elle se fait remarquer par ses fontaines couvertes par une arche de pierre, sa fontaine en pierres sèches, son calvaire à l'entrée de la commune, et son kiosque au centre de la place principale.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet. Un des lavoirs a été réhabilité.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Certains éléments ont besoin de travaux de réhabilitation :

Petit patrimoine religieux

La croix devant l'église : refaire l'enduit et la peinture du socle.

La croix devant le cimetière (édifice où il ne reste que le socle) : refaire l'enduit du socle et des marches, remplacer les pierres manquantes ou rompues, à partir de photographies anciennes refaire une croix proche de l'architecture d'origine, qui tienne compte du matériau utilisé.

Le calvaire monumental à l'entrée de la ville : nettoyage du monument, refaire la peinture et l'enduit.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le lavoir couvert converti en abri bus à côté du collège de Vicdessos : Remplacer les anciens bacs en béton, repeindre l'intérieur (prévoir un mur à Tag afin d'éviter d'éventuelles altérations des murs intérieurs), remplacer la fenêtre en plastique par une fenêtre en bois et en verre. Enfin, prévoir un local poubelle à l'intérieur de cet ancien lavoir.

Le lavoir couvert de la cité Guillé : Remplacer les piliers en fer par des piliers en bois, remettre en eau les bassins du lavoir, enlever le mur en brique, nettoyage et traitement des abords (prévoir un cache poubelle en bois d'un côté du lavoir et un banc en bois de l'autre côté.

Le lavoir à ciel ouvert : nettoyage des pierres du lavoir, refaire les murets en ciment qui sont fissurés

Petit patrimoine culturel

Valoriser le kiosque par l'organisation de petits spectacles sur scène : concerts, théâtre, marionnettes...

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Les fontaines couvertes sont à mettre en relation avec les abreuvoirs couverts du Tarasconnais qui ont une architecture similaire (arche en pierre).

CANTON
DU VOLVESTRE

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BAGERT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 oratoire
- 4 croix (dont 2 calvaires)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 abreuvoir
- 1 lavoir couvert



Calvaire



Lavoir couvert

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Bagert est une commune de taille très réduite. Les éléments de petit patrimoine bâti religieux se concentrent dans le centre bourg. Alors que les éléments liés à l'eau sont à la sortie de la commune.

3- Les actions mises en place

Le lavoir a été réhabilité en 1994.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Le calvaire situé dans le centre bourg est en bon état. Seuls les abords doivent être traités : empêcher les voitures de se garer, enlever les mauvaises herbes, mettre un massif de fleurs pour égayer le lieu.

Le calvaire situé devant le cimetière a besoin d'être repeint, tout comme le Christ. La croix à l'entrée du cimetière ne demande pas de préconisations particulières.

La croix à Sere : son fût doit être repeint et son socle nettoyé.

L'oratoire : les façades doivent être nettoyées, puis réenduites. Ses abords doivent également être traités. L'herbe a été coupée pour accéder à l'élément, mais le chemin d'accès aux bancs, tables de pique-nique et d'orientation doit être dégagé. La poubelle doit être mise à un autre endroit.

Petit patrimoine lié à l'eau

L'abreuvoir : la végétation qui entoure les bassins doit être enlevée de manière sélective (enlever ce qui pousse devant l'élément). Les bassins pourraient être habillés de pierres.

Le lavoir couvert : le bois de la charpente doit être traité. Les bassins doivent être récurés et étanchéifiés. L'enduit doit être refait là où il y a des fissures. L'ancien dispositif servant à amener l'eau au lavoir (tuyau en fer + robinet) a été remplacé par un tuyau en plastique. Il semblerait que le point de captage se trouve plus haut sur le talus. Il faudrait supprimer l'ancien dispositif, et remplacer le tuyau en plastique (qui a été ajouté après l'opération de réhabilitation) par un tuyau en fer se terminant par un robinet, comme c'était le cas en 1994 à l'issue de la réhabilitation. Le lavoir se situe dans le renfoncement par rapport à la route, il est possible de se garer. Les abords pourraient être dés herbés et aménagés (pose de banc).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BARJAC

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits couvert



Puits couvert réhabilité



Croix décorée

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Barjac est une commune de taille très réduite qui possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Ceux-ci sont concentrés dans le centre bourg et sont dans un bon état général.

3- Les actions mises en place

Le puits a été réhabilité en 1994.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

2 croix sont richement décorées et en très bon état : Leur socle doit être nettoyé.

Le puits couvert : La base de l'édifice situé à côté du puits doit être surveillé car il est posé de manière instable sur le sol.

Pour la croix encastrée dans le mur d'une propriété privée : Il semble aujourd'hui difficile de revenir en arrière, pour rendre à la croix son indépendance. La croix doit être nettoyée et repeinte.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le bois de la fenêtre du puits doit être traité. Un passage de lasure doit également être prévue.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouze, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Montardit...)

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BEDEILLE

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix (dont 1 calvaire)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 abreuvoir



Croix en fer forgée ouvragée

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Bèdeille possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Ils sont principalement d'ordre religieux.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix accolée à la maison ne demande pas de prendre des mesures particulières.

Le calvaire du cimetière est en bon état, seule la croix pourrait être nettoyée. Il en est de même pour la croix de Soumet d'en haut.

La croix située sur la place devant l'église : refaire les joints du socle en pierres. Nettoyage du fût.

Petit patrimoine lié à l'eau

L'abreuvoir doit être récuré, et nettoyé. Les abords (devant et sur les côtés) doivent être dés herbés.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CERIZOLS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix
- 2 oratoires
- 1 statue



Poids public dans le centre bourg

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 5 fontaines-abreuvoir
- 1 lavoir

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids-public



Oratoire de Montaignon



Statue intégrée dans le mur d'une maison

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cerizols possède des éléments de petit patrimoine variés. Ceux-ci sont surtout concentrés dans le centre bourg. La commune possède 3 fontaines-abreuvoir semblables, et 2 croix de mission de 1924. Plusieurs éléments sont remarquables : l'oratoire de Montaignon, la statue, le poids-public...

3- Les actions mises en place

3 fontaines-abreuvoirs semblent avoir été réhabilitées (sur le même modèle).
L'oratoire de Montaignon a été réhabilité en 2001.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix à l'entrée du village doit être nettoyée, tout comme son socle afin de mettre en valeur les inscriptions. Les abords doivent être désherbés et le buisson situé derrière la croix légèrement élagué.

La croix en souvenir de la mission de 1924 située devant l'église est en bon état, et ses abords bien aménagés. Seuls le socle et le fût pourraient être nettoyés.

L'autre croix de mission de 1924, est détruite. Les morceaux de la croix sont posés au pied. Elle doit être réparée, ressoudée et repeinte. La partie supérieure du fût doit être refaite.

La croix située devant l'église doit être nettoyée. L'enduit doit être refait.

L'oratoire du Cap des Bordes est enserré dans un muret, et deux murs verticaux en ciment ont été accolés de part et d'autre de l'oratoire. Ce muret sert à maintenir le talus, qui porte notamment un pylône électrique. Il apparaît donc difficile de revenir en arrière et de rendre à l'oratoire son indépendance. Toutefois, les murs verticaux qui cachent les façades de l'élément pourraient être ôtés. La corniche est endommagée et une partie menace de s'effondrer. Elle doit être consolidée. La végétation rampante qui commence à envahir l'oratoire doit être ôtée, et la croix qui le surmonte nettoyée.

L'oratoire de Montaigon est intéressant de par la taille de l'édifice, l'utilisation du marbre, la richesse de ses décors. Il se trouve en hauteur, sur un talus, donc bien visible. Peu de préconisations sont à faire pour cet élément. Les quelques mauvaises herbes qui commencent à pousser entre l'oratoire et son socle doivent être ôtées. L'édifice présente quelques traces d'usure notamment au niveau de la corniche. Toutefois, il n'est pas utile d'intervenir, car il n'y a pas de menace d'effondrement, et cette usure donne à cet oratoire tout son charme.

La statue est originale de par sa localisation : dans une niche au dessus d'une habitation privée. En accord avec le propriétaire, la statue doit être nettoyée et repeinte, de même que la niche où elle se trouve.

Petit patrimoine lié à l'eau

3 fontaines-abreuvoirs ont été réhabilitées selon le même modèle. Pour deux d'entre elles, l'eau est canalisée par un tuyau par des propriétaires qui l'utilisent pour leur usage privé. L'abreuvoir n'est donc pas alimenté en eau. Il est reconverti en jardinière à Montaigon. Ces deux édifices doivent être remis en eau et retrouver un usage public. Pour l'élément du Cap des Bordes, le bassin doit être récuré, et l'inscription sur les pierres enlevée.

La fontaine-abreuvoir d'Hauruc est faite sur le même modèle (une borne fontaine est posée sur le rebord de l'abreuvoir), mais elle n'a pas été réhabilitée, et est menacée par les voitures et camions qui se garent à côté. Une réhabilitation sur le même type que les trois autres, pourrait être envisagée, avec délimitation d'une zone (dallage en pierres, chaînette de protection) pour protéger l'élément.

Une réhabilitation de la fontaine-abreuvoir du hameau du Cap des Bordes sur le même type que les précédentes doit être envisagée. Cet élément est mauvais état, et la fontaine n'est plus présente sur l'abreuvoir. Sa localisation (en retrait de la route, enserrée entre des murs) est intéressante. Ses abords doivent être traités (enlever les mauvaises herbes, faire un dallage en pierre devant la fontaine-abreuvoir). L'enduit du mûr encadrant l'élément doit être refait à pierre vue ou affleurant.

Le lavoir : Refaire l'enduit et l'étanchéité des bassins. Une remise en eau doit être étudiée.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le poids public : Enlever la mousse du toit, traiter le bois de la charpente, remplacer les quelques tuiles qui se sont déplacées, nettoyer la porte, traitement et passage de lasure du bois de la porte et de son encadrement, refaire l'enduit des façades. Les abords doivent également être traités : enlever les poubelles, et le panneau d'affichage. Le poids-public se trouve actuellement au milieu de la route. L'embranchement qui est en sens unique pourrait être remplacé par un espace public avec massifs de fleurs et bancs. Le panneau sens unique pourrait être ôté. Les voitures venant de Plagne et Cazères, et voulant entrer dans Cérizols tourneraient après le poids-public.

Par ailleurs, un panneau expliquant l'usage et le fonctionnement du poids-public pourrait être posé sur l'élément.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CONTRAZY

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 statue
- 4 croix (dont 2 calvaires)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits couvert (associé à un abreuvoir)



Croix entourée de rosiers

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les éléments se concentrent principalement dans le centre bourg de cette commune dont l'entrée et les espaces publics ont fait l'objet d'aménagements paysagers.

3- Les actions mises en place

Les abords de la croix située à l'entrée du village ont été traités (plantation de rosiers...).

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La statue située dans le cimetière est en bon état et bien mise en valeur. Les pierres de la partie basse de l'édifice doivent être nettoyées. Le lierre qui pousse sur la toiture ne doit pas devenir envahissant.

La croix située à l'entrée de Contrazy doit être repeinte. Son socle pourrait être nettoyé afin de faire ressortir les inscriptions. La stabilité de la croix sur le talus est à surveiller. Ses abords sont bien aménagés, toutefois la présence de la route au pied empêche d'en faire un véritable lieu d'arrêt.

Le calvaire : traitement du bois et passage de lasure. La statue du Christ et l'inscription INRI : traitement anti-rouille et peinture.

En ce qui concerne le calvaire situé dans le cimetière, le socle doit être nettoyé. Le feuillage de l'arbre situé à côté cache une partie de la croix. Il conviendrait de couper quelques branches.

Le bois de la croix à l'extérieur du centre bourg doit être traité, et celle-ci doit être dégagée de la végétation.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le puits-abreuvoir du hameau de Peyas doit subir quelques travaux de nettoyage.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Montardit...)

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de FABAS

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix (dont 2 calvaires)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine à pompe
- 1 puits couvert

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids public



Poids public



Puits couvert dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Fabas possède des éléments de petit patrimoine bâti variés, répartis dans le centre bourg et les hameaux (Bidoune, Tané...). Le poids public serait intéressant à restaurer. Le puits couvert situé dans le centre bourg possède encore le dispositif permettant de remonter les seaux d'eau. Il est en bon état et constitue un élément patrimonial fort du centre bourg, qu'il convient de préserver.

3- Les actions mises en place

La croix de Brie semble avoir été repeinte récemment.

La fontaine à pompe a été restaurée.

Le puits couvert semble avoir fait l'objet de travaux d'entretien.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix de Bidoune doit être nettoyée et repeinte.

La pierre de la croix du cimetière doit être nettoyée.

La croix de Brie ne demande pas de prendre des mesures particulières.

La croix du hameau de Tané doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte.

Petit patrimoine lié à l'eau

Une remise en eau de la fontaine à pompe est à étudier.

Le bois de la charpente du puits couvert et du dispositif de remontée de l'eau doit être entretenu régulièrement afin de conserver cet élément qui est en bon état.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le poids public est en mauvais état. La bascule menace de s'effondrer. L'inscription sur les murs de la maisonnette doit être enlevée. Les boiseries des portes et fenêtres doivent être traitées. Le bois de la charpente est en mauvais état et doit lui aussi être traité. L'enduit des murs est à refaire.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouze, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Mauvezin de Sainte-Croix, Montardit...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LASSERRE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix (dont 2 calvaires)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 puits couverts
- 1 lavoir couvert



Puits couvert à Crouzette



Puits couvert dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Lasserre possède des éléments de petit patrimoine religieux et liés à l'eau. Ils se situent dans le centre bourg, à Crouzette ou à l'extérieur du village. Elle possède deux puits couverts qui sont en bon état.

3- Les actions mises en place

Les deux puits couverts ont été restaurés.

La statue du Christ du calvaire situé dans le cimetière a été repeinte.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix du calvaire situé à l'extérieur du centre bourg doit être nettoyée.

Le calvaire du cimetière ne demande pas de préconisations particulières.

La croix à l'extérieur de Lasserre doit être nettoyée et ses abords dés herbés.

La partie en bois sur laquelle est fixée la croix du centre bourg doit être traitée et revernie.

La croix de Guillou est cassée. Il convient de la refixer. Le socle doit être nettoyé pour faire ressortir l'inscription. Ses abords sont bien aménagés.

La croix de Peyroutets doit être nettoyée.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le bois de la charpente du puits couvert du centre bourg doit être traité et reverni.

Le puits de Crouzette est en bon état, la stabilité de la couverture en tuiles doit être vérifiée.

Le lavoir demande beaucoup de travaux : enlever les matériaux qui sont entreposés, traiter et revernir les boiseries, faire une toiture en tuiles, nettoyer, récurer et refaire l'étanchéité des bassins. En ce qui concerne les façades : soit on enlève tous les parpaings, soit on les enduit.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Montardit...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MAUVEZIN DE SAINTE CROIX

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 calvaire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits couvert



Calvaire

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Mauvezin de Sainte Croix est une commune de taille réduite qui possède peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Ceux-ci sont concentrés dans le centre bourg.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Le bois du calvaire doit être traité (passage de lasure).

Le puits couvert est en mauvais état. Le bois de la charpente doit être traité, la toiture refaite, et les murs ré-enduits. Une planche protège actuellement l'entrée du puits. Elle pourrait être remplacée par une porte en bois.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Montardit...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MERIGON

1- Eléments recensés



Fontaine-lavoir-abreuvoir associée à un puits couvert au Bousquet

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix (dont 1 calvaire)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits couvert
- 1 fontaine-abreuvoir
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir



Croix avec une fleur de Lys en bord de route



Calvaire dans le cimetière

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Merigon possède des éléments de petit patrimoine religieux et liés à l'eau. Ces derniers se trouvent dans les hameaux. Seuls une croix et un calvaire sont dans le centre bourg. La croix décorée d'une fleur de lys est originale. Cette commune possède 2 puits couverts dont l'un a été restauré tout comme la fontaine-lavoir-abreuvoir qui l'accompagne.

3- Les actions mises en place

L'ensemble fontaine-lavoir-abreuvoir auquel est associé un puit couvert a été restauré en 2005. Les abords ont été aménagés (construction d'un mur de soutènement en pierres, mise en place d'une barrière le long de la route, fleurissement...).

Le puits de Savarite a été réhabilité en 1994.

Le calvaire situé dans le cimetière semble également avoir été restauré (peinture du Christ, socle en pierres refait).

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Le calvaire qui a été restauré est en excellent état. La croix en bois donne tout son charme à cet élément. Seules les mauvaises herbes qui commencent à pousser sous le rebord pour poser les fleurs sont à enlever.

La croix décorée d'une fleur de lys se trouve en bord de route à un carrefour. Le socle doit être nettoyé pour faire ressortir les inscriptions. La croix et la fleur de lys doivent subir un traitement anti-rouille, puis être repeintes.

Le fût de la croix de Sureau présente une fissure sur sa partie haute. Pour stabiliser la croix sur son socle, des petites pierres ont été ajoutées entre les grosses. Le socle doit être repris.

Le socle de la croix située devant le cimetière doit être nettoyé, et la croix repeinte.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le puits couvert de Savarite est en mauvais état. La végétation qui le recouvre doit être enlevée. La porte en bois qui marque l'entrée du puits doit être traitée, puis revernée. En ce qui concerne le toit, ce n'est qu'une fois la végétation enlevée que l'on pourra voir son état et les éventuels travaux à faire. Peut-être que quelques pierres seront à rajouter pour garantir la stabilité de l'édifice. Le mécanisme permettant de remonter l'eau est toujours présent dans le puits d'après les photographies de 1994. Il serait bon de remettre le puits en état, et de montrer au jour ce mécanisme.

L'ensemble fontaine-lavoir-abreuvoir associé au puits couvert a déjà été restauré. Quelques petits travaux sont toutefois nécessaires. La porte du puits doit être repeinte. De la rouille commence à apparaître sur la fontaine à bras, aussi un passage d'anti-rouille serait souhaitable suivi d'une couche de peinture. Cet espace se trouve en contrebas de la route qui va au centre bourg, et de celle qui va au hameau de Bousquet. Cet élément est par ailleurs situé sous le local poubelle, donc pas facilement visible. Un panneau en bois pourrait l'indiquer. On peut s'asseoir sur les pierres, mais des bancs pourraient être installés, ainsi qu'une table de pique-nique.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourtouse, Sainte-Croix Volvestre, Lasserre, Montardit...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTARDIT

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 7 croix (dont 2 calvaires)
- 1 oratoire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 abreuvoir
- 1 lavoir-abreuvoir



Oratoire au Poubil



Calvaire en pierre dans le cimetière

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Montardit possède des éléments de petit patrimoine bâti dispersés sur tout le territoire communal. Les éléments de petit patrimoine lié à l'eau se trouvent dans les hameaux. Les croix et l'oratoire sont soit à l'extérieur du village et des hameaux, soit dans ce dernier. L'oratoire et le calvaire avec le Christ en croix gravé dans la pierre sont originaux.

NB : Les croix de la chapelle Notre Dame de la Goutte bien que très originales n'ont pas été prises en compte.

3- Les actions mises en place

L'abreuvoir a été restauré en 1994, et ses abords ont été aménagés (mise en place d'un banc). L'oratoire a été restauré en 2000 par l'abbé Piquemal. La croix de Bale a également été réhabilitée.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Calvaire à l'entrée du village : Une partie de la croix en bois est détruite. Il convient de la réparer, et de traiter l'ensemble du bois, puis de le revernir. La statue du Christ et l'inscription INRI doivent subir un traitement anti-rouille et être repeinte.

Les 2 calvaires en pierre situés dans le cimetière sont intéressants. La pierre doit être nettoyée pour faire ressortir les nombreuses inscriptions, et les Christs en croix.

Croix de Bigasse : le socle doit être nettoyé et les abords désherbés.

Croix de Garrampy : nettoyage du socle, traitement anti-rouille de la croix, puis peinture de celle-ci.

Croix de Bale : elle a fait l'objet d'une réhabilitation, et ses abords ont été traités. Toutefois, le fut et le socle sont liés de manière grossière. Il faudrait enlever le ciment, et refixer les 2 parties de manière plus discrète. On remarque qu'une partie du fut a été réparée.

Les autres croix ne demandent pas de préconisations particulières.

L'oratoire est original et a fait l'objet en 2000 d'une réhabilitation. L'assemblage des pierres au mortier a été fait de manière grossière sur le toit. Il conviendrait de le reprendre. Ses abords doivent être désherbés.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le lavoir-abreuvoir du Prat doit être dégagé de la végétation. Les bassins doivent être récurés et leur étanchéité éventuellement refaite. Les bassins pourraient être enduits et une remise en eau est à étudier.

L'abreuvoir et les aménagements qui ont été fait en 1994 doivent être entretenus.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SAINTE CROIX VOLVESTRE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix (dont 2 calvaires)
- 1 statue

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine
- 2 puits couverts
- 1 fontaine-abreuvoir

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids public



Croix ornée d'un coq dans le centre bourg



Poids public dans le centre bourg

Puits couvert au Cap de la Vède



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Sainte Croix Volvestre possède des éléments de petit patrimoine variés. Le poids public, le puits couvert et la croix ornée d'un coq sont les éléments les plus intéressants.

3- Les actions mises en place

Le poids public a fait l'objet d'une réhabilitation de même que le puits couvert. Les abords de la croix ornée d'un coq ont été aménagés (plantation de fleurs), ainsi que ceux du calvaire accolé à l'église. La fontaine-abreuvoir a été restaurée en 1994.

4- Les projets

Pas d'informations à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La statue est en bon état, il n'y a pas de préconisations particulières à faire.

Le bois de la croix du calvaire accolé à l'église doit être traité et reverni.

La croix du calvaire de Mataly doit être nettoyée, de même que le socle.

L'ex-voto de Chateaufort doit être stabilisé et ré-enduit. Le bois de la croix doit être traité et repeint.

Le fût de la croix de la Catine doit être nettoyé et la croix repeinte.

La croix de Mataly doit être nettoyée et repeinte.

La croix ornée d'un coq ne demande pas de travaux particuliers.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le puits couvert du Cap de la Vède a déjà été réhabilité, il n'y a pas de préconisations particulières à faire. Celui situé sur la route de Saint-Girons est en moyen état, l'enduit doit être refait et ses abords être dés herbés. La fontaine à pompe doit subir un traitement anti-rouille, puis être repeinte.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le poids public a déjà été réhabilité, il n'y a pas de préconisations particulières à faire.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de nombreux puits dans le Volvestre (Tourouse, Lasserre, Montardit...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de TOURTOUSE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix (dont 1 calvaire)
- 1 oratoire



Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine à pompe
- 1 lavoir couvert
- 1 complexe puits-lavoir-abreuvoir

Puits-lavoir-abreuvoir à la sortie du hameau de Manaud

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les éléments de petit patrimoine bâti de la commune de Tourtouse se situent dans le centre du village, mais également dans un certain nombre de ses hameaux. La plupart d'entre eux nécessitent des travaux de nettoyage et de restauration. Le complexe puits-lavoir-abreuvoir serait intéressant à restaurer. NB : une sculpture représentant des chauves-souris et un seigneur local a été signalée par l'association EVA.

3- Les actions mises en place

Le lavoir couvert a été réhabilité il y a plusieurs années. Le puits-lavoir-abreuvoir a été restauré en 1994.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix de Poumadé doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. Le socle doit être nettoyé afin de faire ressortir les inscriptions.

La croix située vers le donjon doit être repeinte.

La croix du cimetière doit être repeinte.

Le bois de la croix de la Marouquère doit être reverni.

Le socle de la croix de mission de Naudot doit être nettoyé pour faire ressortir les inscriptions. La croix doit être nettoyée et repeinte.

Le calvaire au hameau de Herus ne demande pas de traitement particulier.

L'oratoire est en bon état, seule la grille de protection pourrait être repeinte.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le complexe puits-lavoir-abreuvoir à la sortie de Manaud demande de gros travaux de restauration bien qu'il ait déjà fait l'objet d'une réhabilitation en 1994. L'étanchéité des bassins doit être refaite. L'enduit du lavoir doit être refait. Une rigole doit être creusée pour évacuer l'eau stagnante. Les abords doivent être désherbés.

Le bois de la charpente du lavoir couvert doit être traité et reverni. Les bassins doivent être récurés et le sol à l'intérieur du lavoir nettoyé.

La fontaine à pompe doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. Une remise en eau est à étudier.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Présence de fontaines à pompe également à Montgauch, Taurigan-Vieux, Saint Lizier...