

**ENSEMBLE DES FICHES SYNTHÈSE CLASSÉES PAR
CANTON**

SOMMAIRES

CANTON DE CASTILLON	p 3
CANTON DE FOIX-RURAL.....	p 34
CANTON DU FOSSAT	p 58
CANTON DE LA BASTIDE DE SEROU.....	p 60
CANTON DU MAS D'AZIL	p 79
CANTON DE MASSAT.....	p 88
CANTON D'OUST	p Erreur ! Signet non défini.
CANTON DE SAINT-GIRONS.....	p Erreur ! Signet non défini.
CANTON DE SAINT-LIZIER.....	p Erreur ! Signet non défini.
CANTON DE TARASCON	p Erreur ! Signet non défini.
CANTON DE VARILHES.....	p Erreur ! Signet non défini.
CANTON DU VICDESSOS.....	p Erreur ! Signet non défini.
CANTON DU VOLVESTRE.....	p Erreur ! Signet non défini.

CANTON
DE CASTILLON

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ANTRAS

1.Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert.
- 2 abreuvoirs taillés dans la pierre



Croix en marbre classée au titre des Monuments Historiques

2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune d'Antras comprend peu d'éléments de petit patrimoine bâti, ils ont cependant de part leur caractéristique architecturales un fort intérêt patrimonial. Tous les éléments se situent dans le bourg.

La municipalité comprend une croix en marbre classée aux monuments historiques et deux abreuvoirs taillés dans la pierre.

3.Les actions mises en place

Le lavoir a été restauré et reconverti en point téléphone.

Un aménagement a été réalisé dans le village pour favoriser la venue de visiteurs: agrandissement du parking, établissement d'un point de vue...

4.Les projets

La commune a des projets de réhabilitation sur les croix et les éléments liés à l'eau.

5.Propositions d'actions

Un traitement et un aménagement des abords est nécessaire sur l'ensemble des éléments (accès, sol, dévégétalisation, nettoyage, interdire le stationnement autour des édifices...).

6.Liens éventuels avec d'autres communes

Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu'offre la vallée du Biros, notamment sur le Tour du Biros.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune d'ARGEIN

1.Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix
- 3 statues

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 1 fontaine
- 1 abreuvoir (à côté du lavoir couvert)
- 7 fontaines-abreuvoirs



Statue perchée de la Vierge et de l'enfant Jésus.

Au total la commune recense 16 éléments de petit patrimoine bâti.

2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La majorité des éléments se concentrent dans le village bourg. Une croix est recensée à Peyre et 2 fontaines-abreuvoirs sont comprises dans le hameau de Viélot.

Le village se fait remarquer par ses 3 statues représentant des personnages religieux, et par l'importance de ses fontaines abreuvoirs au nombre de sept.

3.Les actions mises en place

En 2004, la commune a réhabilité le lavoir-couvert, une fontaine et les fontaines-abreuvoirs du village.

4.Les projets

La commune n'a pas de projets actuels concernant le petit patrimoine bâti.

5.Propositions d'actions

En ce qui concerne les 3 statues et la croix de mission, il serait intéressant d'expliquer leur histoire et leur signification par des panneaux signalétiques.

Le lavoir couvert pourrait être valorisé et être indiqué depuis la route principale.

Le socle en pierre de la croix de l'église a besoin d'être refait.

Observations : La réhabilitation des fontaines-abreuvoirs avec l'utilisation de pierre blanche granitique semble éloignée de l'architecture locale.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune d'Arrien en Bethmale

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 7 croix
- 1 porche de cimetière
- 1 fontaine de dévotion (la fontaine sans tête).
- 1 statue de la vierge

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts
- 1 Fontaine- abreuvoir



Statue de Saint-Michel posée sur le porche de l'église classé au titre des Monuments Historiques

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune se divise en 4 hameaux avec un village principal qui est le village d'Arrien. Ce dernier centralise l'église et le cimetière.

La commune concentre un petit patrimoine religieux important, on trouve sept croix réparties dans les différents hameaux. Les abreuvoirs sont souvent associés à un calvaire. La fontaine sans tête à Arrien et la statue de la vierge au dessus de l'abreuvoir d'Arret illustrent cette particularité.

On note le classement aux Monuments Historiques du porche du cimetière où une statue de Saint-Michel est implantée. Chaque hameau comprend un lavoir couvert, seul le hameau d'Arret ne détient plus actuellement de lavoir.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d'embellissement de village la commune d'Arrien a mis en place des travaux de réhabilitation en 2002-2003 sur les lavoirs (couverture ardoise).

4- Les projets

La commune ne présente pas de projets actuellement. Cependant dans la continuité de l'embellissement du village, un projet d'enfouissement des lignes électriques est actuellement à l'étude.

5- Propositions d'actions

Etant donné que la commune possède un petit patrimoine religieux important, il serait intéressant de valoriser les divers éléments.

Certaines croix ont besoin de travaux de réhabilitation : La croix de Tournac a par exemple une branche cassée.

Un circuit touristique peut être envisagée afin de valoriser certains éléments : fontaine sans tête, porche du cimetière, croix de Tournac...). Une pancarte explicative sur certains éléments retraçant un historique permettrait d'animer la visite de la commune. Il serait également intéressant de signaler par un panneau le classement du porche du cimetière aux Monuments Historiques.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Il existe des similitudes avec la commune de Bethmale, notamment au niveau des lavoirs qui serait intéressant à valoriser. La création d'un chemin des « lavoirs de la vallée de Bethmale ».

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ARROUT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 2 abreuvoirs



Lavoir du bourg restauré dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune comprends trois éléments recensés par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle : L'abreuvoir couvert et deux croix en bois.

3- Les actions mises en place

Le lavoir a bénéficié de travaux de restauration et de l'amélioration de ses abords dans le cadre des opérations d'embellissements de villages initiés par les contrats de terroir en 1998.

Le petit patrimoine est valorisé par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

4- Les projets

La municipalité souhaite sécuriser l'ouverture du porche de l'église qui donne une vue sur un portail roman.

5- Propositions d'actions

Les éléments non répertoriés par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ont besoin de travaux de réhabilitation, il s'agit des abreuvoirs situés à proximité du parking et d'un chemin de randonnée :

- L'abreuvoir reconverti en jardinière est en pierre et mériterait d'être remis en eau. Des travaux d'étanchéité du bassin sont toutefois nécessaires.
- L'abreuvoir en béton fonctionne, cependant un curage des bacs est indispensable. Comblant les espaces entre le sol et les bacs par un habillage en pierre. Les arbustes et plantes des abords doivent être entretenus régulièrement pour éviter un entassement de feuilles dans les bacs.

La réalisation de ces travaux permettrait de valoriser le début de ce chemin de randonnées.

Les croix :

La croix du village : ressouder une branche du soleil, valoriser le socle en marbre par un nettoyage et un polissage en conservant la date gravée.

La croix sur la route à l'entrée du village : dévégétalisation et enduit du socle.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de AUCAZEIN

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 oratoire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 halle d'un ancien lavoir couvert



Halle réhabilitée de l'ancien lavoir



Oratoire

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle possède deux éléments de petit patrimoine bâti qui ont bénéficié de réhabilitation. Ils se concentrent dans le bourg.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir et en collaboration avec le CAUE de l'Ariège la halle de l'ancien lavoir couvert a été réhabilitée en 2002.

L'oratoire semble également avoir été réhabilité.

4- Les projets

Pas d'information.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

L'oratoire : pas de préconisations particulières. Seule une sécurisation de l'accès à l'oratoire par rapport à la route est nécessaire afin de protéger les visiteurs et l'élément lui-même (rambarde de sécurité).

Petit patrimoine lié à l'eau

La halle du lavoir : pas de préconisations particulières. Inciter les passants à s'arrêter sur ce lieu de repos (panneau indicatif).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de AUDRESSEIN

7- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix
- 1 statue

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 1 pont
- 1 fontaine-abreuvoir



Croix du chemin
de Saint Jacques de Compostelle

Statue devant l'église



8- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune se trouve sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle possède une croix et une statue originale. Elles se situent à proximité de l'église de Tramesaygues qui est classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité dans le cadre du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Les éléments sont assez bien entretenus, et des réhabilitations ont eu lieu. Ils se concentrent principalement dans le bourg.

9- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir des réhabilitations du lavoir et du pont sur le Lez (qui a été refait en 2000) ont eu lieu.

10- Les projets

Pas d'information.

11- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix du chemin de Saint-Jacques de Compostelle pourrait être nettoyée et dévégétalisée.

Le socle de la croix située au centre du village doit être nettoyé.

Le Christ en croix doit être repeint, et le bois de la croix revernie.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le pont et le lavoir ne demandent pas de préconisations particulières.

Les bassins de la fontaine-abreuvoir pourraient être habillés de pierres. Cet élément se situe dans le centre bourg, un traitement des abords est nécessaire : fleurissement.

12- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, notamment avec celles qui possèdent des croix gravées dans la pierre du même type que celle d'Audressein.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de AUGIREIN

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- Une croix de mission sur la route menant au hameau de Nabos.

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine-abreuvoir au hameau de Nabos
- 4 fontaines dans le bourg
- 1 pont piéton au lieu dit de « Pountils »

Petit patrimoine lié aux activités humaines :

- 1 reproduction d'un métier à ferrer



Métier à ferrer reconstitué

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Le bourg recense 4 fontaines et une reproduction d'un métier à ferrer. Les hameaux de Nabos et de Pountils concentrent des éléments plus anciens en mauvais état.

3- Les actions mises en place

La commune d'Augirein dans le cadre de l'opération « des villages fleuris » a mis l'accent sur l'entretien et la décoration florale du petit patrimoine bâti. Les quatre fontaines présentes dans le bourg ont bénéficié de travaux de réhabilitation (constructions de retenues d'eau en pierre) et d'embellissement naturels.

Un particulier a aménagé devant chez lui, un petit musée ouvert sur l'extérieur où l'on peut observer des reproductions d'outils en bois ancien : Un métier à ferrer, un presseur et un broyeur à pomme.

4- Les projets

La commune a le projet de réfection du pont piéton de « Pountils ».

5- Propositions d'actions

Il serait intéressant de valoriser le hameau de Nabos situé en montagne à 1000 mètres d'altitude par la fontaine abreuvoir qu'il comprend. Celle-ci nécessite des travaux de réhabilitation :

- Stabilisation du bac en béton et habillage du bac en pierre.
- Remplacer le tuyau en PVC par un tuyau en fonte.
- Garder la conduite d'eau en bois qui fait la particularité de cette fontaine.

Actions à envisager sur la croix en bois localisée sur la route du hameau de Nabos :

- Traitement du bois
- Dévégétaliser le socle
- Faire des recherches aux archives afin de dater cette croix de mission.

Afin de valoriser la reproduction du métier à ferrer, il serait intéressant d'indiquer le petit musée extérieur à partir du centre du village.

Observations :

La reproduction du métier à ferrer peut servir d'exemple pour la réhabilitation des métiers à ferrer de ce type présents sur le territoire d'étude.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BALACET



Lavoir couvert
encore utilisé par ses
habitants.

1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert.

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Balacet comprend un seul élément de petit patrimoine bâti, il s'agit d'un lavoir couvert à la sortie du village. La proximité directe d'Uchentein et de Bonac-lrazein peut expliquer ce manque de patrimoine.

Cependant, la commune possède du petit patrimoine bâti pastoral non pris en compte dans cette étude comme les cabanes de bergers, les orris, les murs de soutènement en pierre sèche, les granges...

3- Les actions mises en place

Le lavoir a été restauré en 1992.

4- Les projets

La commune de par le peu de petit patrimoine qu'elle possède, n'a pour l'instant aucun projet.

5- Propositions d'actions

Le lavoir et ses abords (fontaine et abreuvoirs) mériteraient un aménagement d'ensemble. Une aire de pique nique serait intéressante à placer à cet endroit, départ d'un chemin de randonnée.

Au niveau architectural, les socles des piliers en béton pourraient être remplacés par des socles en pierre.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de mise en valeur touristique (exemple : chemin de randonnée) au niveau des lavoirs peut être envisagé avec les communes de Bonac-lrazein et d'Uchentein qui possèdent des lavoirs couverts du même type que le lavoir de Balacet.

Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu'offre la vallée du Biros, notamment sur le tour du Biros.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BALAGUERES

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 oratoire
- 5 croix



Lavoir couvert à Ager



Abreuvoir taillé dans la pierre à Balagué

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine abreuvoir
- 3 abreuvoirs-lavoirs
- 1 Fontaine-lavoir
- 2 lavoirs couverts (dont un où le toit a été enlevé)
- 2 abreuvoirs

Petit patrimoine lié aux activités humaines

- 2 métiers à ferrer dont un qui n'est pas encore valorisé.

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Le passage du chemin de Saint-Jacques de Compostelle a permis la réhabilitation du petit patrimoine. La commune est divisée en trois hameaux mais on note la particularité de celui de Balagué. Le village recense un petit patrimoine riche et diversifié avec une qualité architecturale intéressante (1 oratoire, lavoirs, abreuvoirs en pierre, croix...).

3- Les actions mises en place

Des éléments ont pu être réhabilités dans le cadre du chemin de Saint-Jacques et dans le cadre des contrats de terroir.

Une ancienne fruitière a bénéficié de travaux de réhabilitations sur le hameau de Balagué.

La municipalité tente de préserver le bâti communal.

4- Les projets

La commune n'a pas de projets précis concernant le petit patrimoine bâti mais souhaite réhabiliter l'ancien presbytère du hameau de Balagué, elle a besoin de trouver des subventions pour ce projet.

La commune a le projet sur le hameau de Ager de placer en face du lavoir un métier à ferrer.

5- Propositions d'actions

Les travaux de réhabilitation ont été réalisés, la commune doit continuer à préserver les divers éléments. Il serait cependant intéressant de valoriser les éléments situés sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en indiquant leur particularité sur des pancartes.

Le hameau Balagué demande des améliorations sur la réhabilitation de certains éléments du petit patrimoine. Mais sa spécificité et le cadre de vie qu'il offre le rend très intéressant.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Observation : Le maire met en évidence les difficultés pour sa commune de mettre en place des projets concernant le petit patrimoine. Le fait que la commune soit divisée en trois hameaux distincts entraîne l'entretien de trois églises et de deux presbytères.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BETHMALE

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts
- 2 fontaines abreuvoirs



Lavoirs couverts
de Bethmale

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède trois lavoirs couverts intéressants de par leur architecture traditionnelle. Ils ont été réhabilités en tenant compte de l'architecture locale. Seulement deux croix témoignent du passé religieux de la commune.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d'embellissement de village la commune de Bethmale a mis en place des travaux de réhabilitation en 2002-2003 sur les lavoirs (couverture ardoise). L'aménagement des abords de la mairie a permis la restauration d'une fontaine abreuvoir.

4- Les projets

La commune n'a pas fait part de ses projets actuels concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation sur les croix :

La croix en fer forgé : remettre les éléments manquant en se servant d'exemples de croix similaires, refaire le socle en pierre, mettre de l'anti-rouille pour protéger le fer.

La croix en bois : nettoyage de la mousse, traitement du bois, rendre les pierres apparentes du socle, refaire l'enduit du socle, peinture du Christ.

L'aménagement initial du village (une seule rue centrale accessible à la voiture) rend le stationnement difficile et entraîne des stationnements libres qui détournent les éléments de petit patrimoine des yeux du visiteur. Les rues étroites ne permettent pas d'aménager les abords mais il serait intéressant d'interdire le stationnement autour des édifices pour les valoriser. Des marquages au sol peuvent permettre de contrôler le stationnement aussi bien des habitants que des touristes.

Le lavoir de Samortain du bas du village est digne d'intérêt mais sa localisation emmène peu de chances de visite. Une pancarte à l'entrée du village peut indiquer les éléments à visiter sur les deux hameaux (lavoirs, églises, fontaines...).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Il existe des similitudes avec la commune d'Arien en Bethmale, notamment au niveau des lavoirs qui serait intéressant à valoriser. La création d'un chemin des « lavoirs de la vallée de Bethmale ».

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BONAC IRAZEIN

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix
- 1 statue de la vierge
- 1 oratoire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 1 fontaine abreuvoir
- 3 fontaines

Petit patrimoine lié aux activités humaines

- Un métier à ferrer



Métier à ferrer en cours de réhabilitation

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Le petit patrimoine de la commune de Bonac est diversifié. L'essentiel des éléments se concentrent dans le village bourg. L'oratoire se situe cependant sur l'hameau d'Irazein.

3- Les actions mises en place

La commune de Bonac prend soin de son petit patrimoine, une opération « embellissement du village » a permis la restauration et la modernisation de 4 fontaines, d'un lavoir couvert et du métier à ferrer en 2004 et 2005.

4- Les projets

Les projets de restaurations sont en cours sur certains éléments.

5- Propositions d'actions

Au niveau du bourg, il reste peu d'actions à entreprendre excepté sur le deuxième lavoir couvert à la sortie du village et sur la croix en bois dans le jardin de l'église.

Le lavoir : Supprimé le pan de mur pour valoriser ce type de lavoir ouvert soutenu avec des piliers en bois.

La croix : Un traitement du bois est nécessaire, la statue du christ a besoin d'être repeinte.

Etant donné que les éléments du bourg ont bénéficié de travaux, des actions peuvent être envisagées sur le petit patrimoine des hameaux, notamment Irazein et la vallée d'Orles.

Les bacs des lavoirs et abreuvoirs en béton peuvent être habillés en pierre ou refaits en utilisant une technique plus traditionnelle.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de mise en valeur touristique (exemple : chemin de randonnée) au niveau des lavoirs peut être envisagé avec les communes de Balacet et d'Uchentein qui possèdent un lavoir couvert du même type que les deux lavoirs de Bonac.

Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu'offre la vallée du Biros, notamment sur le Tour du Biros.

Observations : La réhabilitation des quatre fontaines du village avec l'utilisation de pierre marbré de forme cintrée semble éloignée de l'architecture locale. Même si la commune voisine de Balacet possédait une carrière de marbre, il s'agissait d'un marbre plus clair différent de celui utilisé pour les travaux de réhabilitation. La forme standard utilisée donne un côté moderne au village non adapté à l'ensemble des éléments patrimoniaux (Eglise, maison commune, lavoirs, métier à ferrer...).

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BORDES SUR LEZ

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix
- 2 statues de la Vierge Marie.

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 abreuvoirs
- Une fontaine-abreuveur
- 3 lavoirs couverts



Lavoir réhabilité à Ourjout



Statue de la vierge devant la chapelle d'Aulignac

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les divers éléments se répartissent dans le centre bourg de Bordes sur Lez mais également sur les hameaux qui possèdent une chapelle : Ourjout, Idrein, Aulignac.

La chapelle et les éléments de petit patrimoine composent dans chaque hameau des micro-sites patrimoniaux intéressants. La commune comprend un petit patrimoine religieux important composé de croix et de statues représentant la Vierge Marie. Les croix sont faites de matériaux divers : fer forgé, fonte, bois et pierre avec une majorité de croix en fer forgé (3/6). En ce qui concerne le petit patrimoine lié à l'eau, on note la présence de 3 lavoirs couverts (toiture en ardoises, piliers en bois...). 2 abreuvoirs et une fontaine-abreuveur témoignent du passé agricole de la commune.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d'embellissement de village la commune de Bordes sur Lez a mis en place des travaux de réhabilitation sur le village de Bordes sur Lez et sur les hameaux de Ourjout, Ayer et Idrein. Les éléments concernés sont les suivants :

L'aménagement du lavoir d'Ourjout et de ses annexes :

- Le lavoir (sert de lieu d'observation avec le balcon donnant sur le Lez).
- Un local poubelle
- Des sanitaires
- Le transformateur d'EDF.

Le petit lavoir couvert d'Idrein

La fontaine-abreuveur et le lavoir couvert du village

Les deux lavoirs couverts du hameau d'Ayer

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

Les éléments liés à l'eau ont été réhabilités par l'intermédiaire des contrats de terroir, cependant les croix ont besoin de travaux de restauration :

Croix en fer forgé et fonte : peinture, refaire l'enduit des socles en pierre et remplacer les pierres endommagées.

Croix en bois : traitement du bois.

Croix en pierre : nettoyage de la pierre, remplacement des parties cassées.

Les statues : Peinture à refaire, socle à restaurer au même titre que les socles des croix.

Remarque : La pierre de marbre utilisée sur la fontaine-abreuveur du village et sur le lavoir d'Idrein semble éloignée de l'architecture locale, les vestiges d'une fontaine en pierre sur le hameau d'Idrein présentent des caractéristiques architecturales plus proches que le marbre.

Valorisation touristique :

Les divers éléments peuvent être associés à l'église de Bordes sur Lez et aux trois chapelles afin d'être valorisés. Les hameaux sont reliés par des sentiers de randonnées, un petit topo-guide peut être édité sur cette commune.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

La chapelle d'Ourjout est intégrée dans un circuit touristique.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BUZAN



Oratoire réhabilité

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix
- 1 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- Une fontaine-abreuvoir-lavoir à ciel ouvert
- Un lavoir et abreuvoir couvert

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Même s'il est peu important, la commune comprend un petit patrimoine intéressant de par le passage du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle où deux éléments (oratoire et lavoir couvert) sont répertoriés.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre de l'opération du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle l'oratoire a bénéficié de travaux de réhabilitation.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont nécessaires sur la fontaine-abreuvoir-lavoir à ciel ouvert et sur la croix à proximité de l'oratoire :

- La fontaine-abreuvoir-lavoir à ciel ouvert : Enduit à refaire, récurage et nettoyage des bacs, aménagement des abords par un dallage en galets ou en pierre.
- La croix : Enlever le grillage blanc de protection, nettoyage du béton, peinture du Christ à refaire.

Valorisation du petit patrimoine :

Une aire de repos peut être aménagée à côté de l'oratoire et de la croix pour les randonneurs. La croix offre un point de vue intéressant qui peut être indiqué à partir de cet espace.

Indiquer le lavoir couvert au fond du village pour les automobilistes, une aire de pique-nique a été aménagée à cet endroit, elle mérite d'être développée. Un parking peut être aménagé, deux tables supplémentaires peuvent être mises ainsi que l'implantation d'arbres pour augmenter l'espace ombragé.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CASTILLON EN COUSERANS

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix
- 2 oratoires
- 2 statues

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts
- Une fontaine-abreuvoir
- 2 fontaines

Petit patrimoine lié aux activités humaines :

- 4 gloriettes



Gloriette dans le jardin du presbytère

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Castillon en Couserans comprend un petit patrimoine bâti riche et diversifié. Le village détient quatre gloriettes bien conservées. Il s'agit d'éléments intéressants de par leur architecture qui sont peu recensés sur les autres communes du Castillonais mise à part une gloriette sur la commune de Sentein.

Les croix et oratoires témoignent avec le calvaire du passé religieux de ce chef-lieu de canton. Le site du calvaire qui domine le village est intéressant car il regroupe en plus de la chapelle : une croix, deux statues, un oratoire et une gloriette.

3- Les actions mises en place

La gloriette située sur la route à l'entrée du village a été reconstituée en 2003 et a été aménagée en halte pour les randonneurs du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Les deux lavoirs situés dans le village ont été restaurés en 2001 et 2002.

4- Les projets

La commune est actuellement en train d'étudier sous les services du CAUE la réhabilitation du chemin de croix du calvaire.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont nécessaires sur certains éléments :

a. Les gloriettes :

Refaire un enduit traditionnel à la chaux lorsqu'il existe, conserver la toiture en ardoise.

La gloriette privée est intéressante car elle comprend deux chiens-assis qui seraient intéressants de conserver. Un accord avec le propriétaire est envisageable : celui-ci doit s'engager à rendre l'élément visible pour obtenir des subventions pour sa réhabilitation.

b. Les croix :

Peinture, passage anti-rouille, refaire l'enduit des socles, remplacer, nettoyer et mettre en valeur les pierres des socles...

c. Les oratoires : rendre les pierres apparentes.

d. Les lavoirs :

Le lavoir du hameau de Lafitte : refaire la couverture en ardoise, remplacer les piliers en brique par des piliers en bois, dévégétalisation des murs, nettoyage de la fontaine en pierre.

Remise en eau d'un des lavoirs couverts du village.

e. Les fontaines : Nettoyage des pierres.

Valorisation touristique :

Etant donné que la commune comprend un petit patrimoine bâti important et intéressant, un lien peut être envisagé avec l'aménagement du site du calvaire. Un projet de sentier historique dans le village qui part du calvaire peut être par exemple réalisé.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CESCAU

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine
- 1 lavoir couvert
- 5 fontaines abreuvoirs
- 1 abreuvoir



Grand lavoir de Cescau

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les différents points d'eau qui composent le petit patrimoine bâti (fontaines, abreuvoirs, lavoir) de la commune de Cescau sont répartis sur l'ensemble du bourg. Il s'agit principalement d'un petit patrimoine lié à l'eau, les deux calvaires présents sont associés aux fontaines.

3- Les actions mises en place

Des réhabilitations ont été effectuées sur différentes zones dans le cadre des contrats de terroir en 1998 : Le monuments aux morts, les deux calvaires, le secteur autour de l'église.

4- Les projets

La commune mène actuellement des projets d'aménagement et d'urbanisation notamment l'aménagement de la traverse du village.

5- Propositions d'actions

L'aménagement du village est propice à la promenade (parking, petites rues étroites, escaliers...). Il serait intéressant de valoriser les points d'eaux en réhabilitant le petit patrimoine :

Certains bacs en béton des abreuvoirs peuvent être habillés en pierre.

Les piliers en béton du lavoir peuvent être remplacés par des piliers en bois posés sur des socles en pierre.

Les fontaines en fonte sont à conserver mais ont besoin de travaux de réhabilitation (peinture à refaire...).

Une des croix sous un arbre est invisible, quelques travaux d'élagage sont nécessaires pour mettre en valeur cette croix.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune d'ENGOMER

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix
- 1 maginette

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 fontaines - abreuvoirs
- 2 lavoirs couverts (il existait un troisième lavoir couvert dans le bourg qui a été reconverti en bureau de poste)

Petit patrimoine lié aux activités humaines :

- Un poids public



Lavoir couvert et
maginette à
Astien

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Le bourg d'Engommer a conservé peu de petit patrimoine, l'ancien lavoir couvert a été supprimé et remplacé par un bâtiment public (poste). Le chemin de Saint Jacques de Compostelle a permis de valoriser la croix sur la place.

Les deux principaux hameaux de la commune Astien et Loutrein comprennent un petit patrimoine bâti intéressant : Astien avec son lavoir couvert et sa maginette et Loutrein avec une croix en bois particulière et son lavoir couvert à restaurer.

3- Les actions mises en place

La municipalité a réhabilité certains éléments du petit patrimoine en 2002:

La toiture en ardoise des deux lavoirs couverts a été refaite.

Une maginette située sur le hameau d'Astien a été restaurée et mise en valeur par la destruction de l'ancien abreuvoir qui se situait devant.

La croix de la place recensée sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle a été restaurée.

Des travaux de réglage ont été effectués sur le poids public.

4- Les projets

La commune n'a pas de projet concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Le lavoir du hameau de Loutrein a besoin de travaux de réhabilitation. Son architecture peut être améliorée en prenant exemple sur le lavoir du hameau voisin d'Astien : Supprimer les façades en brique, laisser les ouvertures naturelles afin de valoriser la charpente et les piliers en bois.

En ce qui concerne le poids public, interdire le stationnement sur la bascule. Prévoir des barrières de sécurité ou des plots de protection.

Les fontaines abreuvoirs : habillage du bac en béton en pierre.

Il serait intéressant de signaler à partir du bourg les éléments patrimoniaux situés sur les hameaux

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Il existe un circuit de maginettes sur la commune de Moulis ou la maginette d'Engomer pourrait être intégrée.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de GALEY

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 13 croix dont 6 non répertoriées.
- 3 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 8 abreuvoirs dont 5 non répertoriés
- Une fontaine à deux becs.
- 3 lavoirs dont un couvert
- 3 fontaines abreuvoirs



Croix funéraire devant l'église



Fontaine à 2 becs en marbre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Galey recense un petit patrimoine riche et intéressant de par la spécificité de certains de ses éléments : fontaine à deux becs, lavoir situé dans le sous-sol du bâtiment de l'ancienne mairie, croix funéraire inscrite aux Monuments Historiques, lavoirs anciens à ciel ouvert...

Les éléments sont répartis sur l'ensemble de la commune, principalement sur le bourg de la commune de Galey et sur les deux hameaux principaux : Escarchein et Orchein. On trouve toutefois, du petit patrimoine sur l'extérieur du village et hameaux à certains croisements ou « lieux-dits ».

Le petit patrimoine religieux est constitué de croix et d'oratoires. Sur les 13 croix citées 9 sont en bois. L'éloignement de cette commune par rapport à la route principale peut expliquer l'emploi de matériau local.

Le petit patrimoine lié à l'eau est important, il est caractérisé par les fontaines en pierre, les deux lavoirs à ciel ouvert du hameau d'Escarchein et la fontaine à deux becs située dans le village.

Aucun patrimoine concernant les activités humaines n'a été conservé, ce qui est regrettable pour cette commune riche et diversifiée en petit patrimoine.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d'embellissement de village la commune de Galey a mis en place des travaux de réhabilitation en 2002-2003 sur certains éléments de son petit patrimoine bâti : Fontaine à deux becs, la fontaine-abreuvoir sous l'église et la croix funéraire.

Toujours dans le cadre des contrats de terroir, la commune a mis en place trois boucles de randonnée qui permettent de valoriser certains éléments du petit patrimoine bâti de la commune. Un inventaire sur les granges a également été réalisé mais ne concerne pas cette étude.

Deux croix ont bénéficié de travaux de restauration en 2005.

4- Les projets

La commune souhaite restaurer les fontaines à l'ancienne en pierre.

5- Propositions d'actions

Il est difficile de proposer des actions sur une commune aussi active en matière de conservation et de valorisation du petit patrimoine rural. La commune de Galey est citée en exemple dans l'ouvrage des CAUE sur les projets d'aménagements dans les Pyrénées.

Toutefois des travaux de réhabilitation ou des améliorations sont nécessaires sur les abreuvoirs et fontaines :

Abreuvoirs : Les bacs en béton peuvent être habillés en pierre.

Les fontaines : Les robinets en fonte modernes peuvent être remplacés par des tuyau ou des robinets en fontes plus anciens (certaines arrivées d'eau peuvent servir d'exemples).

En ce qui concerne la valorisation touristique :

Les divers éléments sont valorisés par les boucles de randonnées mais certains éléments notamment les croix en bois ne sont pas pris en compte ou ont besoin de précisions :

Les différentes croix en bois sont intéressantes mais se ressemblent toutes. Chacune d'entre elles portent le nom du lieu-dit où elles se situent. Il serait intéressant de réaliser des recherches sur les fonctions de ces croix et d'indiquer par une pancarte le nom de chacune d'entre elles.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ILLARTEIN


1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- Une croix
- Un oratoire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 fontaines abreuvoirs
- 1 abreuvoir



Oratoire à la sortie de la commune

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune est située sur la route du Col du Portet d'Aspet, seul le petit patrimoine religieux (croix et oratoire) est visible de cette route fréquentée. Pour apprécier l'abreuvoir et les fontaines abreuvoirs il est nécessaire de rentrer dans le village.

3- Les actions mises en place

Néant.

4- Les projets

Néant

5- Propositions d'actions

Travaux de réhabilitation :

- Fontaines et abreuvoirs : récurage des bacs, habillages des bacs en béton en pierre, nettoyage des pierres des fontaines, déplacement de la pancarte « eau non potable »...

Afin de valoriser les éléments à l'intérieur du village, il serait intéressant d'aménager une petite aire de repos à proximité de l'abreuvoir. Cette aire serait indiquée que dans un sens pour éviter un passage trop important dans ce petit village à partir de l'oratoire (une route entre dans le village à cet endroit). Cette initiative permettrait d'inciter les visiteurs à se promener dans le village.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ORGIBET

Lavoir couvert au bord de la rivière à Augistrou



1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- Une croix
- 2 statues représentant des personnages de la bible : Saint-Pierre et la Vierge Marie
- 1 oratoire au hameau d'Augistrou.

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts (un dans le village et un autre sur le hameau de Augistrou).
- 2 fontaines abreuvoirs (une dans le village et une autre sur le hameau de Augistrou).
- 1 pont non piéton mais d'intérêt patrimonial (était piéton à l'origine)
- 2 abreuvoirs

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les éléments patrimoniaux sont répartis entre le bourg d'Orgibet et le hameau principal de la commune : Augistrou. La commune possède deux lavoirs couverts intéressants de par leur architecture (charpente en bois, piliers en bois et couverture en tuile canal) et leurs abords (à proximité d'autres éléments de petit patrimoine bâti). Ils constituent deux sites intéressants à visiter :

Le lavoir du village se situe à proximité de l'église, d'une statue, d'une croix et d'une fontaine-abreuvoir.

Le lavoir d'Augistrou se situe à côté d'un pont en pierre et d'un oratoire.

La commune est également marquée par un passé religieux de par la présence de deux statues et d'un oratoire. Le passage du chemin de Saint-Jacques de Compostelle dans la commune voisine (Saint-Jean du Castillonais) a sûrement eu des influences sur le village.

3- Les actions mises en place

L'ensemble des éléments patrimoniaux semble recevoir un entretien régulier.

4- Les projets

Un projet de réhabilitations des deux lavoirs couverts est en cours.

5- Propositions d'actions

Les éléments patrimoniaux sont pour la majorité entretenus mais des travaux de réhabilitation sont à effectuer.

La fontaine abreuvoir située dans le village à proximité du lavoir a été reconvertie en bac à fleur, il serait intéressant de redonner à cet élément sa fonction initiale (remise en eau) tout en conservant les fleurs sur une partie du bassin. Le bac en béton a également besoin d'être refait.

La croix : Remplacer certaines pierre du socle.

Les abreuvoirs : habiller en pierre les bacs en béton.

Les statues : Refaire la peinture régulièrement.

Orgibet reste comme beaucoup de villages de la vallée de la Bellongue situés sur la route du col du Portet d'Aspet un lieu de passage. Afin de valoriser certains éléments, notamment les lavoirs couverts et les leurs abords il serait intéressant d'indiquer ces deux sites depuis la route par des panneaux.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SAINT-JEAN DU CASTILLONNAIS

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- Une maginette
- Une croix située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Petit patrimoine lié à l'eau :

- Un lavoir couvert
- Deux fontaines-abreuvoirs



Croix de chemin de
Saint-Jacques de Compostelle

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune recense peu de petit patrimoine mais les éléments religieux sont intéressants de par le passage du chemin de Saint-Jean de Compostelle : On trouve une maginette implantée dans un mur datant de 1861 et une croix en pierre aux étranges motifs (une paire de ciseaux).

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir en 1998 sur les projets d'embellissement de village la commune de Saint-Jean du Castillonnais a mis en place des opérations d'aménagements du village en 2002-2003 : Aménagement d'une place des fêtes et d'un parking. Peu d'éléments du petit patrimoine bâti ont bénéficié de travaux de réhabilitation comme cela a pu être le cas sur d'autres communes. Les abords et l'habillage en pierre des bacs de la fontaine-abreuvoir située sur le mur pignon de l'église ont été réalisés.

Observation : L'utilisation du schiste est prépondérante sur les murs des maisons du village, il est dommage que l'habillage en pierre de la fontaine n'ait pas été réalisé avec des pierres de schiste afin de rappeler l'architecture dominante du village.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitations sont nécessaires sur les divers éléments :

- La maginette : dévégétalisation, nettoyage des pierres, mise en évidence des gravures.
- Le lavoir : Remplacement du pilier actuel par un pilier en bois soutenu par un socle en pierre, nettoyage et récurage du bac, repiquage des murs pour faire apparaître les pierres, contrôle de l'affichage par des panneaux en bois.
- La fontaine-abreuvoir près de la maginette : Habillage des bacs en pierre, nettoyage et récurage des bacs, remplacement du tuyau PVC par un système d'écoulement en pierre ou un tuyau en fonte.

Mise en valeur des éléments :

- La croix « aux étranges motifs » située sur le chemin de Saint-Jacques peut être indiquée à partir du village.
- Une pancarte explicative peut expliquer la présence de cette maginette dans la commune.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et les communes qui possèdent des maginettes.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SAINT-LARY

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 oratoires
- 1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 4 lavoirs-abreuvoirs
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir
- 2 fontaines
- 5 fontaines-abreuvoirs
- 3 abreuvoirs
- 1 pont

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids public
- 1 métier à ferrer

Patrimoine culturel :

- 1 gloriette



Poids public dans le centre bourg

Métier à ferrer dans le centre bourg



Lavoir couvert réhabilité dans le centre bourg



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Saint-Lary comprends les quatre types de petit patrimoine bâti : religieux, lié à l'eau, aux activités humaines, et culturel. Son patrimoine est diversifié, très important, et répartis dans les très nombreux hameaux de la commune. Mais c'est le bourg qui concentre les éléments les plus remarquables et les plus entretenus (métier à ferrer, lavoir couvert, poids public). Dans les hameaux, on trouve principalement des abreuvoirs en béton et des lavoirs à ciel ouvert en béton associés à des abreuvoirs. Ces éléments sont très abîmés.

La variété de ce patrimoine témoigne de l'ancienne importance du village de Saint-Lary située sur la route du Portet d'Aspet (axe de communication et d'échange avec le Comminges) et dernière commune de l'Ariège avant le département de la Haute-Garonne.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir en 1999 sur les projets d'embellissement de village la commune de Saint-Lary a mis en place des travaux de réhabilitation en 2002-2003 sur les éléments du petit patrimoine bâti :

- Les fontaines ont été réhabilitées dans le cadre des reprises de trottoirs, des caniveaux et de l'aménagement des abords du pont sur la D.57.
- Le lavoir, le poids public et la fontaine-abreuvoir ont été réhabilités par l'aménagement général de la place du lavoir.
- Le parvis et les abords de l'Eglise où se situent la croix et une fontaine ont été traités dans le cadre de l'opération du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Réhabilitation du métier à ferrer en 2002 par les conseils apportés par le CAUE.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Etant donné que la commune a mis en place des actions récentes concernant l'embellissement de son bourg, des propositions d'actions sont difficile à faire. Des compléments peuvent être apportés au niveau de la valorisation touristique.

- Etant donné la variété des éléments, créer un petit parcours pédagogique dans le village sur la vie d'autrefois pour expliquer l'intérêt de chaque élément par des pancartes et une plaquette (lavoir, poids public, métier à ferrer...).

Etant donné que les éléments du bourg ont bénéficié de travaux, des actions peuvent être envisagées sur le petit patrimoine des hameaux. Les bacs des lavoirs et abreuvoirs en béton peuvent être habillés en pierre ou refaits en utilisant une technique plus traditionnelle.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont à envisager avec les autres communes situées sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SALSEIN

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

1 pont

1 lavoir-couvert accompagné d'une fontaine abreuvoir

2 lavoirs à ciel ouvert

7 abreuvoirs

1 fontaine- abreuvoir

Petit patrimoine lié aux activités artisanales

1 métier à ferrer



Fontaine-lavoir-abreuvoir réhabilitée
à Salsein d'en Bas

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune est divisée en deux parties : Salsein d'en bas et Salsein d'en haut. Le petit patrimoine est réparti de façon équilibrée sur les deux hameaux. On note au travers de l'inventaire du petit patrimoine bâti l'importance de l'eau, ceci est dû aux nombreuses sources captées depuis le village.

3- Les actions mises en place

Dans le cadre des contrats de terroir en 1999, la commune a restauré le lavoir couvert et les abreuvoirs. Les abreuvoirs ont été réhabilités de façon similaire afin de donner une homogénéité au village : le bac est en béton mais le mur de soutènement à l'arrière de l'abreuvoir est en pierre.

Dans un souci de valorisation patrimoniale du village, des outils agricoles anciens ont été placés à proximité du petit patrimoine bâti. Cette initiative ajoute un supplément patrimonial intéressant pour les passants et les promeneurs. Les noms en patois mentionnés sur chaque fontaine traduisent la forte identité de cette petite commune de montagne.

4- Les projets

La municipalité a différents projets concernant le petit patrimoine bâti :

Le métier à ferrer : Actuellement dans un abri, le maire souhaite le déplacer à l'extérieur afin de le rendre visible et de le valoriser.

Une ancienne croix en fer forgé à côté de l'église a été dérobée, la municipalité a le projet de la remettre en place.

Le lavoir à ciel ouvert de la « hount caoudo » est dans un mauvais état, il devrait être mis en valeur.

5- Propositions d'actions

Les actions déjà mises en oeuvre montrent le dynamisme et la volonté de cette commune en ce qui concerne le petit patrimoine rural.

Des recommandations sont à faire en ce qui concerne la réhabilitation des éléments.

Bassins : Récurage et nettoyage des différents bassins.

Lavoir à ciel ouvert de la « hount caoudo » : Aménagement du site, nettoyage des pierres, récurage du bassin, panneau qui présente les caractéristiques de ce lavoir (historique, source d'eau chaude...).

La valorisation des éléments de petit patrimoine peut se faire au travers des sentiers de randonnées qui accèdent au village de Salsein.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SENTEIN

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix
- 2 statues de la vierge situées sur des terrains privés ;

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 10 abreuvoirs
- 2 bornes fontaines
- 3 fontaines abreuvoirs
- 6 fontaines-lavoirs-abreuvoirs
- Un lavoir couvert sur le village
- Un pont en pierre

Autre petit patrimoine bâti :

- Une gloriette sur un terrain privé.



Gloriette réhabilitée

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Les divers éléments sont répartis entre le bourg et les hameaux.

La majorité des éléments religieux se concentrent sur le bourg, seule une statue d'une Vierge est située sur un hameau.

En ce qui concerne le petit patrimoine lié à l'eau, le bourg de Sentein possède un grand lavoir couvert et 8 abreuvoirs. Chaque hameau possède un point d'eau central qui regroupe pour la majorité une fontaine, un lavoir et un abreuvoir. Le lavoir a parfois été supprimé. La commune possède également des abreuvoirs en schiste sur les chemins de randonnées.

La commune n'a pas conservé de petit patrimoine lié aux activités humaines (métier à ferrer, poids publics...), une gloriette a été cependant réhabilitée sur un corps de ferme.

3- Les actions mises en place

La commune n'a conduit aucune action de réhabilitation du petit patrimoine bâti.

Certains éléments du village ont été valorisés par la création d'un circuit historique (opération réalisée par une stagiaire à l'Office du Tourisme du Biros).

4- Les projets

La commune n'a aucun projet concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitations sont nécessaires sur les divers éléments :

- Les croix : Peinture, passage d'anti-rouille, refaire l'enduit de certains socles, mettre en valeur les pierres des socles, interdire le stationnement autour des croix...
- Les fontaines-abreuvoirs : Mise en fonctionnement de certains éléments, enduit à refaire, étanchéité des bassins, nettoyage réguliers des bassins, dévégétalisation, habillage des bacs en béton en pierre...

Deux abreuvoirs en schiste ont été répertoriés, il serait intéressant de les valoriser en effectuant une dévégétalisation pour faire apparaître la pierre mais conserver la flore des abords dans un souci écologique.

Le site du Cularous regroupe le lavoir couvert, le pont en pierre et un abreuvoir en béton. Il serait intéressant de valoriser ce site en remettant à jour une aire de pique-nique (projet réalisé mais non pérennisé).

Le lavoir abrite des toilettes qui seraient intéressant de remettre en état. Il conserve également une cheminée (où l'on faisait bouillir le linge qui pourrait être reconvertie en barbecue).

Le lavoir a besoin de travaux de réhabilitation : Enduit des murs, nettoyage, remise en eau des bassins...

Une proposition du CAUE, souhaitait supprimer les murs du lavoir pour mettre en valeur le pont en pierre situé juste à côté. Il serait intéressant de revoir cette proposition.

Les complexes abreuvoirs, lavoirs, fontaines des différents hameaux sont des micro-lieux de vie et ont besoin d'être valorisés en effectuant dans un premier temps des travaux de réhabilitation et en aménageant dans un deuxième temps les abords de ces points d'eau (banc, aire de pique-nique...).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu'offre la vallée du Biros, notamment sur le Tour du Biros.

Observation : La commune est actuellement en train de refaire la toiture de l'église classée et les frais qu'engendre un tel édifice ne permettent pas de réaliser des projets sur d'autres éléments patrimoniaux.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SOR

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 abreuvoir
- 1 lavoir-abreuvoir



Lavoir couvert

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Sor est une commune peu étendue qui possède très peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Ces éléments sont situés dans le village à l'exception de l'abreuvoir.

3- Les actions mises en place

Le bois de la croix semble avoir été reverni récemment.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix est en bon état. Il n'y a pas de préconisations particulières à faire.

Petit patrimoine lié à l'eau

L'abreuvoir doit être dégagé de la végétation, et ses bassins nettoyés.

La toiture du lavoir-abreuvoir doit être nettoyée. L'étanchéité et l'enduit des bassins doivent être refaites ainsi qu'un nettoyage des bacs.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Pas de lien mis en évidence

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune d'UCHENTEIN

1.Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert.
- Une fontaine abreuvoir

Petit patrimoine religieux :

- 2 oratoires
- 1 croix.

2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède peu de petit patrimoine bâti, mais les éléments sont intéressants au niveau patrimonial. Le lavoir conserve encore le bac en pierre, les oratoires sont anciens (1776-oratoire « Saint-Etienne ») en pierre et en ardoises du pays et la croix est protégée par les Monuments Historiques depuis 1995.

3.Les actions mises en place

La municipalité a bénéficié d'une opération « embellissement du village » dans le cadre des contrats de terroir en 1997.

4.Les projets

La municipalité n'a pas de projet concernant le petit patrimoine bâti.

5.Propositions d'actions

Certains éléments ont besoin de travaux de réhabilitation :

- Le lavoir couvert : Refaire la toiture en ardoises, entretien des abords, dévégétalisation et récurage du bac.
- La croix : Traitement du bois.

Valorisation touristique :

- Indiquer à partir du village le chemin de randonnée où se trouve le lavoir couvert et l'oratoire Saint-Etienne.
- Interdire le stationnement autour de la croix classé, aménager un banc pour admirer le point de vue.
- Aménager une aire de pique-nique (table en bois) pour valoriser la fontaine- abreuvoir à la sortie du village.
- Faire une recherche sur l'historique des oratoires pour pouvoir donner des indications aux promeneurs.

6.Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de mise en valeur touristique (exemple : chemin de randonnée) au niveau des lavoirs peut être envisagé avec les communes de Bonac-Irazein et de Balacet qui possèdent des lavoirs couverts du même type que le lavoir d'Uchentein.

Des éléments du petit patrimoine bâti peuvent être valorisés par les différents sentiers de randonnées qu'offre la vallée du Biros, notamment sur le Tour du Biros.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de VILLENEUVE

1.Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

3 croix dont une non répertoriée « la croix d'argent ».

Petit patrimoine lié à l'eau :

1 abreuvoir

2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède peu de petit patrimoine bâti. Le lavoir couvert commun à tous ces villages de fond de vallée ne semble pas avoir été conservé. La proximité d'Aucazein et d'Argein peut expliquer cette absence.

Seul un abreuvoir réhabilité en béton témoigne de la vie pastorale de la commune.

La moitié des éléments se situent à l'entrée du village (une croix et un abreuvoir) en arrivant d'Argein. La deuxième croix se situe dans le village et la troisième sur un chemin de randonnée.

3.Les actions mises en place

La commune a réhabilité le lavoir à l'entrée du village.

4.Les projets

La commune n'a aucun projet concernant le petit patrimoine bâti.

5.Propositions d'actions

L'abreuvoir : tout en béton il se confond avec le mur dans lequel il s'insère. Un habillage en pierre pourrait permettre de le rendre plus attrayant. Le bassin a besoin également d'un curage. Un pot de fleur sur la plaque en béton qui couvre l'arrivée d'eau pourrait embellir cet abreuvoir.

La croix à l'entrée du village : Refaire d'urgence le socle qui est en train de s'effondrer. En profiter pour faire un socle en pierre sur le modèle de l'habillage du lavoir qui se trouve à côté. Conserver la date en fer forgé. Entretien des abords afin que la végétation ne couvre pas la croix.

La croix en fer forgé dans le village : Refaire l'enduit du socle.

Il serait intéressant d'indiquer le chemin de randonnée de la croix d'argent à partir du village.

CANTON
DE FOIX-RURAL

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BAULOU

1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié au commerce :

1. Un poids public



Poids public

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune comprend seulement un élément situé dans le bourg centre au bord de la route : Un poids public constitué d'une bascule et du mécanisme (coffre en fer). Il semble qu'il s'agisse d'une bascule à bestiaux, les barrières ont été enlevées et déposées sur le côté.

3- Les actions mises en place

Aucune action n'a été mise en place sur cette commune qui comprend peu d'éléments de petit patrimoine bâti.

4- Les projets

Pas de projet.

5- Propositions d'actions

Réhabilitation et mise en valeur du poids public :

1. Refaire le plancher,
2. Remettre les anciennes barrières,
3. Repeindre les barrières et le coffre qui contient le mécanisme,
4. Dévégétalisation et aménagement des abords (plots de sécurité).
5. Indiqué la bascule par un panneau depuis la route.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet sur la valorisation des poids publics de ce secteur serait intéressant, la commune de Cos possède un édifice du même type.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BENAC

Lavoir de Garbet sur le
« Chemin des Enchantés »



1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 lavoirs couverts dont un reconverti en aire de pique-nique
- 3 fontaines en pierre dont une créée lors de l'aménagement de la place de la mairie.

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède trois lavoirs intéressants qui ont conservé une architecture ancienne et locale. Ils se situent dans trois hameaux différents : La Pouge, Garbet et Cassé. Le lavoir du Garbet se démarque par la conservation du bac en pierre. La commune ne possède pas de croix de chemins, seuls deux oratoires en pierre rappellent l'ancienne vie religieuse.

3- Les actions mises en place

La commune a mené en 2001 et 2002 des actions de réhabilitation concernant le petit patrimoine. Les deux oratoires ont été restaurés.

Les lavoirs ont également bénéficié de travaux de restauration, le lavoir du Cassé a été aménagé en abri de pique-nique avec la construction d'un barbecue et la mise en place d'une table.

Une fontaine sur la place de la mairie a été créée avec un ancien bac en pierre.

La commune est également à l'initiative du « chemins des enchantés » (Le camin des encatats en occitan), opération touristique qui retrace la vie d'autrefois au travers d'une trentaine de marionnettes à taille humaine (exemples : berger, lavandière, instituteur...) sur l'ensemble de la commune. Ce chemin permet de valoriser le petit patrimoine bâti notamment les trois lavoirs.

4- Les projets

An niveau du petit patrimoine, la municipalité envisage d'aménager une ancienne source sur le hameau de La Pouge. Elle souhaite également réaliser des travaux sur le mur de soutènement du lavoir du Garbet qui par son avancé menace l'édifice de s'écrouler.

5- Propositions d'actions

Observation : La commune agit d'une manière exemplaire en faveur de son petit patrimoine bâti. Des actions de réhabilitations et de valorisations ont été entreprises. Il serait intéressant que la commune continue sur cette lancée. Les initiatives suivantes telles la création de la fontaine et l'aménagement du lavoir en abri de pique-nique peuvent servir d'exemple aux autres communes.

Des actions peuvent être cependant recommandées :

- La remise en fonctionnement des deux fontaines en pierre. Réfléchir sur la pose de robinet en fonte plus adaptés à ce type d'architecture que les robinets actuels.
- Un travail de recherche historique sur les deux oratoires serait intéressant afin de les mettre en valeur.
- Effectuer des recherches sur l'ancienne croix qui était située à côté de l'église et envisager de remettre cet élément.
- Préserver le bac en pierre du lavoir du Garbet.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BRASSAC

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

Trois croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

6 lavoirs couverts

3 abreuvoirs

2 fontaines

4 fontaines-abreuvoirs

Une fontaine lavoir

Un complexe fontaine-abreuvoir-lavoir

Un lavoir-abreuvoir



Lavoir de Cazals

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Brassac comprend un petit patrimoine bâti lié à l'eau important. Les différents bassins qu'il s'agisse de lavoirs, fontaines, abreuvoirs ou combinés se répartissent dans les différents hameaux de la commune. Chaque hameau concentre un point d'eau représenté le plus souvent par un lavoir couvert avec un abreuvoir associé. Les hameaux les plus importants comme Le Cazals comportent plusieurs points d'eau.

Remarque : La commune de Brassac comprend également des cabanes en pierre sèche et des orris non pris en compte par cette étude.

3- Les actions mises en place

Un inventaire a été réalisé par une association de la commune : Brassactivités.

L'association des moulins de la Laurède travaille sur la mise en place d'un sentier thématique sur les trois moulins dont s'occupe l'association (Brassac, Le Bosc et Burret).

4- Les projets

Des travaux de réhabilitation et de nettoyage doivent être effectués sur les lavoirs, fontaines et abreuvoirs dans le cadre du sentier thématique.

5- Propositions d'actions

Il est important de réaliser une action de réhabilitation de certains lavoirs. Une opération de réhabilitation peut être menée sur l'exemple des communes de Bousсенac et de Biert.

- a. Sélection par la commune d'un nombre déterminé d'éléments à réhabiliter. Les éléments sont choisis en fonction de caractéristiques particulières : élément menacé de disparition, situé sur un lieu de passage ou chemin de randonnée, présente une architecture remarquable...
- b. Conseils techniques du CAUE de l'Ariège.

Travaux à réaliser sur les lavoirs : Toiture en tuiles canals, charpente en bois, récurage et nettoyage des bacs, mise en eau, habillage des bacs en pierre, refaire l'enduit, aménagement des abords, dévégétalisation...

Les lavoirs du Cazals, de Planol et de Bourgail présentent par exemple des caractéristiques intéressantes pour ce type de projet.

Les fontaines abreuvoirs sont intéressantes car les fontaines en fonte ont été conservées. Il reste à habiller les bacs en pierre pour enjoliver ces éléments.

La commune a des sentiers de randonnées qui relie les différents hameaux ou qui rejoignent les communes voisines. Même si les éléments ne sont pas situés directement sur ces sentiers, les éléments présents sur les hameaux peuvent y être indiqués.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Par rapport au projet de sentier thématique l'association travaille avec les communes de Burret, Brassac et du Bosc. La valorisation d'éléments du petit patrimoine peut être lié à ce projet.

Une charte architecturale et paysagère a été réalisée sur les communes de la vallée de la Barguillère.

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BURRET

Pont muletier au hameau de
Marchandis



1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 5 lavoirs couverts (dont un non recensé : Lavoir du hameau de Courtal)
- 3 ponts piétons
- 1 abreuvoir-lavoir

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune se compose d'un petit bourg et de différents hameaux. Elle comprend uniquement un petit patrimoine lié à l'eau. L'éloignement des hameaux par rapport au bourg peut expliquer que quatre d'entre eux possèdent un lavoir couvert. Cette commune est intéressante car elle possède 3 ponts piétons (éléments peu recensés dans les autres communes).

3- Les actions mises en place

Restauration du pont de Phillip et du moulin de la Laurède (dans le cadre de la restauration du moulin de la Laurède) en 2003.

Restauration du lavoir couvert de Mathieu en 2004.

La commune possède une association du patrimoine : Association Moulins de la Laurède (1998).

4- Les projets

L'association des moulins de la Laurède travaille sur la mise en place d'un sentier thématique sur les trois moulins dont s'occupe l'association (Brassac, Le Bosc et Burret).

L'association souhaite dans le cadre de ce sentier thématique restaurer différents éléments de petit patrimoine bâti qui se situent sur ce sentier et poursuivre les restaurations déjà entreprises : Un lavoir-abreuvoir (hameau de la Laurède), ponts du hameau de Phillip et du hameau des Marchandis.

5- Propositions d'actions

Réhabiliter et valoriser les éléments situés sur le sentier thématique :

Lavoir-abreuvoir de la Laurède : mise en valeur par une dévégétalisation, récurage et nettoyage des bassins, chemin d'accès et traitement des abords.

Ponts (hameau de Phillip et hameau des Marchandis) : dévégétalisation, traitement du bois, sécurisation du passage (renforcements), mise en place de barrières de sécurité (quand cela ne dénature pas le pont d'origine), remplacement des parties en bois détériorées, aménagement des abords et de l'accès aux ponts...

La commune comporte quatre autres lavoirs couverts de même type non valorisés par le sentier thématique mais qui sont intéressants à réhabiliter et à mettre en valeur :

Lavoir couvert de Raspe : en bon état, a besoin d'un simple nettoyage et d'un entretien des abords régulier.

Lavoir couvert de Peyrouteou : traitement du bois de la charpente, nettoyage des bassins, stabilisation et habillage du bac en béton en pierre. Ce lavoir semble garder son usage fonctionnel pour les habitants du hameau, cette fonction est à préserver au delà d'une valorisation touristique.

Lavoir couvert de Pouillhou : Dévégétalisation, refaire l'enduit des murs, valoriser les murs en pierre (nettoyage), remise en eau, récurage et nettoyage des bassins, traitement des abords, rendre un accès piéton et voiture plus facile (signalétique, petit parking).

Lavoir du Courtal : pas de photographies.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Par rapport au projet de sentier thématique l'association travaille avec les communes de Brassac et du Bosc, des projets de valorisation d'éléments du petit patrimoine de ces communes peuvent y être associés.

Une charte architecturale est actuellement à l'étude sur les communes de la vallée de la Barguillère.

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de COS

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :
Une croix

Petit patrimoine lié aux activités commerciales :
Un poids public



Poids-public

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Cos possède seulement deux éléments de petit patrimoine bâti :

Une croix, seule représentation du bâti religieux de la commune, la commune de Cos ne possède pas d'église.

Une bascule à bestiaux, la commune très agricole dans les années cinquante produisait du blé pour la commune de Foix.

3- Les actions mises en place

Pas d'actions.

4- Les projets

Pas de projets.

5- Propositions d'actions

Les deux éléments ont toute leur importance et méritent d'être réhabilités :

La croix : passage d'antirouille, nettoyage de la pierre du socle, entretien des abords.

La bascule : Refaire la peinture (voir avec le CAUE la couleur qui pourrait correspondre le mieux), nettoyer la bascule et rendre son support apparent, traitement des abords (plots de sécurité, interdire le stationnement autour...).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Une charte architecturale est actuellement à l'étude sur les communes de la vallée de la Barguillère.

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de FERRIERES SUR ARIEGE

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine-abrevoir
- 4 fontaines-lavoir-abrevoir



Aménagement autour de la fontaine-abrevoir de Gariac



Inscriptions sur la fontaine-lavoir-abrevoir des Rives

Fontaine-lavoir-abrevoir à Sutra



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Ferrières sur Ariège se caractérise par l'importance de son petit patrimoine lié à l'eau. La plupart des lieux dits (Gariac, Sutra, Les Rives...) possèdent leur fontaine et/ou lavoir et/ou abrevoir. Beaucoup de ces éléments sont datés ce qui leur donne un plus grand intérêt.

3- Les actions mises en place

La fontaine-lavoir-abrevoir située le long de la départementale semble avoir été restaurée.

Les abords de la fontaine-abrevoir de Gariac ont été aménagés (espace public avec des bancs, tables en pierre).

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La croix située au dessus d'une niche est en bon état. Il conviendrait de nettoyer son socle, et d'enduire le support sous la niche.

Petit patrimoine lié à l'eau

Les abords de la fontaine-abrevoir sont bien aménagés. Seul un nettoyage de la pierre permettrait de faire ressortir l'inscription.

Les murs de la fontaine-lavoir-abrevoir le long de la départementale doivent être repeints. Une remise en eau est à étudier. L'abrevoir doit être ré-enduit, et le bassin située sous la fontaine nettoyé.

La fontaine-lavoir-abreuvoir au Sutra est en mauvais état. Les bassins doivent être nettoyés, dévégétalisés, récurés et ré-enduits. La fontaine en fonte a disparu. Il conviendrait de la remplacer. Sa localisation (au pied d'un mur de pierres) en fait un élément intéressant à restaurer et à mettre en valeur.

La fontaine-lavoir-abreuvoir des Rives est également en mauvais état. Les bassins doivent être refaits par endroits. Il y a de nombreuses inscriptions sur cet élément qu'il serait intéressant de restaurer et mettre en valeur. Une remise en eau est à étudier.

La fontaine-lavoir couvert-abreuvoir. L'ensemble doit être nettoyé et ré-enduit. Une remise en eau est à étudier.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de GANAC

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

2 croix (recensées uniquement par la municipalité)

Petit patrimoine lié à l'eau :

2 fontaines

2 lavoirs couverts (plus en fonctionnement, reconvertis en abris)

5 fontaines-abreuvoirs

6 complexes fontaines-abreuvoirs-lavoirs

1 pont muletier sur un chemin de randonnée (recensées uniquement par la municipalité)



Fontaine-lavoir-abreuvoir dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Ganac comprend un petit patrimoine bâti lié à l'eau important. Le bourg et les différents hameaux recensent de nombreux bassins. La commune compte cependant une particularité par l'importance de ses complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs (6 éléments). Il s'agit le plus souvent d'un complexe à ciel ouvert où les différents éléments sont alignés : la fontaine alimente les bassins des abreuvoirs et des lavoirs dont leur nombre varie entre deux et quatre.

La commune comprend deux lavoirs couverts qui ont été tous les deux reconvertis en abri. L'architecture a cependant été conservée et une fontaine à proximité témoigne de l'ancienne fonction des édifices.

3- Les actions mises en place

La municipalité a été à l'initiative de la valorisation d'un certain nombre de petits éléments de patrimoine bâti, notamment en 1999 :

- Restauration des fontaines-lavoirs-abreuvoirs de Pey Jouan et de Becq en 1999, de Carrigas en 2000.
- Reconversion du lavoir de Brassac et de Bourrut en abri en 1999,
- Restauration des fontaines-abreuvoirs de Lacassagne et de Majoural en 1999.
- Le pont muletier situé sur un chemin de randonnée a été restauré en 2000.

La commune est dotée d'itinéraires de chemins de randonnées qui permettent de mettre en valeur certains éléments de petit patrimoine bâti.

4- Les projets

La commune a fait part des projets en cours :

La commune travaille actuellement sur l'aménagement d'un site panoramique au Hameau de Pey Jouan plus particulièrement à la croix de Peyrou.

Elle vient d'inaugurer en juillet 2006, la restauration d'une fontaine-lavoir-abreuvoir à ciel ouvert située en bordure de la route entre les hameaux de Baunague et de Lacassagne.

5- Propositions d'actions

Les complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs doivent être conservés.

Travaux de réhabilitation des bassins :

- Habillage des bacs en béton en pierre
- Conservation des fontaines en fonte, remplacement des tuyaux en PVC par des robinets en fontes sur des modèles anciens (remarque : les têtes de lions mis en place pour les fontaines murales semblent mal adaptés à l'architecture locale).
- Récurage et nettoyage des bacs.
- Privilégier les bassins en eau plutôt que les bassins utilisés en bac à fleur. Garder des bassins en eau dans chaque complexe, voir augmenter le nombre.

Valorisation touristique :

Des éléments peuvent être indiqués et valorisés sur les chemins de randonnées de la commune.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Une charte architecturale est actuellement à l'étude sur les communes de la vallée de la Barguillère.

Des projets de valorisation du petit patrimoine bâti peuvent être mis en place par rapport aux sentiers de randonnées inter-communales (exemple : Tour de la Barguillère).

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LE BOSC

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

Une croix



Pont piéton

Petit patrimoine lié à l'eau :

3 lavoirs couverts

Une fontaine-abreuvoir

Un pont à arches

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune comprend peu d'éléments et cinq sur six sont en mauvais état et ont besoin de travaux de réhabilitation. L'essentiel des éléments sont du petit patrimoine lié à l'eau, seule une croix de carrefour témoigne du passé religieux.

Les bassins en pierre, les murs en pierre sèche présentent des caractéristiques architecturales intéressantes qui méritent d'être entretenus et restaurés.

3- Les actions mises en place

L'association des moulins de la Laurède travaille sur la mise en place d'un sentier thématique sur les trois moulins dont s'occupe l'association (Brassac, Le Bosc et Burret).

4- Les projets

Des actions de réhabilitation et de nettoyages sont prévues sur les fontaines, lavoirs, abreuvoirs et sur le pont à partir de fin 2007.

5- Propositions d'actions

Avant toute valorisation touristique des travaux de restauration sont nécessaires :

- a. Fontaine abreuvoir du Fierrioulet : dévégétalisation, récurage et nettoyage des bassins, mise en valeur et nettoyage des pierres.
- b. Lavoir de Madranque : toiture à refaire, remise en eau, nettoyage, dévégétalisation, conserver les murs en pierre sèche et refaire certaines parties en conservant cette architecture.
- c. Lavoir de la Cabirole : Toiture à refaire en tuile canal, remplacé le pilier en béton par un pilier en bois sur un socle en pierre, enduit à refaire.
- d. Lavoir du Four : nettoyage, dévégétalisation et entretien.
- e. Pont de la Cabirole : Dévégétalisation, pile à refaire en pierre, sécurisation du pont.
- f. Croix : entretien : peinture, anti-rouille, élagage des arbres pour une meilleure mise en valeur de cette croix, mise en valeur des pierres du socle.

Un aménagement des abords et de l'accès de chaque élément est à prévoir.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Etant donné que par rapport au projet de sentier thématique l'association travaille avec les communes de Burret, Brassac et du Bosc, des projets de valorisation d'éléments du petit patrimoine de ces communes peuvent y être associés.

Une charte architecturale est actuellement à l'étude sur les communes de la vallée de la Barguillère.

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LOUBIERES

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix (dont 1 calvaire)



Croix sur socle
en pierre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune possède très peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Les éléments présents relèvent du religieux et se situent dans le centre bourg.

3- Les actions mises en place

Le socle de la croix située en face de la mairie a été recrépi.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Le bois de la croix du calvaire doit être traité puis verni.

La croix ne nécessite pas de travaux particuliers, un élagage des arbustes est cependant nécessaire pour laisser apparaître la croix.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTOLIEU

1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 4 fontaines abreuvoirs
- 2 fontaines
- Un abreuvoir

Petit patrimoine lié aux activités industrielles :

- Une tour-horloge.



Tour-horloge



Abreuvoirs en pierre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune est composée de 3 villages principaux : le bourg centre de Montoulieu et les deux hameaux de Ginabat et des Seignaux. La commune comprend un petit patrimoine bâti lié à l'eau important. Elle ne dispose pas de petit patrimoine religieux mais est caractérisée par une ancienne tour-horloge qui domine le village.

Le petit patrimoine lié à l'eau est représenté majoritairement par des fontaines-abreuvoirs de même style architectural. Les hameaux ont conservé leur lavoir couvert, mais seul le lavoir des Seignaux a gardé les bassins. Ce hameau préserve également deux abreuvoirs en pierre intéressants.

Seule une fontaine (place du village) ne coule pas régulièrement, les autres éléments sont tous en fonctionnement.

3- Les actions mises en place

Des opérations de réhabilitation ont été mises en place sur les fontaines-abreuvoirs.

Deux fontaines ont été récemment créées sur le village de Montoulieu : une à l'entrée du village et une autre sur la place. Elles sont intéressantes car elles conservent une architecture ancienne (fontaines en pierre, pierres d'évier...).

La commune dispose de plusieurs sentiers de randonnée indiqués et balisés depuis le bourg et les hameaux.

4- Les projets

Concernant le petit patrimoine la commune n'a actuellement aucun projet car ceux-ci ont déjà été réalisés.

5- Propositions d'actions

Même si la commune a déjà travaillé sur le petit patrimoine bâti, certains éléments ont besoin de travaux de réhabilitation :

- a. Les deux abreuvoirs des Seignaux : Remplacement des robinets par des tuyaux en fonte, étanchéité des bassins, dévégétalisation, traitement des abords des bassins en pierre.
- b. Fontaine de la place : Mise en eau
- c. Fontaines-abreuvoirs : habillage des bacs en béton en pierre, rendre les pierres apparentes des murs de soutènement ou sont adossées les fontaines.
- d. Lavoir couvert de Ginabat : déplacer les panneaux de signalisation qui altère l'édifice et sa fontaine-abreuvoir.
- e. Lavoir des Seignaux : dévégétalisation de la toiture et des murs, nettoyage des bassins, mise en eau, combler l'ancienne ouverture avec des pierres, entretien des murs en pierre sèche.

Valorisation touristique :

A partir des chemins de randonnées existants il serait intéressant de valoriser les divers éléments de petit patrimoine bâti, étant donné que certains d'entre eux sont les points de départ ou d'arrivée de ces sentiers.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Un projet de valorisation des tours horloges peut être envisagé, (il existe 4 tours horloges de ce type sur le secteur de Tarascon et du Vicdessos) par la mise en place de visite guidée sur le patrimoine industriel.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de PRAYOLS

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :
2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :
5 fontaines - abreuvoirs - lavoirs couverts
2 fontaines abreuvoirs
2 abreuvoirs
3 fontaines

Petit patrimoine lié aux activités artisanales et agricoles :
1 métier à ferrer
des tartiers



Fontaine dans le centre bourg



Bassins de lavoir en pierre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune se divise en deux : d'un côté le bourg ancien et les hameaux et de l'autre l'extension de la commune avec les nouvelles habitations. L'extension de la commune a engendré de nouvelles constructions au niveau des habitations mais également au niveau du petit patrimoine : un abreuvoir et 2 fontaines ont été créés. Cependant la commune est chargée d'histoire (terre des guérilleros) et conserve des éléments anciens dans le bourg ancien (fontaine de 1874, lavoirs de 1901...).

La commune de Prayols comprend un petit patrimoine riche en eau. Elle recense 5 complexes lavoirs-fontaines-abreuvoirs dont deux se trouvent dans le bourg et trois dans les hameaux.

La particularité de cette commune est la présence d'anciens tartiers sur la plaine.

La commune conserve une activité pastorale sur les hameaux, notamment par rapport à l'estive du « Prat d'Albi » dont le petit patrimoine est à préserver (métier à ferrer, abreuvoirs...)

3- Les actions mises en place

Des travaux de réhabilitation sur les lavoirs et les fontaines ont été mis en place. La fontaine de la mairie a été réhabilitée avec de la pierre de schiste.

Un sentier de randonnée sur les cascades a été créé, il permet de valoriser l'histoire locale.

La commune a mis en place un PLU où les « tartiers » sont inclus et protégés par ce document d'urbanisme.

4- Les projets

Le projet « terre de fraternité » à l'initiative des catalans espagnols s'inscrit sur la commune de Prayols. Il valorise les lieux et communes qui ont participé à la résistance durant la première guerre mondiale. La municipalité pourrait bénéficier dans le cadre de ce projet de subventions pour valoriser son patrimoine et créer des hébergements. Actuellement, le projet est à l'étude mais la municipalité souhaite que « le projet Terre de fraternité » soit rattaché au PNR.

5- Propositions d'actions

Il serait intéressant de réhabiliter le lavoir de la Citadelle car il se situe sur la route des hameaux qui détiennent un lavoir couvert et permettrait de donner une continuité sur le thème de l'eau à cette route. Un habillage en pierre permettrait de le valoriser.

Mettre en valeur le travail à ferrer, en le sortant de son abri et en le déplaçant sur un autre lieu que le bord de la route. Un déplacement dans le quartier de la Hierre à côté de l'abreuvoir permettrait de redonner un côté pastoral au lieu.

En ce qui concerne le sentier des cascades qui part du bourg ancien, il serait intéressant de le mettre également en relation avec le petit patrimoine bâti, notamment par rapport aux lavoirs. Le thème fédérateur de ce chemin serait « l'eau », il lierait également la valorisation du patrimoine naturel et bâti.

Observations : La création de petit patrimoine doit rester sur l'extension de la commune pour ne pas dénoter avec l'ancienneté du bourg. Les 5 lavoirs couverts recensés méritent d'être entretenus.

Le lavoir de l'église a été réhabilité avec des matériaux modernes (béton, crépis...) qui dénotent avec l'architecture des 4 autres lavoirs (charpente bois, pierre...). Il serait intéressant de redonner une histoire à ce lavoir en l'intégrant dans son environnement : Détruire la structure en béton et la remplacer par une charpente et des piliers en bois.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SAINT-MARTIN DE CARALP

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

5 abreuvoirs

9 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs

Une fontaine

Un lavoir à ciel ouvert

Un puits couvert



Appropriation par la faune et la flore d'une fontaine-lavoir-abreuvoir à Trichouley

Tresbens, fontaine en marbre



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Saint-Martin de Caralp se fait remarquer par la richesse et la diversité de son petit patrimoine lié à l'eau. Les divers édifices se répartissent dans le bourg et les nombreux lieux-dits et hameaux de la commune. Elle compte 9 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs ainsi que plusieurs « fontaines d'exceptions » en marbre. Contrairement à beaucoup de villages d'Ariège, la commune comprend très peu de lavoirs couverts, les lavoirs sont majoritairement à ciel ouvert et intégrés à l'édifice d'une fontaine. La ferme isolée de Saint-Sernin possède un puits couvert intéressant visible aux yeux des passants.

Saint-Martin de Caralp comprend du petit patrimoine public mais également privé. L'adjoint au maire met en avant le problème que peut rencontrer la commune sur la réhabilitation de ce patrimoine privé. Un autre souci est l'appropriation par les habitants du patrimoine public, qui semble parfois éloignée de l'architecture locale et des fonctions anciennes du patrimoine en question (mise en place de jardinière, débarras...).

3- Les actions mises en place

Des actions ponctuelles d'entretien et de réhabilitation ont été effectuées sur certaines fontaines.

4- Les projets

De par l'importance des éléments liés à l'eau présents sur la commune, la municipalité souhaite mettre en place une opération de réhabilitation des fontaines. Elle est très intéressée par la démarche du projet de PNR, et souhaite réaliser cette opération par l'intermédiaire de celui-ci.

Sur le hameau de Carretier, la commune souhaite rendre une fonction publique à une fontaine en la déplaçant du mur d'un particulier sur une placette aménagée.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les différents éléments :

- Les abreuvoirs : dévégétalisation, récurage et étanchéité des bassins, habillage en pierre des bacs en béton, remplacement des tuyaux par des robinets ou des tuyaux en fonte, mur de soutènement ou est parfois adossé l'abreuvoir à refaire en pierre sèche.
- Les fontaines-lavoirs-abreuvoirs en pierre de marbre (hameau de Tresbens, Ourdenac, le Plateau, Carretier, Col del Bouich et village de Saint-Martin de Caralp) : Nettoyage des pierres, dévégétalisation, étanchéité et remise en eau des bassins, aménagement des abords, remplacement des robinets par des becs en fonte sur l'exemple des embouchures conservées.
- Le lavoir à ciel ouvert du hameau du Soulé : dévégétalisation, nettoyage, récurage des bacs, traitement des abords, réparation du système d'écoulement de l'eau...

- d. La fontaine-abreuvoir-lavoir du hameau du Trichouley a été volontairement aménagée en microsite d'habitat naturel de zone humide. La flore aquatique donne un charme particulier à ce complexe. Il serait dommage de détruire ce site d'autant plus que l'architecture ne présente pas d'intérêt majeur (bacs en béton). Le site peut être conservé mais demande un entretien, un récurage et une étanchéité des bassins. Des conseils peuvent être apportés par l'ANA.
- e. Le lavoir couvert de Riveronde : Nettoyage du site, refaire l'enduit des murs, habillage en pierre des bacs en béton, remise en eau...
- f. La fontaine-lavoir-abreuvoir des hameaux de Cantegril : Remise en eau, habillage des bacs en béton en pierre, rendre la fonction initiale au lavoir, conservation et réhabilitation de la fontaine en fonte
- g. Le hameau de Saint-Sernin regroupe un puits couvert et une fontaine-lavoir-abreuvoir. Des travaux de réhabilitation sont à réaliser sur les deux éléments dont la restauration peut rendre le hameau intéressant:
 - Puits couvert : rendre les pierres apparentes, traitement de la porte en bois, toiture en tuile canal à refaire...
 - Fontaine-lavoir-abreuvoir: dévégétalisation, étanchéité et remise en eau, enduit à refaire, réparation des parties cassées...

Un projet de valorisation sur les fontaines en marbre peut être intéressant (fontaines seules ou associées à un abreuvoir et un lavoir). Une plaquette sur les « fontaines d'exceptions » peut être par exemple éditée. Elle permettrait de mettre en valeur les édifices mais également le travail de la pierre de marbre...

6- Liens éventuels avec d'autres communes

La plaquette sur les « fontaines d'exceptions » peut être réalisée en partenariat avec les communes qui possèdent des éléments de même type architectural comme celles de Saint-Pierre de Rivière et de Serres sur Arget.

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Une charte architecturale et paysagère a été réalisée sur les communes de la vallée de la Barguillère.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SAINT-PIERRE DE RIVIERE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix associée à la fontaine.
- 1 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine
- 2 lavoirs couverts
- 3 abreuvoirs



Fontaine en marbre associée à une croix dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Saint-Pierre de Rivière comprend principalement des éléments de petit patrimoine bâti liés à l'eau. Elle possède une fontaine remarquable en marbre. Un lavoir a été restauré.

3- Les actions mises en place

Un des lavoirs a été réhabilité ainsi que la fontaine en pierre à l'intérieur.

4- Les projets

Pas d'information.

5- Propositions d'actions

Réhabilitation de la fontaine en marbre : Nettoyage des pierres, récurage du bassin, interdire le stationnement autour de la fontaine, aménagement des abords par des plots permettant un accès piéton.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de valorisation sur les fontaines en marbre peut être intéressant (fontaines seules ou associées à un abreuvoir et un lavoir). Une plaquette sur les « fontaines d'exceptions » peut être par exemple éditée. Elle permettrait de mettre en valeur les édifices mais également le travail de la pierre de marbre...

La plaquette sur les « fontaines d'exceptions » peut être réalisée en partenariat avec les communes qui possèdent des éléments de même type architectural : Saint-Pierre de Rivière, Serres sur Arget et Saint-Martin de Caralp.

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Une charte architecturale est actuellement à l'étude sur les communes de la vallée de la Barguillère.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SERRES SUR ARGET

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

4 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

3 fontaines

3 lavoirs dont un à ciel ouvert

1 puits

Petit patrimoine lié aux activités artisanales :

Un métier à ferrer privé



Fontaine en marbre



Lavoir à ciel ouvert

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune recense des édifices des trois types de petit patrimoine identifiés (religieux, lié à l'eau et lié aux activités humaines). Elle détient deux types de lavoirs (couvert et à ciel ouvert), un puits public, un métier à ferrer, une fontaine en marbre blanc d'exception. Les divers éléments se situent dans le bourg et sur les différents hameaux de la commune.



Puits couvert de Lux

Remarque : la commune possède plusieurs lavoirs en béton datant des années soixante non pris en compte dans cette étude de par leur manque d'intérêt au niveau architectural. Portant, ces lavoirs s'avéraient être à l'époque une véritable aubaine et révolution pour cette commune.

3- Les actions mises en place

Les lavoirs couverts de Darnac et Coutirac et le puits de Lux ont bénéficié de travaux de restauration.

4- Les projets

La commune souhaite réhabiliter le lavoir à ciel ouvert à la sortie du village.

Elle souhaite également détruire les lavoirs en béton qui manquent d'esthétisme et qui ne sont plus utilisés.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont nécessaires sur certains éléments :

- Hameau de Coutirac :
 - Lavoir couvert : habillage des bacs en béton de l'abreuvoir, rendre les pierres apparentes du mur de soutènement.
 - Métier à ferrer : en accord avec le propriétaire traitement du bois et aménagement d'un toit en tuile canal pour protéger l'édifice.
- Lavoir à ciel ouvert : aménagement d'un accès et des abords, dévégétalisation, étanchéité et récurage du bassin, enduit...
- Les croix :
 - Croix en pierre du village : nettoyage de la pierre, élagage des arbres pour une meilleure mise en valeur.
 - Petite croix en fer forgé sur les hameaux : Leur ressemblance demande une recherche historique, meilleure mise en valeur, mise en valeur de la pierre monolithe du socle, passage d'anti-rouille...
 - Croix sortie de village : nettoyage pierre du socle, enduit, remplacement de certaines pierres du socle...
- Fontaines :
 - Remise en eau de la fontaine de La Mouline.
 - Conservation de la fontaine en fonte devant la mairie, elle témoigne des anciennes fontaines de ce type présentes dans le village.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de valorisation sur les fontaines en marbre peut être intéressant (fontaines seules ou associées à un abreuvoir et un lavoir). Une plaquette sur les « fontaines d'exceptions » peut être par exemple éditée. Elle permettrait de mettre en valeur les édifices mais également le travail de la pierre de marbre...

La plaquette sur les « fontaines d'exceptions » peut être réalisée en partenariat avec les communes qui possèdent des éléments de même type architectural comme les fontaines de Saint-Pierre de Rivière, Serres sur Arget et Saint-Martin-de-Caralp.

Une opération de création de sentiers de randonnées et de VTT a été réalisée sur l'ensemble des communes du Pays de Foix en partenariat avec l'ONF. A la suite de ce projet un topo-guide sur l'ensemble du Pays a été publié et des panneaux de signalisation ont été placés sur chaque commune. Les éléments de petit patrimoine situés à proximité des sentiers de randonnées peuvent être valorisés par ce projet.

Une charte architecturale est actuellement à l'étude sur les communes de la vallée de la Barguillère.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de VERNAJOUL

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 fontaines
- 2 puits
- 1 lavoir

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 métier à ferrer
- 1 poids public



Bénitier placé dans un mûr et associé à une croix



Métier à ferrer dans le centre bourg



Poids public dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune possède des éléments de petit patrimoine bâti diversifiés. Ils se situent pour la plupart dans le centre bourg. Un certain nombre d'entre eux ont déjà fait l'objet de réhabilitation, et de mise en valeur. La croix associée au bénitier est un élément original. Vernajouls a la particularité de posséder à la fois un métier à ferrer et un poids public.

3- Les actions mises en place

La commune a fait appel à une association employant des jeunes en difficultés pour effectuer des travaux de nettoyage sur le lavoir de Lizonne.

Un espace avec des bancs a été aménagé au pied de la croix à l'entrée du village .

Le métier à ferrer et le poids public ont été réhabilités.

4- Les projets

La commune a un projet de mise en valeur du lavoir de Lizonne par une association.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Croix à l'entrée du village : passage d'anti-rouille et peinture sur la croix. L'enduit du socle est à refaire.

Croix du cimetière : passage d'anti-rouille et peinture de la croix. Le socle doit être nettoyé, réenduit et refixé sur le sol.

La croix la plus intéressante est celle posée sur le mur et associée à un bénitier. Pour la croix : passage d'anti-rouille puis peinture. Un nettoyage des pierres permettrait de bien mettre en valeur le bénitier.

Petit patrimoine lié à l'eau

La fontaine située sur les bords de l'Ariège : nettoyage des bassins, récurage des bacs. L'espace entourant cette fontaine pourrait être mieux aménagé, avec la pose de bancs, une délimitation claire entre espace destiné aux voitures et espace décoratif avec la fontaine. L'enherbement des alentours de la fontaine pourrait créer cette différenciation d'usage de l'espace.

La fontaine en fonte située devant le château d'eau est mise en valeur.

Le puits situé dans le centre bourg est en domaine privé. Il conviendrait en premier lieu de sécuriser l'accès.

Le puits à l'extérieur de Lizonne doit être dégagé de la végétation.

Le lavoir de Lizonne doit être dégagé de la végétation. Une remise en eau est à étudier. Il faudrait faire des recherches sur le cadastre, et enquêter auprès des habitants du hameau pour savoir à quel type de bâtiment appartiennent les restants de murs.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le métier à ferrer et le poids public ont déjà été réhabilités, mais une meilleure mise en valeur est possible. La pose de bancs et un fleurissement des abords permettraient de créer un véritable espace public autour de ces 2 éléments. De plus un panneau explicatif pourrait être mis en place (soit accolé sur chacun des éléments, soit commun au métier et au poids et fixé dans le sol). Il présenterait leur usage et leur fonctionnement. Des photographies anciennes s'il en existe pourraient venir en complément.

CANTON
DU FOSSAT

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de PAILHES

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix



Croix située sur la place au centre bourg de Pailhes

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune recense très peu de petit patrimoine bâti. Les deux éléments qu'elle comporte relèvent du petit patrimoine religieux.

3- Les actions mises en place

Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l'Aménagement Rural des Vallées de l'Arize et de la Lèze).

La croix a été dégagée de la végétation.

4- Les projets

La commune n'a actuellement aucun projet en ce qui concerne le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Interdire le stationnement autour de la croix de la place par un traitement des abords (plots de protection).

Réhabiliter et entretenir les croix : passage d'anti-rouille, enduit du socle...

CANTON
DE LA BASTIDE DE
SEROU

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de AIGUES-JUNTES

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 1 croix (calvaire)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir-abreuvoir



Calvaire d'Aigues-Juntes
Christ en croix

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Aigues-Juntes ne possède que deux éléments de petit patrimoine bâti : l'un est situé dans le centre bourg, l'autre au hameau de Pierroustous.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Traitement du Bois. Passage de lasure pour la protection du bois. La statue du Christ doit être repeinte, de même que l'inscription INRI. Le socle doit être nettoyé.

Petit patrimoine lié à l'eau

Le lavoir-abreuvoir a été reconverti en jardinière. Une remise en eau pourrait être étudiée. L'enduit des bassins doit être refait par endroit.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ALLIERES

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix
- 1 calvaire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs
- 1 abreuvoir-lavoir



Lavoir-abreuvoir à ciel ouvert ,
original par sa longueur

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède uniquement deux sortes d'éléments de petit patrimoine bâti : les croix et les complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs.

Chaque hameau fonctionnaient comme un véritable village et comportait un point d'eau central matérialisé le plus souvent par un complexe fontaine-lavoir-abreuvoir. Il s'agit d'édifices imposants, bétonnés, qui manquent d'entretien et qui ont subi des dégradations. Il est urgent pour cette commune de réhabiliter ce petit patrimoine lié à l'eau.

3- Les actions mises en place

Le calvaire situé sur les hauteurs de la commune, vers Sentenac semble avoir été restauré récemment.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs : Dévégétalisation, récurage et étanchéité des bassins, refaire les enduits extérieurs, réparation des canalisations et remise en eau pour le lavoir d'Escougnals, aménagement et traitement des abords (accès, sol, fleurissement...).

La croix située à la mairie peut être valorisée par un élagage des arbres environnants.

Valorisation touristique :

Le calvaire : Aménagement d'un point de vue ou d'une table d'orientation au site du calvaire.

Les hameaux qui possèdent un point d'eau : Créer autour des points d'eaux de chaque hameau des lieux de rencontre, de détente et de rafraîchissement (aménagement de bancs, entretien des abords, respect de la faune et de la flore aquatique...).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Les éléments d'eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ALZEN

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 2 fontaines-abreuvoirs
- 9 abreuvoirs (dont 2 circulaires).
- 4 puits couverts



Abreuvoir en pierre circulaire à Guillemole



Abreuvoir en bois à Seigneuric

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune d'Alzen possède un grand nombre d'éléments de petit patrimoine bâti, principalement liés à l'eau. Les abreuvoirs circulaires en pierres sont intéressants et mériteraient d'être restaurés. Le territoire communal étant vaste, le petit patrimoine bâti est dispersé dans les hameaux. La mairie a déjà mené des opérations de réhabilitation et va continuer dans ce sens.

3- Les actions mises en place

Le lavoir et la fontaine-abreuvoir du centre bourg ont été restaurés en 2000.

4- Les projets

La commune va réhabiliter l'ensemble des abreuvoirs d'ici l'été 2007 en faisant appel à une association d'insertion de personnes en difficultés. Il s'agira surtout de les nettoyer et d'enlever la végétation.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

La plupart des croix sont en pierre et un nettoyage général est nécessaire.

La croix de Blanque : une partie du socle est à refaire ainsi que l'enduit.

Petit patrimoine lié à l'eau

La fontaine-abreuvoir qui n'a pas été restaurée, est également à nettoyer. Le bac pourrait être habillé de pierres. Ces travaux seraient intéressants à mettre en place, car cet élément se trouve à proximité de l'écomusée.

Trois des puits couverts sont en très mauvais état, et envahis par la végétation. Le toit est à refaire, la porte d'entrée du puits en bois est à traiter, et les murs en pierres sèches à consolider.

Trois des quatre puits sont situés dans le même hameau. Il serait intéressant de les restaurer (traitement du bois et passage de lasure, dévégétalisation pour l'un d'entre eux, réfection des toitures) et de les mettre en valeur. Le puits de Peydanes est en très mauvais état. La toiture doit être refaite, et la structure du puits stabilisée.

Les abreuvoirs vont faire l'objet d'un programme de réhabilitation. Les éléments en bois et en pierre circulaires sont les plus remarquables.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Esplas de Sérou possède également des bassins circulaires. Plusieurs communes du Séronais possèdent des puits (Alzen, La Bastide de Sérou, Montseron...)

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LA BASTIDE DE SEROU

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 14 croix (dont 5 calvaires)
- 4 statues
- 2 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 abreuvoirs
- 1 puits couvert
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids-public
- 1 mesure à grains



Mesures à grains sous la halle



Statue de la Vierge allaitant au dessus d'une porte de maison

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La Bastide de Sérou, de par son histoire, possède un patrimoine riche (place centrale avec la halle, vestiges des remparts et des portes...) qui en font une commune considérée comme village de Charme par le réseau des Plus Beaux Villages de France. Elle possède également un petit patrimoine bâti riche, diversifié, et original pour certains éléments. Les mesures à grains, la statue de la Vierge allaitant et celle de Marianne posée sur le toit de l'école sont des éléments particulièrement remarquables. Ils se situent dans le centre bourg. Dans les hameaux, on trouve les éléments liés à l'eau, ainsi que quelques éléments de patrimoine religieux (croix, oratoire, statue, calvaires).

3- Les actions mises en place

Le chemin qui permet d'accéder au calvaire et à la statue de la Vierge a été aménagé conjointement par l'association 117 qui a posé des traverses de chemin de fer faisant ainsi office de marches, et par les chasseurs qui ont nettoyé le chemin. L'oratoire situé à la sortie du centre bourg a été rénové il y a un an lors de l'élargissement de la route. En terme de valorisation, une exposition et une conférence sur le thème des poids publics a eu lieu à Castelnau-Durban du 13 au 18 août 2007.

4- Les projets

Pour Pierrette Soula (présidente de l'association Patrimoine en Séronais), la Vierge allaitant devrait être protégée de même que la statue de Marianne sur l'école qui sont des éléments rares.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat:

Les mesures à grains : elles se situent sous la halle, et sont en bon état. Un panneau explicatif a été fixé sur celle-ci. Les trois mesures sont bien mises en valeur par leur environnement (halle, escalier en marbre rose...). Toutefois, le sol de la halle a été enduit, il faudrait l'enlever pour laisser les galets apparents.

Le poids public : il est difficile au premier abord de voir qu'il s'agit d'un poids public. Il est enserré entre l'école, une cabine téléphonique, un panneau touristique. Une boîte aux lettres a été fixée sur une des façades. C'est le panneau touristique qui cache le plus l'élément. Il serait souhaitable de le déplacer : soit derrière le poids public vers la cabine de téléphone, soit sur la gauche devant l'arbre. Il serait intéressant par ailleurs de mettre à la place un petit panneau (en prenant exemple sur les mesures à grains) expliquant ce qu'est un poids public. Des illustrations pourraient être apportées, soit en se basant sur des archives existantes, soit en faisant un croquis explicatif.

Petit patrimoine religieux :

Oratoire à la sortie du centre bourg: il a récemment fait l'objet d'une rénovation. Un banc a été installé au bord de la route qui mène à l'oratoire, mais il en est un peu trop éloigné. Il serait préférable de le mettre au pied de celui-ci.

Oratoire à Brouzenac : cet oratoire est très difficilement visible de la route en raison de la végétation de buis qui l'entoure. Il faudrait dégager légèrement l'élément pour qu'il demeure dans cette niche de végétation qui fait son charme. Des travaux importants semblent nécessaires sur la façade qui s'effrite. L'enduit intérieur de la niche doit être refait.

Les croix en fer forgé :

L'enduit du socle de la croix située dans le centre bourg, le long de la départementale doit être refait. Il en est de même pour celui de la croix située vers la porte de Fauries. Les mauvaises herbes et la mousse doivent également être enlevées.

La croix située dans le centre bourg est associée à la statue de Saint Joseph. Le socle sur lequel est posée cette statue doit être nettoyé. Le socle de la croix est composé de granite sur la partie haute et de grès sur la partie basse. Dans un souci d'harmonisation il faudrait l'unifier.

La croix située dans le cimetière d'Aron pourrait être repeinte, et les pierres de son socle nettoyées, il en est de même pour la croix située devant le cimetière de Vic, dont les abords pourraient être dés herbés.

La croix située à l'embranchement avec la route de Nescus est originale, elle représente des branches entourées par de la vigne et des grappes de raisins. L'enduit du socle a besoin d'être refait.

La croix située à la sortie d'Unjat est envahie par la végétation. Il faudrait dévégétaliser et nettoyer la croix. Son socle est en mauvais état et commence à se disloquer. Il faut le refaire.

Les croix situées dans le cimetière de Brouzenac sont originales, car de taille réduite. Elles sont au nombre de 4 et cassées pour la plupart. Pourtant, il n'est pas souhaitable de les réparer, car l'usure fait partie de leur charme. Pour les mettre en valeur il conviendrait de les poser sur l'herbe pour qu'elles ressortent mieux.

La croix située dans le cimetière de Vic est associée à un monument commémoratif. La pierre doit être nettoyée.

Le calvaire et la statue situés sur la colline : Les pierres du socle de la statue doivent être nettoyées, et celle-ci doit subir un traitement anti-rouille et être repeinte. La statue du Christ doit être repeinte, l'enduit en ciment de la croix refait, et l'inscription INRI nettoyée pour être mise en valeur. Les petites croix au pied de ces 2 éléments doivent également subir un traitement anti-rouille et être nettoyées. Le chemin d'accès a été aménagé. Toutefois rien au pied n'indique le calvaire et la statue. Il faudrait mettre un panneau d'orientation. Par ailleurs, pour la montée au calvaire, la pose de bancs autour des petites croix permettrait aux promeneurs de faire une halte arrivés en haut.

Le calvaire situé dans le cimetière : la croix est très rouillée. Un traitement anti-rouille suivi de la peinture de la croix s'impose. Les pierres du socle doivent être nettoyées.

Le calvaire situé en bord de route : l'inscription INRI et le Christ doivent être repeints.

Le calvaire du cimetière de Brouzenac : les pierres du socle, et la croix doivent être nettoyés pour faire ressortir les inscriptions. Le socle doit être refixé au sol. Le Christ doit subir un traitement anti-rouille, puis être repeint, tout comme l'inscription INRI.

Le calvaire située sur l'église d'Unjat : Traitement et passage de lasure sur le bois. Le Christ doit être repeint.

La Vierge allaitant : les pierres devraient être nettoyées pour faire ressortir la sculpture.

La statue de la Vierge située devant l'église d'Unjat est abîmée. Elle n'a plus de main gauche. Il conviendrait de la refaire d'après d'éventuels documents. La statue devra être nettoyée. Elle est scellée à son socle de manière grossière avec du ciment. Il faudrait ôter ce ciment pour la fixer de manière plus discrète. Le socle et le fût commencent à se disloquer. Il convient de refaire le socle, et la partie supérieure du fût.

La statue de Marianne posée sur le toit de l'école est assez rare. Elle doit être nettoyée, de même que la façade. La hauteur du bâtiment la rend difficilement visible. Elle se situe juste au dessus du poids public. On peut envisager un encart sur le panneau touristique ou celui du poids public montrant une photographie de la statue.

Petit patrimoine lié à l'eau :

Abreuvoir du hameau de Faux : il est associé à un puits. L'abreuvoir est en mauvais état. Une grande partie de l'enduit a disparu. Il convient d'ôter l'enduit qui demeure, pour laisser les pierres apparentes. A certains endroits des pierres devront être remises. Les abords doivent être désherbés.

Abreuvoir à Lagarde : cet élément est envahi par la végétation. Il convient donc en premier lieu de le dégager pour voir ce qu'il faut mettre en œuvre. Un travail de gros œuvre semble indispensable pour refaire les bacs qui se fissurent.

Abreuvoir de Vic : cet abreuvoir est posé sur un socle mêlant briques et pierres, il est envahi par la végétation. Pour ce qui est de l'élévation de l'élément, soit on le pose à même le sol, soit on refait un socle en pierre. Les bacs doivent être récurés et habillés de pierres. La zone située devant l'élément doit être désherbée.

Puits au hameau de Faux : il est associé à un abreuvoir. Actuellement, le puits est couvert par une tôle qui retient la terre et la végétation. Il faudrait refaire une arche en pierre pour redonner au puits tout son charme. Le bassin de l'abreuvoir doit être récuré. Un habillage en pierres du bac de l'abreuvoir rappellerait le puits. Les abords du puits et de l'abreuvoir doivent être désherbés. Le puits est toujours alimenté en eau. Celle-ci est canalisée par un tuyau par les habitants pour arroser, l'abreuvoir n'est donc pas alimenté. Il conviendrait de laisser l'eau remplir le puits et l'abreuvoir.

Fontaine-lavoir-abreuvoir de Lagarde : les habitants se sont appropriés cet élément (présence de brosse, fleurs, poissons dans un bassin). La forme en escaliers est originale. Les bassins doivent être récurés, et l'enduit refait. Les tuyaux en plastiques qui permettent d'amener l'eau d'un bassin à l'autre pourraient être remplacés par des tuyaux en fer. La végétation située derrière la fontaine-lavoir-abreuvoir doit être conservée.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CADAR CET

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix (dont 1 calvaire)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine-abreuvoir
- 1 lavoir
- 3 fontaines
- 2 puits couverts



Métier à ferrer à La Mole



Puits couvert dans le centre bourg

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 métier à ferrer

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cadarcet possède un petit patrimoine bâti diversifié. Il se situe principalement dans le centre bourg. Plusieurs éléments ont déjà fait l'objet de réhabilitation et de mise en valeur.

3- Les actions mises en place

La fontaine de l'Agouay, celle de Coumecave, mais aussi le lavoir de Berni, l'ancienne forge qui abrite le métier à ferrer, et les puits couverts ont fait l'objet d'une étude menée par le CAUE en décembre 2004, et demandée par la commune sur la valorisation possible de ces éléments. Des préconisations ont été faites pour chacun. La commune souhaite réaliser les travaux de valorisation du petit patrimoine dans un deuxième temps par rapport aux aménagements des espaces publics.

4- Les projets

Les projets sont en cours de réalisation.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pour les croix : nettoyage des socles et des croix, peinture de la croix.

Petit patrimoine lié à l'eau

Pour le lavoir de Berni : supprimer les parpaings du mur situé derrière l'abreuvoir, habillé l'abreuvoir de pierres. Indiquer la présence du lavoir depuis le hameau.

Pour les puits couverts : enlever la grille qui ferme l'entrée du puits, la remplacer par quelques barreaux, et remettre le mécanisme du puits en état. Pour le puits dont on ne voit que la voûte mettre un panneau pour montrer comment il était avant.

Pour la fontaine-abreuvoir : Nettoyage des pierres. Si une remise en eau est possible, privilégier cette solution.

Pour la fontaine située à l'extérieur des hameaux et du bourg : débroussailler les abords pour la rendre accessible.

Pour la fontaine située au hameau de Las Barthes : refaire la maçonnerie, récurer le bassin, le remettre en eau. Débroussailler les abords.

Pour la fontaine de l'Agouay : supprimer les jardinières et planter en pleine terre, mettre un banc supplémentaire.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Pour le métier à ferrer : Enlever les matériaux stockés dans le hangar. Refaire la toiture de celui-ci en remplaçant la tôle par des tuiles. Refaire le bardage bois à l'arrière du bâtiment. Indiquer par un panneau le métier à ferrer et expliquer son fonctionnement et l'utilisation passée du hangar. Placer des bancs pour en faire un lieu de halte.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Plusieurs communes du Séronais possèdent des puits (Alzen, La Bastide de Sérou, LARBONT, Montseron...) qui peuvent être mis en relation.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de DURBAN SUR ARIZE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix
- 1 oratoire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 1 fontaine à bras
- 1 fontaine

Petit patrimoine lié aux activités artisanales :

- 1 métier à ferrer



Métier à ferrer dans le centre bourg

Lavoir de Francou



2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède des éléments de petit patrimoine intéressants de typologies différentes (religieux, eau, artisanat). La fontaine à bras, le métier à ferrer, la croix en pierre de 1778 sont des éléments d'intérêt patrimonial de par leur datation ou leur rareté (toutes les communes ne possèdent pas ces éléments).

Les éléments sont dans un état moyen, ils ont besoin de travaux de réhabilitation.

3- Les actions mises en place

Une action de valorisation touristique en Séronais :

Le secteur du Séronais possède un circuit de randonnées développé et de qualité. Chaque élément patrimonial à voir ou chaque endroit à visiter est indiqué à partir de **panneaux fléchés**. Les éléments touristiques (patrimoine, visites d'ateliers artisanaux...) sont répertoriés et localisés sur une carte touristique (insérée dans un panneau en bois grand format), différente dans chaque commune. Une **pancarte explicative** donne des indications historiques sur certains éléments.

Cette initiative permet un développement touristique et homogène du Séronais.

« Le lavoir de Francou » a été réhabilité en 1999, une pancarte explicative et une carte IGN de localisation valorisent cet élément patrimonial.

Le métier à ferrer situé dessous le pont est indiqué par un panneau fléché sur le chemin passant sur le pont (chemin qui rejoint un sentier de randonnée). Ce petit « plus » permet de valoriser le métier à ferrer qui peut passer inaperçu aux yeux du visiteur inattentif.

4- Les projets

Déplacer et fixer la croix en pierre de 1778 actuellement appuyé contre un mur dans l'ancien cimetière du couvent afin de la valoriser.

Pas d'autres informations à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les différents éléments :

Lavoir couvert de Francou : Nettoyage et récurage des bassins, remettre la pierre apparente sur l'arrière du lavoir (enlever le crépis jaune), dévégétalisation des anciennes dalles en pierre (patrimoine à préserver) et aménagement et traitement des abords (sol en calade de pierre, accès aux bassins...)

Fontaine à bras : remise en fonctionnement et remise en eau de la fontaine.

Métier à ferrer : protection du métier à ferrer par une barrière de sécurité en bois.

Croix de 1778 : effectuer des recherches pour replacer cette croix à son emplacement d'origine, sceller la croix sur un socle afin de la valoriser et de la protéger.

Croix de carrefour : peinture, enduit du socle, dévégétalisation.

Croix jointe à une stèle : Nettoyage de la pierre de la stèle et du socle, passage anti-rouille sur la croix, dévégétalisation des abords.

Valorisation touristique :

De par la diversité des éléments qu'elle comporte il serait intéressant de créer sur cette commune, un circuit à thème sur la vie dans les villages d'autrefois. Cette opération permettrait de réhabiliter les éléments mais également de les valoriser.

En reprenant l'exemple du lavoir de Francou, réaliser pour chaque élément du circuit une pancarte explicative et une carte de localisation IGN.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Les éléments d'eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LARBONT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 fontaines-lavoir-abreuvoir
- 1 fontaine
- 1 fontaine-abreuvoir
- 1 puits



Puits couvert à l'extérieur du village

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

C'est le petit patrimoine lié à l'eau qui domine sur le territoire de cette commune. LARBONT a mené des opérations de réhabilitations sur une fontaine et une fontaine-abreuvoir.

3- Les actions mises en place

La fontaine de Fajols a été réhabilitée, de même que celle de Ferré en 1999.

4- Les projets

Pas d'informations à ce sujet

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Pour les croix : l'une d'elle semble avoir été réhabilitée. Pour l'autre, il faudrait nettoyer la croix et le socle.

Petit patrimoine lié à l'eau

Pour les fontaines-lavoirs-abreuvoirs : Un habillage des bacs béton en pierres serait souhaitable, à défaut les enduits doivent être refaits. Les abords de l'élément situé dans le bourg doivent être dés herbés. Une remise en eau de l'élément situé au hameau de Fages serait souhaitable. Les bassins doivent être récurés.

La fontaine de Ferré est bien mise en valeur. Celle de Fajols n'est pas indiquée, et nécessite de passer par des terrains privés pour y accéder. Un panneau indicatif et explicatif pourrait être placé à proximité et reprendre les informations données par le panneau situé à la Moulasse, donc loin du centre bourg et de l'élément. Celui-ci présente et localise le patrimoine lié à l'eau présent sur la commune.

Le puits est un élément intéressant. Il est actuellement en mauvais état, et la voûte menace de s'effondrer sous le poids du talus. Une réhabilitation et une mise en valeur doivent donc se faire rapidement. La voûte doit être consolidée, les abords doivent être dés herbés.

6- Liens d'autres éventuels avec communes

Plusieurs communes du Séronais possèdent des puits (Alzen, La Bastide de Sérou, Montseron...) qui seraient intéressants de mettre en relation.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTAGAGNE

1. Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 1 abreuvoir



Le lavoir couvert :
Un lieu de rencontre du village



Croix élaborée à partir
de deux matériaux :
Croix en pierre et fût en marbre

2. Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Montagnagne comprend peu d'éléments de petit patrimoine bâti, l'essentiel de son patrimoine se situe dans le bourg.

Cette municipalité se démarque par l'originalité de ses croix (matériaux utilisés) et de son lavoir couvert.

3. Les actions mises en place

Une action de valorisation touristique en Séronais :

Le secteur du Séronais possède un circuit de randonnées développé et de qualité. Chaque élément patrimonial à voir ou chaque endroit à visiter est indiqué à partir de **panneaux fléchés**. Les éléments touristiques (patrimoine, visites d'ateliers artisanaux...) sont répertoriés et localisés sur une carte touristique (insérée dans un panneau en bois grand format), différente dans chaque commune. Une **pancarte explicative** donne des indications historiques sur certains éléments. Cette initiative permet un développement touristique et homogène du Séronais.

Le lavoir couvert de Montagnagne est un élément indiqué par un panneau fléché et valorisé par une pancarte explicative.

4. Les projets

La commune souhaite réhabiliter et valoriser son patrimoine. Une idée de créer la place du village à côté de l'abreuvoir a été mise en avant par les habitants.

5. Propositions d'actions

Redonner vie au lavoir couvert de Montagnagne : Remettre en eau ce lavoir, dans l'idée de créer une place de village, générer autour de ce lavoir un lieu de vie, de rencontre, de détente et de rafraîchissement (aménagement de bancs, entretien des abords...)

Une opération de réhabilitation sur les croix : Nettoyage, passage d'anti-rouille sur les croix en fer forgé, remplacement des pierres cassées, traitement des fûts en bois, aménagement et traitement des abords (sol, dévégétalisation, accès...)

Réhabiliter et valoriser un abreuvoir au centre du village : Dévégétalisation et nettoyage, récurage et étanchéité des bassins, remise en eau, habillage en pierre des bacs en béton, aménagement et traitement des abords (plots de protection pour séparer l'abreuvoir de la route, habillage d'une partie du mur de soutènement de l'abreuvoir, sol...)

6. Liens éventuels avec d'autres communes

Le lavoir couvert de cette commune peut être associé aux éléments d'eau situés dans le secteur du Séronais.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTELS

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 3 fontaines-abreuvoirs
- 1 abreuvoir

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 métier à ferrer

Patrimoine culturel :

- 1 gloriette



Abreuvoir reconverti en jardinière
La Moulère



Métier à ferrer dans le centre



Lavoir dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Montels possède un patrimoine diversifié, bien réhabilité et mis en valeur. La commune est petite, les éléments patrimoniaux sont donc proches les uns des autres, et se concentrent dans le centre bourg.

3- Les actions mises en place

La commune de Montels a restauré et mis en valeur un grand nombre d'éléments de petit patrimoine remarquables de son territoire : en 2002 le métier à ferrer, en 2000 le lavoir. Les abreuvoirs et les fontaines-abreuvoirs ont tous été restaurés et reconvertis en bac à fleurs, avec souvent un banc à proximité.

4- Les projets

La commune a déjà mené de nombreuses actions de restauration et valorisation, elle n'a donc pas de projets.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Les croix n'ont pas fait l'objet d'une restauration, il conviendrait de les nettoyer ainsi que leur socle.

Petit patrimoine lié à l'eau

Les fontaines-abreuvoirs, l'abreuvoir pourraient être nettoyés, de même que le lavoir. Le choix a souvent été fait d'une reconversion en jardinière. Une remise en eau de la fontaine-abreuvoir en escaliers rendrait vie et tout son charme à l'élément.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le métier à ferrer a été réhabilité, toutefois le bois doit être traité avec un passage de lasure. Et à l'instar du lavoir, une plaque informative avec une photographie ou un schéma pourrait être accolée au métier à ferrer pour expliquer son fonctionnement.

Patrimoine culturel

La gloriette est en assez mauvais état. La toiture doit être refaite ainsi que l'enduit des murs.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTSERON

1.Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix
- 1 oratoire
- 1 calvaire (non recensé)

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 2 fontaines-abreuvoirs
- 1 abreuvoir
- 2 fontaines-bornes
- 1 puits couvert



Fontaine de Gouan

2.Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède un petit patrimoine bâti religieux et lié à l'eau. Les éléments se répartissent entre le bourg, l'hameau de Lescalé et les sentiers de randonnées.

Au niveau du petit patrimoine religieux, sur le bourg la commune possède deux croix en fer forgé intéressantes implantées dans la murette du cimetière et de l'ancien presbytère.

Au niveau du patrimoine lié à l'eau, la commune se démarque par la diversité et l'intérêt architectural de ses éléments : Un puits couvert, un lavoir couvert qui comprend une réserve d'eau intérieure, l'eau est actionnée par une fontaine à bras, une fontaine-abreuvoir anciennement couverte, un abreuvoir...

3.Les actions mises en place

Une action de valorisation touristique en Séronais :

Le secteur du Séronais possède un circuit de randonnées développé et de qualité. Chaque élément patrimonial à voir ou chaque endroit à visiter est indiqué à partir de **panneaux fléchés**. Les éléments touristiques (patrimoine, visites d'ateliers artisanaux...) sont répertoriés et localisés sur une carte touristique (insérée dans un panneau en bois grand format), différente dans chaque commune. Une **pancarte explicative** donne des indications historiques sur certains éléments.

Cette initiative permet un développement touristique et homogène du Séronais.

« La fontaine de Gouan », « la fontaine vieille » et « le puits couvert de Lescalé » sont des éléments indiqués par des panneaux fléchés.

Le contrat de terroir en 1998, a permis la restauration des murs en pierre dans le village.

4.Les projets

La commune n'a pas de projets concernant son petit patrimoine bâti.

5.Propositions d'actions

Entretien et réhabilitation des trois éléments valorisés : « la fontaine de Gouan », « la fontaine vieille » et « le puits de Lescalé » :

Dévégétalisation, nettoyage général et nettoyage des pierres, récurage et étanchéité des bassins, refaire les enduits, remise en fonctionnement de la fontaine à bras de la fontaine de Gouan, remettre la grille de fermeture de la porte de « la fontaine vieille », aménagement et traitement des abords (accès, sol, fleurissement...).

Remise en fonctionnement de l'abreuvoir de Lescalé : Dévégétalisation, déblaiement, récurage et étanchéité du bassin, enduit extérieur, remise en eau, nettoyage et réhabilitation du mur de soutènement, aménagement et traitement des abords (accès, sol, fleurissement...).

Au même titre que le lavoir de Francou ou la fontaine aux pigeons de Castelnaud-Durban, valoriser ces trois éléments par des pancartes explicatives.

Les deux croix en fer forgé du bourg : Passage d'anti-rouille.

Fontaine-abreuvoir à la sortie du village de Montseron : Dévégétalisation, nettoyage de la pierre du bassin, refaire la peinture de la fontaine en fonte, récurage et étanchéité du bassin, remise en eau, aménagement et traitement des abords (accès, sol...).

L'Oratoire : Passage d'anti-rouille sur la croix en fonte, dévégétalisation et nettoyage du socle, aménagement et traitement des abords (fleurissement, sol...).

6.Liens éventuels avec d'autres communes

Les éléments d'eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de NESCUS



Oratoire de Nescus

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix (dont 1 calvaire)
- 1 oratoire

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune possède des éléments de petit patrimoine bâti exclusivement liés à la religion. Ils se trouvent principalement en bordure de la route qui traverse Nescus, et sont dans l'ensemble dans un état assez moyen.

3- Les actions mises en place

Pas d'information.

4- Les projets

Pas d'information.

5- Propositions d'actions

Les croix : refaire les croix dont les branches sont cassées. Nettoyage des socles et des croix pour les autres.

Le calvaire : refaire l'enduit du socle, nettoyer et repeindre la statue du Christ.

L'oratoire : refaire la structure en bois de l'oratoire qui semble très instable, refaire la toiture en remplaçant la tôle par des tuiles canal. Enlever le grillage qui protège la statue de la Vierge. Pour protéger la statue d'un éventuel vol, possibilité de fermer l'oratoire sur 3 cotés par des pans de bois par exemple, et de faire une ouverture avec de fins barreaux devant laissant apparaître la statue. Refaire un socle plus stable en pierres. Nettoyage et peinture de la statue.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SENTENAC DE SEROU

1. Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 4 croix


Petit patrimoine lié à l'eau :

- 6 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs
- 2 fontaines

Complexe
fontaine-lavoir-abreuvoir



Exemple de
fontaine construite



Croix en fer forgé

2. Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Sentenac de Serou possède beaucoup d'éléments liés à l'eau, notamment six complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs. Il s'agit d'éléments en béton construits sur les anciens édifices en pierre. Ils sont tous constitués de la même façon. Ils sont composés de deux bassins : un abreuvoir et un lavoir à ciel ouvert alimentés par une fontaine en fonte.

Concernant le petit patrimoine religieux, les croix ont la particularité d'être toutes en fer forgé.

Les éléments se répartissent dans le bourg de Sentenac de Serou et dans les hameaux (Roubine, Salet, Sales, Loubères, Pla del Moun...).

3. Les actions mises en place

En août 2005, la commune de Sentenac de Serou dans le cadre d'une opération d'embellissement du village est à l'initiative de la réalisation de deux fontaines construites à partir de pierres plates. Trois croix ont également été réhabilitées dans le cadre des crédits de cette opération.

4. Les projets

La commune a mis en avant le souhait d'agir sur les éléments liés à l'eau, cependant par manque de financements elle envisage dans un premier temps des travaux de nettoyage avant de s'impliquer dans des travaux de réhabilitation.

5. Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont à effectuer sur les différents éléments :

Complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs : passage d'anti-rouille et refaire la peinture des fontaines en fonte, nettoyage, étanchéité et récurage des bassins, aménagement et traitement des abords (sols en calade de pierre, dévégétalisation...)

Croix : peinture, passage anti-rouille, aménagement et traitement des abords (sols en calade de pierre, dévégétalisation, déplacement des containers à poubelles...)

Valorisation touristique :

Effectuer une recherche historique pour savoir pourquoi les lavoirs de cette commune sont à ciels ouverts. Valoriser les six complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs au travers d'un circuit de lavoirs à ciel ouvert.

6. Liens éventuels avec d'autres communes

Les éléments d'eau de cette commune peuvent être associés aux éléments situés dans le secteur du Séronais mais également avec les lavoirs à ciel ouvert de la vallée de la Barguillère.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SUZAN

1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :
- 2 abreuvoirs



Abreuvoirs en série associés à un puits

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune est extrêmement petite. Il s'agit d'une enclave dans la Bastide de Sérrou. Elle possède deux éléments de petit patrimoine bâti lié à l'eau.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

L'abreuvoir situé dans le champ appartient à un propriétaire privé. Cet abreuvoir semble avoir été construit récemment pour faire boire les animaux de l'exploitation. Sa largeur correspond environ au double de celle des abreuvoirs rencontrés habituellement. Il n'y a pas pour cet élément de préconisations particulières à faire compte tenu de son usage.

Pour l'abreuvoir associé au puits situé en bord de route : récurer et refaire l'étanchéité des bacs, habiller les bacs de pierres, remettre de la terre sous le dernier bac pour le maintenir, enlever l'herbe devant et sur les côtés de l'élément.

CANTON
DU MAS D'AZIL

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune des BORDES SUR ARIZE

1- Eléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix
- 1 calvaire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits
- 1 fontaine
- 1 pont

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat :

- 1 poids public



Poids public dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune possède assez peu d'éléments de petit patrimoine bâti, mais celui-ci est diversifié. Le poids public est un élément intéressant.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Les croix doivent toutes faire l'objet d'un nettoyage, et être repeintes pour certaines. Le socle doit être nettoyé.

Petit patrimoine lié à l'eau

La fontaine située au centre bourg à proximité du poids public n'est pas mise en valeur. Un nettoyage des pierres est nécessaire, ainsi qu'un traitement anti-rouille des vasques. Un fleurissement des abords serait souhaitable.

Petit patrimoine lié aux activités de commerce et d'artisanat

Le toit du poids public doit être refait, et les murs nettoyés. Par ailleurs, un panneau indicatif pourrait indiquer sa présence dans le centre bourg, et un panneau informatif expliquant son fonctionnement, accolé au bâtiment.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CAMARADE

1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :

- Une fontaine à roue

Petit patrimoine religieux :

- Une croix



Fontaine à roue

La commune comprend également un orris et des murs de soutènements en pierre qui ne sont pas pris en compte dans cette étude.

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune recense très peu de petit patrimoine bâti. Les deux éléments qu'elle comporte se trouvent à l'entrée du village.

3- Les actions mises en place

Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l'Aménagement Rural des Vallées de l'Arize et de la Lèze).

Les deux éléments patrimoniaux, cachés à l'origine par la végétation ont été mis en valeur par un aménagement en pierre à l'entrée du village.

4- Les projets

Pas de projets actuels concernant le petit patrimoine bâti.

5- Propositions d'actions

Les deux éléments nécessitent des travaux de réhabilitation :

- La fontaine : Passage anti-rouille
- Croix : Élément à réparer et à ressouder.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de CAMPAGNE SUR ARIZE

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix
- 1 calvaire

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 3 fontaines à pompe



Fontaine à pompe dans le centre bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Le petit patrimoine bâti de cette commune est peu diversifié, et situé principalement dans le bourg. L'importance des fontaines à pompe à Campagne sur Arize est à souligner.

3- Les actions mises en place

Abattue suite à la tempête de 1999, la croix située dans le centre bourg a été restaurée et remise en place en décembre 2003.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Petit patrimoine religieux

Les croix du centre bourg sont les plus mises en valeur (présence de bancs à proximité, massif de fleurs autour de la croix...). Les autres sont plus simples.

La statue du Christ nécessite d'être repeinte.

Il faudrait également nettoyer les croix et leurs socles, et repeindre certaines d'entre-elles.

Petit patrimoine lié à l'eau

Les fontaines à pompe ne sont pas facilement visibles, deux d'entre elles sont dans un hameau. Il est toutefois possible de nettoyer les abords pour les mettre en valeur, de traiter la rouille et de les repeindre. Celle située devant le cimetière pourrait faire l'objet d'une attention particulière car c'est la plus visible. Peut-être serait-il bon de la déplacer pour la mettre dans un endroit encore plus visible.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Le territoire possède plusieurs fontaines à pompe qu'il serait bon de mettre en lien.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de GABRE

1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :

- Un abreuvoir reconverti en bac à fleur.
- Une fontaine (source maçonnée)

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix

Petit patrimoine lié aux activités humaines :

- Un métier à ferrer à Mondely



Métier à ferrer

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune recense trois croix dont une est inventoriée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le seul point d'eau du bourg : l'abreuvoir ne fonctionne plus. Le hameau de Mondely conserve un métier à ferrer intéressant de par son emplacement (accès facile) et son architecture (charpente en bois).

3- Les actions mises en place

Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l'Aménagement Rural des Vallées de l'Arize et de la Lèze).

4- Les projets

Dans le cadre de l'inventaire des recommandations de travaux de réhabilitation et des projets ont été proposés :

La croix du chemin des Murasses : reprise du socle et traitement des abords.

La croix du temple : Réfection enduit et peinture.

L'abreuvoir : remettre en eau une partie du bassin, dévégétalisation, enduit, traitement des abords... (cf.CD-ROM étude Parval).

La fontaine : Restauration de la fontaine. (cf.CD-ROM étude Parval).

Le métier à ferrer : Traitement du bois, dévégétalisation, réalisation d'un socle en gravier pour dégager le petit patrimoine de la végétation.

5- Propositions d'actions

Conduire les recommandations et réaliser les projets d'aménagements proposés par l'étude du PARVAL.

Pour valoriser d'avantage le petit patrimoine bâti :

- Agir prioritairement sur le métier à ferrer qui menace de s'effondrer, prévoir une toiture en tuile pour protéger le bois.
- Indiquer la fontaine par des petits panneaux à partir du Bourg.
- Mentionner et indiquer la croix répertoriée dans le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
- Indiquer l'entrée du temple pour valoriser l'édifice mais également son cimetière et la croix de devant.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune du MAS D'AZIL

1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 fontaine-abreuvoir
- 1 fontaine-lavoir-abreuvoir
- 2 puits (hameau de Lessé et hameau de

Raynaude)

- 1 abreuvoir
- 4 fontaines

Petit patrimoine religieux :

- 8 croix
- Une statue du Christ

Petit patrimoine lié aux activités humaines :

- Un poids public
- Une ancienne pompe à essence



Ancienne pompe à essence



Fontaine



Poids-public

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune du Mas d'Azil possède un petit patrimoine bâti riche et diversifié de par son importance sur le territoire Arize-Lèze. Le bourg possède deux fontaines intéressantes dont une date de la renaissance, les autres éléments liés à l'eau sont répartis dans les hameaux. Le Mas d'Azil conserve encore son poids public avec les deux bascules et la maisonnette.

En ce qui concerne le petit patrimoine religieux, il est composé majoritairement de croix. Une croix de mission se situe dans le village à côté de l'église, les autres se situent aux entrées du bourg et le long des routes de la commune.

3- Les actions mises en place

Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l'Aménagement Rural des Vallées de l'Arize et de la Lèze).

4- Les projets

Dans le cadre de l'inventaire des recommandations de travaux de réhabilitation et des projets ont été proposés :

- Le puits du hameau de Lessé et du hameau de Raynaude : Restauration complète et débroussaillage.
- Fontaine abreuvoir du hameau de la Raynaude : Réfection du muret, enduit, remplacement de la fontaine. (Cf. CD-ROM de l'étude du Parval).
- Fontaine du hameau de Maury : Nettoyage, étanchéité du bassin, changement du robinet...
- Fontaine dans le bourg : Valorisation des abords : crépir le mur en parpaings et modifier la sortie d'eau en PVC.

5- Propositions d'actions

Conduire les recommandations et réaliser les projets d'aménagements proposés par l'étude du PARVAL.

Des éléments n'ont pas été pris en compte par l'étude du PARVAL et nécessitent des travaux de réhabilitation et de valorisation :

- Le poids public : Cet édifice sert actuellement de lieu ombragé aux personnes âgées du village. Il est dénaturé par l'empilement de chaises en plastique modernes.

Pour préserver l'édifice, il serait intéressant d'agrandir l'avancée de devant pour offrir aux occupants un lieu ombragé aménagé avec des bancs en pierre ou en bois. Ainsi la bascule à bestiaux serait protégée. La bascule pour les charrettes doit être protégée de la circulation et du stationnement par la mise en place de plots en bois ou en pierre.

La maisonnette a besoin de travaux de restauration : Refaire la toiture de l'avancée actuellement en tôle en utilisant les matériaux du toit (tuile canal) et crépir à la chaux les façades de la maisonnette.

La commune comprend un ensemble d'éléments intéressants qui pourraient être valorisés au travers des sentiers de randonnées actuels.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Le territoire de l'Arize et de la Lèze recense de nombreux puits qui seraient intéressant à mettre en relation.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MONTFA

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix
- 1 oratoire



Oratoire de Montfa

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

Cette commune possède très peu d'éléments de petit patrimoine bâti. Les éléments relèvent du religieux.

3- Les actions mises en place

Pas d'information.

4- Les projets

Pas d'information.

5- Propositions d'actions

Oratoire : nettoyage, refaire la structure en brique de l'oratoire, refaire les joints, repeindre la statue.
Les deux croix ne nécessitent pas de travaux particuliers.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SABARAT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 puits (hameau de la Goutte)
- 1 fontaine (dans le bourg)



Puits hameau de la Goutte



Fontaine du bourg

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune recense très peu de petit patrimoine bâti. Les deux éléments qu'elle comporte relèvent du petit patrimoine lié à l'eau.

3- Les actions mises en place

Un inventaire sur le petit patrimoine a été réalisé en 2001 sur la commune par le PARVAL (Association pour l'Aménagement Rural des Vallées de l'Arize et de la Lèze).

4- Les projets

En ce qui concerne la fontaine, un projet d'aménagement au sol avait été mis en avant par une agence d'architecture et d'urbanisme.

5- Propositions d'actions

- Réaliser le projet d'aménagement de la fontaine prévue par l'agence d'architecture et d'urbanisme.
- En ce qui concerne le puits, il est difficile de le valoriser car il se trouve sur un terrain privé. Il se voit cependant depuis la route, un accès peut être envisagé en accord avec le propriétaire.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Le territoire recense de nombreux puits qui seraient intéressants de mettre en relation.

CANTON
DE MASSAT

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de ALEU

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 3 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 1 lavoir couvert
- 1 fontaine
- 1 fontaine-abreuvoir



Croix de pierre



Fontaine composée de fer et de pierre

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune d'Aleu se divise en deux sites entre le bourg d'Aleu et le hameau de Castet d'Aleu. La commune comprend peu de petit patrimoine bâti, elle recense autant d'éléments religieux que d'éléments liés à l'eau.

Le petit patrimoine religieux est intéressant de par ses croix en bois et en pierre, le petit patrimoine lié à l'eau plus récent présente quant à lui moins d'intérêt.

3- Les actions mises en place

Pas d'information à ce sujet.

4- Les projets

Pas d'informations à ce sujet. Les éléments semblent cependant entretenus, les christs des croix ont été repeints.

5- Propositions d'actions

Des opérations de réhabilitation et de mise en valeur sont nécessaires :

Les croix : refaire les enduits des socles.

La fontaine abreuvoir : Habillage du bac en pierre.

La fontaine : Nettoyage, dévégétalisation, traitement du fer.

Le lavoir : Redonner un côté ancien à ce lavoir en enlevant les rives en fer et en rendant les pierres apparentes.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

- Une valorisation touristique autour du marbre :

Il serait intéressant de valoriser l'ancienne production de marbre de ce secteur au travers des divers éléments du petit patrimoine bâti qui sont élaborés à partir de cette pierre.

La maison de Haut-Salat à Seix conserve une ancienne scierie de marbre et dispose d'une exposition sur le marbre. Un circuit à thème pourrait être créé dans le village de Seix. Il permettrait de différencier les différents marbres et carrières locales ainsi que de valoriser le petit patrimoine bâti local.

Les communes comme Aleu qui disposent de carrières et d'éléments en marbre pourraient être associées à ce projet.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BIERT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix
- 2 statues (une de la vierge et une autre du Christ).

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 5 lavoirs couverts
- 1 fontaine



Croix en fer forgée



Lavoir du Moundet

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Biert comprend un petit patrimoine bâti important notamment au niveau des croix, statues et bassins (abreuvoirs, fontaines et lavoirs).

Tous les éléments n'ont pas été recensés, une sélection a été faite par rapport aux projets de la mairie sur quatre lavoirs dans le cadre du contrat de Pays du Couserans, à l'enquête renvoyée par le maire et à la sortie sur le terrain réalisée avec le CAUE et le maire.

La commune est marquée par l'importance de son petit patrimoine religieux, notamment de ses croix qui témoignent du passé religieux.

Le bourg recense du petit patrimoine mais la plupart se situe dans les hameaux.

3- Les actions mises en place

Le lavoir couvert de la grande place a bénéficié de travaux de restauration.

Quatre croix ont été restaurées en 2001.

4- Les projets

Dans le cadre des contrats de Pays et des subventions allouées au petit patrimoine, la municipalité a sélectionné quatre lavoirs couverts qu'elle souhaite réhabiliter. Ce projet est suivi par le CAUE qui doit apporter ses conseils et établir des devis par lavoir.

5- Propositions d'actions

Inclure les propositions d'actions du CAUE pour les quatre lavoirs.

Les hameaux situés sur la route du col du Sarailé (lieux de passage) comme Moures peuvent être intéressants au niveau de la valorisation touristique du petit patrimoine bâti.

Un projet est à faire autour des croix afin de les valoriser, certaines d'entre-elles se situent à proximité des points d'eaux.

Travaux de réhabilitation sur les croix : peinture, passage d'anti-rouille, refaire l'enduit de certains socles, nettoyage des pierres, mettre en valeur les pierres des socles...

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de valorisation des croix en fer forgé ouvragées de ce canton serait intéressant.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de BOUSSENAC

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 2 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 11 lavoirs couverts dont 1 privé
- 1 lavoir-abreuvoir à ciel ouvert



Lavoir de Montgeraud,
bassins en long



Lavoir du Touront,
Bassins en vis à vis

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Boussenac comprend un petit patrimoine bâti important notamment au niveau des bassins (abreuvoirs, fontaines et lavoirs).

Tous les éléments n'ont pas été recensés, une sélection a été faite par rapport aux projets de la mairie sur dix lavoirs dans le cadre du contrat de Pays et à la sortie sur le terrain réalisée avec le CAUE et un agent de la mairie.

La commune est constituée de plusieurs hameaux qui comprennent pour la majorité un point d'eau central représenté par le lavoir couvert. Selon le versant l'architecture du lavoir sera différente. Les lavoirs situés sur les hameaux de Bordalis, Arils, Le magret, Montgeraud (lavoirs situés dans le talus, toit à une pente, disposition en long du lavoir et de l'abreuvoir) sont différents de ceux des hameaux de Gaydot et Touront de Bastouet par exemple (éléments isolés, bassins du lavoir et abreuvoir en vis à vis, ouverts sur plusieurs côtés).

3- Les actions mises en place

Une action est menée actuellement sur la réhabilitation de dix lavoirs couverts.

Un privé est actuellement en train de restaurer un lavoir-abreuvoir dans un champ sur le hameau de la Rouquille.

4- Les projets

Dans le cadre des contrats de Pays et des subventions allouées au petit patrimoine, la municipalité a sélectionné dix lavoirs couverts qu'elle souhaite réhabiliter. Ce projet est suivi par le CAUE qui apporte ses conseils et aide les communes à établir des devis pour chaque lavoir.

5- Propositions d'actions

Inclure les propositions d'actions du CAUE pour les dix lavoirs.

Le lavoir privé situé sur le hameau principal d'Espies mériterait en accord avec son propriétaire d'être réhabilité de par sa situation (proximité des commerces et de la mairie) : nettoyage, toiture en ardoise à refaire, remise en eau, remplacement des piliers en béton par des piliers en bois.

Les croix ont besoin de travaux de réhabilitations : peinture, passage d'anti-rouille, refaire l'enduit de certains socles, nettoyage des pierres, mettre en valeur les pierres des socles...

Les croix sont partiellement dissimulées par les feuilles des arbustes, des travaux d'élagage sont nécessaires.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont envisageables au niveau des lavoirs couverts avec les communes du canton de Massat et de Tarascon, notamment sur celles situées sur la route du col de Port.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de MASSAT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 12 croix

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 5 lavoirs couverts
- 1 fontaine-abreuvoir
- 1 abreuvoir
- 1 pont à arches



Croix en fer forgé de l'église



Pont à arches

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Massat comprend un petit patrimoine bâti religieux important, marqué par ses nombreuses croix ouvragées en fer forgé. Il s'agit de croix originales propres à ce secteur, elles se situent dans le village bourg (dont trois à l'église) Les croix qui présentent moins d'intérêt se situent quant à elles dans les hameaux ou sur le bord des routes.

On trouve 5 lavoirs couverts sur la commune, situés dans les hameaux à proximité du bourg mais également sur ceux plus éloignés. La commune recense un pont en pierre à arche qui serait intéressant de valoriser.

3- Les actions mises en place

Des actions de réhabilitation ont été menées sur quatre des cinq lavoirs couverts en 2000. Les trois croix en fer forgé de l'église ont également bénéficié de travaux de restauration durant cette période. La croix de Ker après avoir été réhabilitée a été remplacée par hélicoptère.

La commune possède une association du patrimoine qui prend en compte les éléments de petit patrimoine bâti.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Massat est une commune qui porte un intérêt à son petit patrimoine bâti, les diverses opérations de réhabilitation menées le montrent.

Des travaux sont cependant nécessaires sur certains éléments :

Le pont à arches: Dévégétalisation, consolidation du pont, défrichage de la voie traversant le pont, aménagement d'un accès piéton.

Abreuvoirs : Etanchéité et récurage des bassins, refaire l'enduit extérieur du bassin, aménagement des abords, valorisation de l'abreuvoir par un traitement du sol.

Lavoir de Lirbat (lavoir non réhabilité) : traitement mousse du toit, aménagement des abords (sol, dévégétalisation...).

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont envisageables au niveau des lavoirs couverts avec les communes du canton de Massat et de Tarascon, notamment sur celles situées sur la route du col de Port.

Un projet de valorisation des croix en fer forgé ouvragées de ce canton serait intéressant.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de LE PORT

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 8 croix
- 2 oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 8 lavoirs couverts
- 1 lavoir à ciel ouvert
- 2 abreuvoirs
- 2 fontaines-lavoir-abreuvoir
- 3 ponts



Pont dans le centre bourg



Lavoir couvert

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Le Port comprend un petit patrimoine bâti important, surtout lié à l'eau. Ces éléments se trouvent principalement dans le bourg, et dans les hameaux les plus proches.

Un nombre important de lavoirs couverts :

Cette commune se démarque par le nombre important de lavoirs couverts, ces édifices présentent une architecture similaire : toit à un versant avec une couverture en ardoise, lavoir fermé par trois murs en pierre de schiste (certains ont conservé les murs en pierre sèche), un à deux bassins à l'intérieur. La particularité de ces lavoirs est l'arrivée d'eau par une pierre à évier située dans un trou à l'intérieur du lavoir. Des marches facilitent l'accès à l'arrivée d'eau.

La commune détient deux ponts en pierre d'intérêt patrimonial.

3- Les actions mises en place

Une opération de réhabilitation des lavoirs couverts a été mise en place.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Remettre en état le lavoir à ciel ouvert et le pont en dalles de pierre du hameau du Carol (édifice rare, menacé de disparition) : Dévégétalisation, nettoyage, récurage et étanchéité du bassin, traitement et aménagement des abords (accès, sol...).

Une opération de réhabilitation sur les croix : Nettoyage, passage d'anti-rouille sur les croix en fer forgé, remplacement des pierres cassées, refaire l'enduit de certains socles, aménagement et traitement des abords (sol, dévégétalisation, accès...).

Valoriser le type de lavoir présent sur cette commune au travers d'un ouvrage ou d'un circuit.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Des liens sont envisageables au niveau des lavoirs couverts avec les communes du canton de Massat et de Tarascon.

Inventaire du petit patrimoine bâti : Fiche de présentation

Commune de SOULAN

1- Éléments recensés

Petit patrimoine religieux :

- 6 croix
- 4 croix-oratoires

Petit patrimoine lié à l'eau :

- 2 lavoirs couverts
- 2 fontaines
- 1 fontaine abreuvoir
- 2 complexes fontaines-lavoirs-abreuvoirs
- 1 abreuvoir
- 1 pont à arches



Croix en fer forgé ouvragée



Croix-oratoire

2- Particularités liées à la commune sur le petit patrimoine bâti

La commune de Soulan est divisée en 7 petits villages (Villeneuve, Saint-Pierre de Soulan, Boussan, Ségalas, Ardichen et Buleix) qui possèdent tous des éléments de petit patrimoine bâti. Cette commune se fait remarquer par son petit patrimoine religieux avec ses croix en fer forgé ouvragée et ses croix-oratoires. Elle possède également de nombreux éléments de petit patrimoine bâti en mauvais état, menacés de disparition.

3- Les actions mises en place

La commune semble avoir mis en place peu d'actions de réhabilitation, excepté pour les lavoirs couverts de Segalas et de Boussan. Certains éléments notamment des fontaines sont délabrés par manque d'entretien.

4- Les projets

Pas d'information à ce sujet.

5- Propositions d'actions

Des travaux de réhabilitation sont nécessaires sur les éléments de cette commune avant toute opération touristique :

Les croix en fer forgé : Refaire enduit des socles, dévégétalisation, passage anti-rouille, peinture, aménagement des abords.

Les croix oratoires : refaire l'enduit des murs à la chaux, en ce qui concerne les croix reprendre les mêmes conseils que pour les croix en fer forgé, aménagement des abords.

Les fontaines et abreuvoirs : nettoyage, dévégétalisation, étanchéité et récurage des bassins, réparation des canalisations et remise en eau pour certains éléments, valorisation de l'abreuvoir par un traitement du sol, habillage de certains bassins en pierre.

Les lavoirs couverts : Remplacer les piliers actuels par des piliers en bois, repeindre les poutres couleur bois, choisir un enduit à la chaux couvrant ou pierres vue ou affleurant, aménagement du sol, refaire l'enduite des bassins, dévégétalisation, envisager un accès en escalier et un aménagement des abords au lavoir de Boussan.

6- Liens éventuels avec d'autres communes

Un projet de valorisation des croix en fer forgé ouvragées de ce canton serait intéressant.