







Etat des lieux de la desserte forestière sur la commune de Miglos





Etat des lieux de la desserte

-  route nationale en bon état
-  route départementale en bon état
-  route communale en bon état
-  chemin rural en bon état
-  chemin rural en état moyen
-  chemin rural en mauvais état
-  voie privée en bon état
-  voie privée en état moyen
-  voie privée en mauvais état

Etat des lieux des équipements

-  Stockage du bois / retournement
-  Panneaux : interdiction / limitation
-  Virage, lacet, rétrécissement

 Sens de l'évacuation des bois

-  Forêt accessible
-  Forêt non accessible avec intérêt sylvicole
-  Forêt non accessible sans intérêt sylvicole

-  limite communauté de communes
-  limite de commune

